SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia

Deliberazione n° 836

Adottata dal Direttore Generale in data 22 APR. 2003

OGGETTO: manutenzione urgente apparecchiatura sanitaria.
Trapano elettrico mod. Ehd Drill marca Stryker in dotazione alla sala operatoria del P.O. C.T.O. di Iglesias.

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

VISTA la formale richiesta in data 16/01/03, che costituisce parte integrante del presente atto, a firma del Responsabile dell'Unità Operativa Dr. Fiorasi, con la quale richiede la manutenzione dell'apparecchiatura Trapano elettrico mod. Ehd Drill marca Stryker matr. 29692 – 92110103 evidenziandone l'urgenza, confermata anche dalla Direzione Medica Ospedaliera;

CONSIDERATO che l'intervento manutentivo di apparecchiature sanitarie, per le implicanze legate all'utilizzo sul paziente, non prescindendo dall'inderogabilità di garantire indagini diagnostiche e pratiche terapeutiche con assoluta celerità e certezza, tale da evitare errori che possano danneggiare sia l'utente che la stessa Azienda, non può essere oggetto di semplice contrattazione economica ma deve essere legato alla capacità tecnica della Ditta esecutrice;

PRECISATO che quanto sopra asserito non afferisce ad una valutazione dell'Ufficio ma è determinato da specifica normativa, più precisamente dalla "Normativa sulla Sicurezza" e dalle norme sulla marcatura "CEE" in particolare dalla Direttiva 93/42 CEE e dal D. lgv 46/97 che , all'art.1 p.f) prevede: "il fabbricante ha anche la responsabilità di trattare e rimettere a nuovo i dispositivi, per cui solo lui o un terzo da lui delegato, che abbia ricevuto l'addestramento opportuno, può effettuare la manutenzione e l'assistenza tecnica sul prodotto, pena la perdita della marcatura. Una assistenza tecnica non conforme può provocare la responsabilità, anche penale, dell'Azienda.

RILEVATO che il Resp.le dell'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia. con nota del 26/03/03, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante, confermata con V° in calce sulla medesima da parte del Responsabile Medico di Presidio, attesta che la manutenzione richiesta è necessaria ed urgente nonché la congruità della spesa;

CONSIDERATO ancora che l'Azienda, ritiene di non poter, attualmente, duplicare per ovvii motivi economici, tutte le apparecchiature in dotazione, per cui, al fine di rispondere in tempi certi all'utenza assicurando diagnosi, prestazioni tempestive ed evitare fughe presso altre Aziende Sanitarie, considera indispensabile, alla luce delle citate dichiarazioni presentate dai sanitari citati, garantire immediatezza, evitando qualunque interruzione ingiustificata, la manutenzione delle apparecchiature in dotazione;

DATO ATTO che l'addetto del Servizio Acquisti ha provveduto ad individuare la Ditta manutentrice, sulla base dei criteri sopra esposti, nella Ditta Stryker Italia S.r.l., disponendo l'immediato intervento;

TENUTO CONTO che per quanto sopra esposto si ritiene sussistano gli elementi di legittimità per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 7, 2° comma lettera b) del D.lg. 157/95;

PROPONE

- L'adozione di formale atto deliberativo a conferma delle necessità ed urgenza per l'affidamento diretto alla Ditta Stryker Italia S.r.l., sussistendone i presupposti di legge, per la manutenzione dell'apparecchiatura in oggetto;

Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 836

Il DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta del Servizio Acquisti;
SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di confermare sulla base delle motivazioni di necessità ed urgenza espresse dal Responsabile dell'Unità Operativa e dal Responsabile Medico, l'affidamento manutentivo in favore della Ditta Stryker Italia S.r.l., relativamente all'apparecchiatura: **Trapano elettrico mod. Ehd Drill marca Stryker** ;

- di confermare che il costo dell'intervento ammonta ad Euro **4.801,00** oltre l'iva al 20% da imputarsi sulla classe di costo 441300006 del piano dei Conti aziendale per l'esercizio 2003;

- di determinare che il **Capo Servizio Bilancio/Contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura dell'addetto del Servizio Acquisti nonché del Responsabile del Servizio o del Settore Tecnico – Patrimoniale.

DIR AMM.

DIR. SAN

ACQ/AGULLI

RESP. TECN./VACCA

ADD/PORTAS

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL n.7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simeone)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 836 del 22 APR. 2003

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 22 APR. 2003 - 6 MAG. 2003

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dott.ssa Margherita Cannas)

Allegati n. _____

Destinatari:

SERVIZIO ACQUISTI

SERVIZIO BILANCIO

COLLEGIO DEI SINDACI

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
Codice Fiscale 02261310920

Ufficio Tecnico Assistenza Apparecchiature
Tel. 0781/3922386 – Fax 0781 3922844

Iglesias, 24/03/03

Al Responsabile dell'Unità Operativa di
Ortopedia e Traumatologia
Presidio Ospedaliero C.T.O.

Prot. n. 33 /U.T.

Oggetto: richiesta di congruità intervento tecnico su
TRAPANO ELETTRICO EHD DRILL
Matr. 29692-92110103 Marca STRYKER

Con riferimento alla Sua richiesta di intervento tecnico sull'apparecchiatura in oggetto, si chiede cortesemente, così come disposto dalla Direzione, di voler esprimere un parere in merito alla necessità/urgenza dell'intervento e congruità della riparazione, vistato dal Responsabile Sanitario del Presidio Ospedaliero.

Pertanto si trasmette, in allegato, il preventivo di spesa che la Ditta incaricata ha inviato all'Ufficio scrivente.

In attesa si porgono distinti saluti.

L'impiegato addetto

Il preventivo è congruo
26.03.03

IL RESPONSABILE SANITARIO
PRESIDIO CTO / S. BARBARA
IGLESIAS
Dott. Carlo Murru

stryker Italia

Stryker Italia S.r.l. - S.U.
Via Ghisalba, 158
00188 Roma – Italy
Tel. +39 06330541
Fax +39 0633625826

Spettabile
AZ. USL 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)

Ns. Protocollo CA201274 del 13/03/2003

Nostra Commessa di Riparazione Nr. CA201274
Vs. Doc. Nr. RICH.08/03/IT 21/01/03

Oggetto: Preventivo di spesa per riparazione.

In riferimento all'oggetto, Vi trasmettiamo, qui di seguito, il preventivo della riparazione relativa al seguente articolo:

Codice Articolo 0296092000E TRAPANO ELETTRICO EHD
N. di Serie 92110103/0

DANNO RISCONTRATO
Si riscontrano gravi infiltrazioni.
Sostituzione motore e riduttore.

GRUPPO RIDUTTORE	*Cod: 2102001012*	
Q.ta': 1		
Prezzo Unitario Netto	Euro	1,225.00
IVA: 20.00% (escl.)	Euro	245.00
NASO FRONTALE CONICO	*Cod: 2102001036*	
Q.ta': 1		
Prezzo Unitario Netto	Euro	72.00
IVA: 20.00% (escl.)	Euro	14.40
PIN ANTIROTAZIONE	*Cod: 0026175000*	
Q.ta': 1		
Prezzo Unitario Netto	Euro	5.00
IVA: 20.00% (escl.)	Euro	1.00
MOTORE ELET.C/GRILLETTO x ALES	*Cod: 0296092153*	
Q.ta': 1		
Prezzo Unitario Netto	Euro	2,583.00
IVA: 20.00% (escl.)	Euro	516.60
O-RING	*Cod: 0045225000*	
Q.ta': 1		
Prezzo Unitario Netto	Euro	5.00
IVA: 20.00% (escl.)	Euro	1.00
VITE 4-40 3/32	*Cod: 0021098000*	
Q.ta': 2		
Prezzo Unitario Netto	Euro	5.00
IVA: 20.00% (escl.)	Euro	2.00

Stryker Italia S.r.l. - S.U.
Capitale Sociale € 2.970.000,00 int.vers.
P.I. 06032681006
Cod.Fisc. 12572900152
Reg. Impr. di Roma n° 12572900152
Sede Legale:
Via Ghisalba, 158 - 00188 Roma

stryker Italia

Stryker Italia S.r.l. - S.U.
Via Ghisalba, 158
00188 Roma – Italy
Tel. +39 06330541
Fax +39 0633625826

COPERTURA SALDATA	*Cod: 0296092120*	
Q.ta': 1		
Prezzo Unitario Netto	Euro	693.00
IVA: 20.00% (escl.)	Euro	138.60
Manodopera		
Q.ta': 4		
Prezzo Unitario Netto	Euro	52.00
IVA: 20.00% (escl.)	Euro	41.60
Totale della riparazione Iva esclusa	**Euro**	**4,801.00**
	Euro quattromilaottocentouno/00	

Tale importo è comprensivo della sostituzione di materiale di consumo nonché della revisione generale, controllo e ripristino del funzionamento, smontaggio e rimontaggio, pulizia, prove funzionamento e collaudo finale del prodotto.

I ricambi utilizzati per la suddetta riparazione sono garantiti per 6 mesi dal momento della riconsegna ai clienti del suddetto bene riparato.

In considerazione dell'importo preventivato, desideriamo informarVi che il prezzo di listino del prodotto nuovo (ns.cod 0296092000E) è di Euro 9,149.00
Se interessati, tramite il nostro agente di zona sarà comunque possibile definire più in dettaglio un'offerta commerciale che si adatti alle Vostre specifiche necessità.

Condizioni di vendita:
- Porto ed imballo: gratuiti
- I.V.A.: a termini di legge
- Pagamento: R.D 90 gg data fattura
- I prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.
- In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora o di dilazione a seconda della previsione delle specifiche leggi regionali.

Vogliate cortesemente comunicare al nr. fax del Servizio Clienti 06/33625826, ovvero a mezzo posta, l'eventuale autorizzazione a procedere con la riparazione. Vi precisiamo, inoltre, che, trascorsi 15 giorni dalla data della presente senza che ci sia pervenuta alcuna comunicazione in merito, sarà nostra cura contattarVi per definire le modalità di restituzione del materiale in oggetto non riparato, nonché il ritiro di eventuali articoli sostitutivi, consegnati presso la sala operatoria per il periodo della riparazione.

In attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro porgiamo i nostri distinti saluti.

Roma, 13 Marzo 2003

Stryker Italia S.r.l. - S.U.
Procuratore
Ing. Carlo Turbati

Stryker Italia S.r.l. - S.U.
Capitale Sociale € 2.970.000,00 int.vers.
P.I. 06032681008
Cod.Fisc. 12572900152
Reg. Impr. di Roma n° 12572900152
Sede Legale:
Via Ghisalba, 158 - 00188 Roma

AZIENDA U.S.L. N°7

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA
VIA DALMAZIA N° 83 - CARBONIA
COD. FISCALE E PARTITA IVA 02261310920

Carbonia, 16.1.2003
Iglesias.

DA:

PRESIDIO OSPEDALIERO CTO

UNITA' OPERATIVA S.O.

TELFONO N° 0781 392264.

FAX N°

A:

UFFICIO TECNICO
P.O. S.BARBARA
ASSISTENZA APPARECCHIATUE

TEL 3922386
FAX 3922844

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO TECNICO URGENTE SU APPARECCHIATURE NON COPERTE DA CONTRATTO DI ASSISTENZA

SI RICHIEDE LA MANUTENZIONE URGENTE DELL'APPARECCHIATURA SOTTO RIPORTATA, NECESSARIA AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUITA' OPERATIVA DEL SERVIZIO.

APPARECCHIATURA: Trapano (elettrico)

MARCA: STRYKER EHD DRILL

MODELLO:

MATRICOLA: 29692 92110103 INVENTARIO N°

ANOMALIE RISCONTRATE: Non funzionante

MOTIVI URGENZA URGENTE

N.B.: LA RICHIESTA NON VERRA' PRESA IN CONSIDERAZIONE SE NON COMPLETA DI TUTTI I DATI. SI PREGA DI COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE.

Ditta STRYKER HOWMEDICA

PER CONFERMA NECECSSITA' URGENZA
DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA/DISTRETTO

IL RESP/LE DELL'UNITA' OPERATIVA

Il Direttore del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 836 DEL 22 APR. 2008

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO