SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia

Deliberazione n° 2055

Adottata dal Direttore Generale in data 16 SET. 2004

OGGETTO: **manutenzione urgente apparecchiatura sanitaria.**
Sistema di lavaggio Laparomat marca Storz. Matr 26322020 in dotazione all'unità operativa di chirurgia del P.O. S. Barbara.

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo:

VISTA la richiesta del 16/07/04, che costituisce parte integrante del presente atto, a firma del Responsabile dell'Unità Operativa di Chirurgia Generale del P.O S. Barbara Dr. Antonio Piredda con la quale richiede la manutenzione di : n. 1 sistema di lavaggio Laparomat marca Storz. Matr 26322020, evidenziandone l'urgenza, confermata anche dalla Direzione Medica Ospedaliera;

CONSIDERATO che l'intervento manutentivo di apparecchiature sanitarie, per le implicanze legate all'utilizzo sul paziente, non prescindendo dall'inderogabilità di garantire indagini diagnostiche e pratiche terapeutiche con assoluta celerità e certezza, tale da evitare errori che possano danneggiare sia l'utente che la stessa Azienda, non può essere oggetto di semplice contrattazione economica ma deve essere legato alla capacità tecnica della Ditta esecutrice;

PRECISATO che quanto sopra asserito non afferisce ad una valutazione dell'Ufficio ma è determinato da specifica normativa, più precisamente dalla "Normativa sulla Sicurezza" e dalle norme sulla marcatura "CEE" in particolare dalla Direttiva 93/42 CEE e dal D. lgv 46/97 che , all'art.1 p.f) prevede: "il fabbricante ha anche la responsabilità di trattare e rimettere a nuovo i dispositivi, per cui solo lui o un terzo da lui delegato, che abbia ricevuto l'addestramento opportuno, può effettuare la manutenzione e l'assistenza tecnica sul prodotto, pena la perdita della marcatura. Una assistenza tecnica non conforme può provocare la responsabilità, anche penale, dell'Azienda.

RILEVATO che il Resp.le dell'Unità Operativa di Chirurgia Generale con nota del 10/08/04., che si allega al presente atto per costituirne parte integrante, confermata con V° in calce sulla medesima da parte del Responsabile Medico di Presidio, attesta che la manutenzione richiesta è necessaria ed urgente nonché la congruità della spesa;

CONSIDERATO ancora che l'Azienda, ritiene di non poter, attualmente, duplicare per ovvii motivi economici, tutte le apparecchiature in dotazione, per cui, al fine di rispondere in tempi certi all'utenza assicurando diagnosi, prestazioni tempestive ed evitare fughe presso altre Aziende Sanitarie, considera indispensabile, alla luce delle citate dichiarazioni presentate dai sanitari citati, garantire immediatezza, evitando qualunque interruzione ingiustificata, la manutenzione delle apparecchiature in dotazione;

DATO ATTO che l'addetto del Settore Tecnico del Servizio Acquisti ha provveduto ad individuare la Ditta manutentrice, sulla base dei criteri sopra esposti, nella Ditta Sanifarm S.r.l., disponendo l'immediato intervento;

TENUTO CONTO che per quanto sopra esposto si ritiene sussistano gli elementi di legittimità per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 7, 2° comma lettera b) del D.Lg. 157/95;

PROPONE

- L'adozione di formale atto deliberativo a conferma delle necessità ed urgenza per l'affidamento diretto alla Ditta Sanifarm S.r.l., sussistendone i presupposti di legge, per la manutenzione dell'apparecchiatura in oggetto;

Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 2055

Il DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Settore Tecnico;
SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di confermare, sulla base delle motivazioni di necessità ed urgenza espresse dal Responsabile dell'Unità Operativa e dal Responsabile Medico, l'affidamento manutentivo in favore della Ditta Sanifarm S.r.l., relativamente all'apparecchiatura: sistema di lavaggio Laparomat marca Storz. Matr 26322020;

- di confermare che il costo dell'intervento ammonta ad **€ 1398,00**, oltre l'iva al 20% da imputarsi sulla classe di costo 441300006 del piano dei Conti aziendale per l'esercizio 2004;

- di determinare che il **Capo Servizio Bilancio/Contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura dell'addetto del Settore Tecnico del Servizio Acquisti nonché del Responsabile del Servizio o del Settore Tecnico.

Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simeone)

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

DIR AMM.

DIR. SAN

DIR. SERV. ACQ. / AGULLI

RESP. TECN. MANUTENZIONI / VACCA

ADD /

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 2055 del 16 SET. 2004

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 17 SET. 2004 al 1 OTT. 2004

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dott.ssa Margherita Cannas)

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

Allegati n. 03

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI

SERVIZIO BILANCIO

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

UFFICIO TECNICO SETTORE MANUTENTIVO

SANIFARM s.r.l.
VIALE MONASTIR 136/A - TEL 070/288350
TELEFAX 070/282339
09122 CAGLIARI
REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 7115
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 87129
C.C. POSTALE N. 17525078
COD. FISC. E PARTE IVA N. 00288850924

Cagliari, 02/08/2004

Prot.n.385/04/DP/mgm

Spett.le
AZIENDA USL.N.7
Ufficio Tecnico
Ospedale S.Barbara
09016 IGLESIAS

Oggetto: preventivo di spesa per la riparazione di materiale Karl Storz.

A seguito Vs.cortese richiesta del 16/07/04 R.n.110/04/IT la Sanifarm S.r.l. nella propria qualità di Concessionaria Esclusiva per la Sardegna della Karl Storz, si pregia sottoporre il preventivo di spesa per la riparazione di:

-n.1 Laparomat cod.26322020 M.FL.0021

Lavoro da eseguire:

Dopo una attenta ispezione si è riscontrato che il liquido è penetrato all'interno della apparecchiatura. Il supporto di aggancio per la testina di irrigazione situato sul pannello frontale e è stato sostituito con la nuova versione per impedire nuove infiltrazioni all'interno della pompa. L'albero esterno di trasmissione del motore della testina e i tubi interni di silicone sono stati sostituiti. La scheda display è stata riparata. Tutte le specifiche del LAPAROMAT sono state poi accuratamente controllate. Pulizia generale.Collaudo e verifica finale.

Pezzi da Sostituire

-n.1 Scheda display.....A Euro 500,00 + i.v.a.20%
-n.1 Gruppo guarnizioni.....A Euro 50,00 " "
-n.1 Sostituzione tubi interni di silicone.A Euro 170,00 " "
-n.1 Sostit.attacco del trasdut.esterno....A Euro 90,00 " "
-n.1 Sost.Albero motore di irrigazione.....A Euro 276,00 " "
-n.1 Test di prova e calibratura.....A Euro 90,00 " "

Ore di Lavoro

-n.3 ore di lavoro Euro.(74,00X1)...Euro.222,00 + i.v.a.20%

Totale riparazione Euro 1.398,00 + i.v.a. 20%

Costo del Laparomat nuovo Euro E.6.290,00 + i.v.a. 20%

In attesa di un Vs. sollecito riscontro in merito, l'occasione ci è gradita per porgerVi distinti saluti.

SANIFARM S.R.L.
L'Amministratore Unico
Dott. DOMENICO PORCU

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
Codice Fiscale 02261310920

Iglesias, 09/07/04

Ufficio Tecnico/Iglesias
Assistenza apparecchiature
Tel. 07813922758 – fax 07813922610

Al Resp.le dell'U.O. di
Chirurgia Generale
Dr. Antonio Piredda

Oggetto: richiesta di congruità intervento tecnico
LAPAROMAT
COD. 26322020

Con riferimento alla Sua richiesta di intervento tecnico sull'apparecchiatura in oggetto, si chiede cortesemente, come disposto dalla Direzione, di voler esprimere un parere in merito alla necessità e urgenza dell'intervento di assistenza tecnica. Si richiede altresì di voler attestare la congruità della spesa per la riparazione, vistata dal Resp.le Medico del Presidio Ospedaliero.

Per quanto sopra si trasmette, in allegato alla presente, il preventivo che la Ditta incaricata ha inviato all'Ufficio scrivente.

In attesa di un cortese riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N° 7 REGIONE SARDEGNA

L'impiegato incaricato

Visto il costo della riparazione riferito anche al costo della apparecchiatura "NUOVA", si ritiene opportuno procedere all'inoltrato tecnico essendo necessario ed urgente effettuarlo

10/08/04

AZIENDA USL N°7
OSPEDALE SANTA BARBARA
Unità Operativa CHIRURGIA GENERALE
Responsabile Dott. Antonio Piredda

Servizio Sanitario Regione Sardegna

Azienda Sanitaria Locale n. 7

09013 Carbonia (CA)

Iglesias, 16/7/04

DA:	A:
PRESIDIO OSPEDALIERO S. BARBARA	Settore Tecnico Manutentivo
UNITA' OPERATIVA SALA OPER. CHIR	Ufficio Ass.za Apparecchiature Predido Ospedaliero C.T.O. IGLESIAS
TEL. 0781 3922279 fax 0781 3922279	TEL. 0781/ 3922[illegible]8 - Fax 3922758

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO TECNICO URGENTE SU APPARECCHIATURE SANITARIE NON COPERTE DA CONTRATTO DI ASSISTENZA.

SI RICHIEDE LA MANUTENZIONE URGENTE DELL'APPARECCHIATURA SOTTO INDICATA, LA CUI FUNZIONALITA' E' NECESSARIA PER GARANTIRE LA CONTINUITA' OPERATIVA DEL SERVIZIO.

APPARECCHIATURA: LAPAROMAT (SISTEMA DI LAVAGGIO)

MARCA: STORZ

MODELLO: 263220/20

Matr. n° serie: FL 0021 Invent. n° NON INVENTARIATO

L'apparecchiatura sopra indicata è / non è agevolmente trasportabile c/o il laboratorio della Ditta.

Anomalie riscontrate: ALLARME ACUSTICO SEMPRE IN FUNZIONE - ~~NON FUN~~ NON EFFETTUA LAVAGGIO E NON ASPIRA

Motivi urgenza: UNICO SISTEMA DI LAVAGGIO RACCORDABILE CON IL RESTO DELLA COLONNA ~~[illegible]~~ LAPAROSCOPIA

ATTENZIONE: LA RICHIESTA VERRA' PRESA IN CONSIDERAZIONE SOLO SE COMPLETA DI TUTTI I DATI. PREGASI COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE.

Per conferma necessità/urgenza
Direzione Sanitaria Presidio/Distretto

(firma leggibile)

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA USL N° 7 SARDEGNA

Il Responsabile [illegible] Operativa

(firma leggibile)

3/3

Documento composto di

n° 03 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1255 DEL 16 SET. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA