

Deliberazione n° 604

adottata dal Direttore Generale in data 19 MAR. 2003

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per "Modifica Quadro Elettrico Generale del P.O. SIRAI - Carbonia" - Affidamento per Cottimo alla Ditta Elettro Installazioni Sarde di Sestu (CA) - *Approvazione Perizia giustificativa ed impegno di spesa.*

*Il Responsabile del Servizio Acquisti-Tecnici, il quale:*

Premesso che in data 26.07.2002 si è verificata un'interruzione totale della fornitura elettrica da parte della Soc. ENEL che ha determinato l'impossibilità di alimentare tutte le utenze elettriche ubicate presso il P.O. SIRAI;

Vista la relazione tecnica del Responsabile del Procedimento, Geom. G. Sulas, in data del 28.07.02, nella quale attesta:


- che a seguito dell'interruzione suddetta entravano in azione i due gruppi di emergenza installati nel Presidio;
- che il continuo modificarsi dell'organismo edilizio e delle sue componenti impiantistiche determinava un carico elettrico delle utenze poste sotto la linea "Privilegiata 1", superiore alla potenzialità sopportata dal Gruppo Elettrogeno TESSARI, il quale determinava un affaticamento dello stesso, con conseguente entrata in protezione e successiva interruzione dell'erogazione di energia elettrica;
- che le utenze continuavano ad essere alimentate per altri 30' dall'U.P.S. senza che il personale intervenuto riuscisse a rimettere in marcia il G.E.
- che successivamente si verificava l'esaurimento di carica delle batterie di soccorso con la conseguente mancata alimentazione di energia elettrica ai reparti e rischio per l'incolumità dei pazienti e del personale del Presidio;
- che dopo circa 20' di black out ed a seguito del ripristino della fornitura dell'ENEL, il personale dell'Azienda riusciva ad operare un riarmo manuale dell'interruttore del quadro di scambio (ENEL - Gruppi Elettrogeni), con la conseguente riattivazione dell'alimentazione ai reparti;
- che mentre continuavano le operazioni di verifica del personale tecnico, si è accertato uno squilibrio dei carichi esistenti su due quadri generali, con la necessità di operare un travaso di utenze dal quadro "Privilegiata 1" al quadro "Privilegiata 2";

Preso Atto che il Responsabile del Procedimento nella stessa relazione segnala che gli interventi operati in economia non potevano risolvere le criticità riscontrate e pertanto si rendeva necessaria l'attivazione delle procedure finalizzate alla rimozione dei pericoli ed alla prevenzione dei rischi, con il ricorso a ditte esterne, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 147, D.P.R. 554/99, ordinando lavorazioni per cottimo;

- che data la circostanza di somma urgenza, tale da non consentire alcun indugio, procedeva ad effettuare un'indagine conoscitiva dei costi da sostenere per ridurre lo stato di pericolo nonché le ditte immediatamente disponibili ad operare;

- che la concomitanza dell'evento con il periodo estivo ha condizionato fortemente le procedure d'individuazione delle ditte disponibili;

- che pertanto la ditta che per prima si è resa disponibile per l'esecuzione di quanto su esposto, con le idonee garanzie, tempestività d'intervento e capacità tecnico-professionali è stata la ditta Elettro Installazioni Sarde di Sestu, peraltro già fornitrice del G.E. TESSARI, U.P.S. e Quadro di scambio;



- che la ditta contattata in merito comunicava la disponibilità ad inviare immediatamente personale, attrezzature e materiali occorrenti, riservandosi di concordare il prezzo ritenuto congruo dal Tecnico dell'Azienda per un importo pari a Euro 3.700/00 oltre l'IVA di legge, per la manutenzione straordinaria, per cui disponeva l'immediata esecuzione dei lavori di che trattasi;

- Rilevato che il provvedimento di Somma Urgenza non è stato definito nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 147 in quanto la definizione consensuale del prezzo delle prestazioni ordinate non si è potuta completare per via dell'indisponibilità dell'affidatario;
- Ritenuto che i termini fissati dalla normativa richiamata hanno carattere ordinatorio atto a dare certezza alla durata del procedimento e che pertanto il mancato rispetto dei medesimi non inficia la validità della procedura attivata;
- Ravvisata l'opportunità di concludere la procedura attivata in funzione del fatto che solo in data 14.03.03 l'affidatario ha sottoscritto lo schema dell'Atto di Cottimo, predisposto in data 28.07.02 dal Geom. G. Sulas, nonché in funzione del fatto che il servizio reso in favore di questa Stazione Appaltante possiede i requisiti propri della prestazione commissionata;

### PROPONE

Di approvare la perizia giustificativa dei Lavori di somma urgenza per la Modifica del Quadro Elettrico generale del P.O. SIRAI di Carbonia, affidati per cottimo alla Ditta Elettro Installazioni Sarde di Sestu nonché lo schema dell'Atto di Cottimo, allegati per costituire parte integrante, e di impegnare la somma concordata pari a Euro 3.700/00 oltre l'IVA di legge, sul Piano dei Conti aziendale dove trova giusta copertura finanziaria;

*Il Direttore Generale*

Dato Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti,

Sentito il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario,

### DELIBERA

per i motivi esposti in premessa

- di approvare la perizia giustificativa dei Lavori di somma urgenza per la Modifica del Quadro Elettrico generale del P.O. SIRAI di Carbonia, affidati per cottimo alla Ditta Elettro Installazioni Sarde di Sestu e lo schema dell'Atto di Cottimo, allegati alla presente per costituire parte integrante;
- di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento della relativa fattura di addebito, previa liquidazione della stessa da parte del Responsabile del procedimento, a seguito di attestazione di regolare esecuzione dei lavori, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- di impegnare la somma concordata pari a € 3.700/00 oltre l'IVA di legge, a favore della Ditta, sulla classe di costo al Cod. n. 44 13 0003 del Piano dei Conti aziendale.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

SETT.TEC/C.COCCO

RESP.PROC/G.SULAS

ADD/M.Meloni

Delib lav Somma Urgenza P.O.SIRAI-Ditta Elettroinstal.



**Il Direttore Generale**  
*Dr. Emilio Simeone*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 60k del 19 MAR. 2003

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 MAR. 2003 - 3 APR. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D<sup>ssa</sup> Margherita Cannas)



Allegati n. 02/

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L. n°7**  
CARBONIA (Cagliari)

Carbonia, 28.07.2002

Prot. n° 75 del 28-07-2002

AL SIG. DIRETTORE GENERALE  
SEDE

OGGETTO: Lavori di somma urgenza.  
Modifica quadro elettrico generale P.O. "Sirai" Carbonia.

In data 26.07.2002, si è verificata una interruzione totale, della fornitura elettrica da parte della Società E.N.E.L., che ha determinato l'impossibilità di alimentare tutte le utenze elettriche, ubicate presso il P.O. "Sirai" Carbonia.

A seguito dell'interruzione suddetta, entravano in azione i due gruppi di emergenza installati nel presidio.

Il continuo modificarsi dell'organismo edilizio delle sue componenti impiantistiche, determinava un carico elettrico delle utenze poste sotto il quadro elettrico " Privilegiata 1", superiore alla potenzialità del gruppo elettrogeno Tessari, che determinava un affaticamento dello stesso, con conseguente entrata in protezione, con la conseguente interruzione dell'erogazione di energia elettrica.

Le utenze continuavano ad essere alimentate per altri 30' dall' U.P.S., senza che il personale intervenuto riuscisse a rimettere in marcia il G.E.. Successivamente si verificava l'esaurimento di carica di batterie di soccorso con la conseguente mancata alimentazione di energia elettrica ai reparti e rischio per l'incolumità dei pazienti e del personale del presidio.

Dopo circa 20' di totale black out ed a seguito della fornitura dell' ENEL, il personale dell'Azienda riusciva ad operare un riarmo manuale dell'interruttore del quadro di scambio (ENEL - gruppi elettrogeni), con il conseguente ripristino dell'alimentazione ai reparti.

Mentre continuavano le operazioni di verifica, del personale tecnico, si è accertato uno squilibrio dei carichi esistenti su due quadri generali, con la necessità di operare un travaso di utenze dal quadro Privilegiata 1 al quadro Privilegiata 2.

Si segnala che gli interventi operati in economia ed in amministrazione diretta, non possono risolvere le criticità riscontrate e pertanto si rende inevitabile l'attivazione delle procedure finalizzate alla rimozione dei pericoli ed alla prevenzione dei rischi, con ricorso a ditte esterne, a seguito di verifica dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 147 del D.P.R. 554/99, ordinando lavorazioni per cottimo.



Il sottoscritto informa di aver condotto una indagine preliminare mirata ad accertare i costi necessari per ridurre lo stato di pericolo nonché le ditte immediatamente disponibili ad operare.

La concomitanza dell'evento con il periodo estivo ordinariamente destinato alla fruizione dei periodi di chiusura per ferie ha condizionato fortemente le procedure di individuazione delle ditte disponibili.

La ditta che per prima si è resa disponibile per l'esecuzione di quanto su esposto, che dà idonee garanzie, tempestività di intervento e capacità tecnico - professionale è la Elettro Installazioni Sarde di Sestu (Cagliari), già fornitrice del gruppo elettrogeno Tessari, U.P.S. e quadro di scambio.

Il titolare della ditta, contattato in merito ha comunicato la disponibilità a inviare immediatamente personale, attrezzature e materiali occorrenti, rinviando la Sua presenza presso gli uffici dell'Azienda per precedenti impegni assunti. Lo stesso ha comunicato di ritenere congruo il preventivo determinato da questo ufficio, pari a € 3.700,00, ma di rinviare il concordamento della spesa alla sua effettiva presenza in loco.



L'UFFICIO TECNICO  
Geom. Sulas Giorgio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giorgio Sulas".

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
 AZIENDA USL N.7 CARBONIA

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA "MODIFICA QUADRO  
 ELETTRICO GENERALE DEL P.O. SIRAI - CARBONIA".**

**DITTA :** ELETTRO INSTALLAZIONI SARDE S.R.L. con sede in - Str. Prov.le n° 8 Km  
 0,900 - Località Is Coras Sestu (Cagliari) - rappresentata da P.I. Frau  
 Giorgio, nato a Cagliari il 12.04.1961 ivi residente in Piazza degli Sforza n°  
 8 C.F. FRA GRG 61D12 B 354Y;

**IMPORTO DEI LAVORI : € 3.700,00;**

**SCHEMA ATTO DI COTTIMO**

L'anno **DUEMILADUE** addì 26 del mese di Luglio in Carbonia presso l'Ufficio Tecnico dell'Azienda , Settore Lavori Pubblici:

**PREMESSO**

- **che** in data 26.07.2002 si è verificata un interruzione totale della fornitura elettrica da parte della Soc. ENEL che ha determinato l'impossibilità di alimentare tutte le utenze elettricamente ubicate presso il P.O. "Sirai" di Carbonia;
- **che** a seguito dell'interruzione suddetta entravano in azione i due gruppi di emergenza installati nel presidio;
- **che** il continuo modificarsi dell'organismo edilizio e delle sue componenti impiantistiche determinava un carico elettrico delle utenze poste sotto la linea "PRIVILEGIATA 1" superiore alla potenzialità sopportata del Gruppo Elettrogeno "TESSARI";
- **che** quanto sopra determinava una affaticamento del suddetto Gruppo Elettrogeno e la conseguente entrata in protezione dello stesso con la conseguente interruzione dell'erogazione di energia elettrica;
- **che** le utenze continuavano ad essere alimentate per altri 30' dall' U.P.S. senza che il personale intervenuto riuscisse a rimettere in marcia il G.E.;
  - successivamente si verificava lo scarico delle batteria di soccorso con la conseguente mancanza di alimentazione di energia elettrica ai reparti e rischio per l'incolumità dei pazienti e del personale presente nel presidio ;
  - dopo circa 20' di totale black out ed a seguito del ripristino della fornitura ad opera dell'Enel, il personale dell'Azienda riusciva ad operare un riarmo manuale delle bobine poste nel Quadro di scambio (Enel - Gruppi Elettrogeni) con il conseguente ripristino dell'alimentazione ai reparti;
  - continuavano le operazioni di verifica del personale tecnico che permettevano di accertare uno squilibrio dei carichi esistenti sulle 2 privilegiate con la necessità di operare un travaso di utenze dalla privilegiata 1 alla privilegiata 2;

- **che** gli interventi operati in economia ed in amministrazione diretta non poteva risolvere le criticità riscontrate; si rendeva inevitabile, l'attivazione delle procedure finalizzate alla rimozione dei pericoli ed alla prevenzione dei rischi con ricorso a ditte esterne a seguito di verifica dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 147 del DPR 554/99 ordinando lavorazioni per cottimo;
- **che** sulla base di apposita relazione tecnica predisposta dal tecnico dell'Azienda incaricato, Geom. Giorgio Sulas, veniva illustrata la situazione esistente nonché, contestualmente, la necessità di disporre un'attuazione immediata delle misure e degli interventi finalizzati alla rimozione del pericolo ed alla prevenzione di ulteriori rischi;
- **considerato**, che per fronteggiare la situazione e dare immediato avvio ai lavori di somma urgenza finalizzati alla rimozione del pericolo ed alla prevenzione di ulteriori rischi l'Ufficio contattava, la ditta Elettro Installazioni Sarde S.r.l. di Sestu;
- **considerato** altresì che, la ditta invitata si dichiarava immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di somma urgenza, atti ad equilibrare il carico sulle reti elettriche del P.O. "Sirai" di Carbonia, riservandosi di concordare il prezzo ritenuto congruo dal tecnico dell'Azienda, pari a € 3.700/00 al netto di IVA per la manutenzione straordinaria, non appena il titolare della ditta sarebbe stato disponibile a recarsi presso gli uffici dell'Azienda;

### TUTTO CIO' PREMESSO

tra il P.I. Frau Giorgio , nato a Cagliari il 12.04.1961, quale legale rappresentante della Ditta Elettro Installazioni Sarde S.R.L. Con Sede Sestu Strada Provinciale n° 8 Km 0,900 - Località Is Coras Sestu (Cagliari) P.I. 02266690920, assuntore dei lavori in parola, da una parte e il Dr. Emilio Simeone, quale Direttore Generale dell'A.S.L. N° 7 di Carbonia, dall'altra, con il presente atto si stipula quanto segue:

- 1) Signor Frau Giorgio nella qualità su espressa con il presente atto legalmente e formalmente si obbliga di eseguire tutte le opere dei lavori di manutenzione straordinaria atti ad equilibrare i carichi su i due quadri elettrici generali del P.O. "Sirai" Carbonia;
- 2) Si esonera la Ditta dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva in quanto trattasi di somma urgenza e di lavori già in esecuzione
- 3) L'importo dei lavori è stabilito in € 3.700/00 (diconsi Euro tremilasettecento/00);
- 4) Per tutti gli effetti del presente atto l'assuntore dei lavori elegge domicilio legale in Carbonia presso la Direzione generale dell'A.S.L. N° 7.

La presente scrittura sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n° 131.

Carbonia, 14 marzo 2003

L'Impresa

  
Elettro  
Installazioni  
Sarde S.r.l.  
L'Amministratore Unico  
Frau p.i. Giorgio

Atto di cottimo Modifica quadro elettrico PO Sirai

Il Direttore Generale

Dr. Emilio Simeone



9

*Muri*

004

19 MAR. 2003



*M*

*[Signature]*