



adottata dal Direttore Generale in data 25 MAR 2014

**OGGETTO :** *Liquidazione fattura n° 000088/13 del 30.04.2013 - Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari.*

Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali,

- Richiamata** la deliberazione del Commissario n° 1450/C del 24.11.2010, relativa alla all'affidamento biennale, con opzione di rinnovo biennale, dell'appalto "Multiservizi integrato per la manutenzione degli Ospedali dell'ASL n° 7 di Carbonia" – a favore della Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari;
- Visto** il contratto Repertorio n° 58 del 11.05.2011, registrato in Iglesias in data 19.05.2011 al n° 1009 mod. 3;
- Preso Atto** dell'istruttoria svolta dal Geom. Giuseppe Puddu in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione, realizzati dalla suddetta Ditta presso gli Ospedali del Distretto di Iglesias nel mese di Aprile 2013 e dall'Ing. Brunello Vacca, in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione realizzati nel suddetto mese presso l'Ospedale SIRAI di Carbonia e lo stabile della Sede Direzionale in via Dalmazia - Carbonia;
- Preso Visione** della Relazione Tecnica nella quale sono riportati i lavori di manutenzione eseguiti dalla suddetta Ditta presso i suddetti immobili aziendali nel mese di Aprile 2013, che si allega in copia;
- Preso Visione** della fattura n° 000088/13 del 30.04.2013 di € 206.966,29 IVA al 21% compresa emessa dalla Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Ritenuto** che, ai sensi dell'art. del capitolo 4 (disciplina economica) paragrafo 4.2 della parte II (disciplinare d'oneri) del capitolato speciale d'appalto, nulla osta il pagamento della suddetta mensilità;

## PROPONE

per i motivi esposti in premessa ed in funzione dell'istruttoria svolta dal Geom. Giuseppe Puddu in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione, realizzati dalla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari presso gli Ospedali del Distretto di Iglesias nel mese di Aprile 2013 e dall'Ing. Brunello Vacca, in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione realizzati nel suddetto mese presso l'Ospedale SIRAI di Carbonia e lo stabile della Sede Direzionale in via Dalmazia – Carbonia, di liquidare alla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari la fattura n° 000088/13 del 30.04.2013 di **€ 206.966,29 IVA al 21% compresa**, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Aprile 2013 presso i suddetti immobili aziendali e la fornitura del gasolio necessario al funzionamento delle caldaie in esercizio presso le Centrali Termiche ubicate presso i suddetti Ospedali;

## Il Direttore Generale

**PRESO ATTO** dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

**SENTITI** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;




## DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- la liquidazione della fattura n° 000088/13 del 30.04.2013 di € **206.966,29 IVA al 21% compresa**, alla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari, quale corrispettivo per i lavori di manutenzione eseguiti nel mese di Aprile 2013 presso gli Ospedali del Distretto di Iglesias, l'Ospedale SIRAI di Carbonia e lo stabile di via Dalmazia in Carbonia e la fornitura del gasolio necessario per il funzionamento delle Caldaie in esercizio presso le Centrali Termiche ubicate presso i suddetti Ospedali;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € **99.745,16 IVA al 21% compresa** a favore della Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari sulla classe di costo al cod. n° **0506010109 "riscaldamento e gestione calore"** del Piano dei conti Aziendale e centri di costo:
  - n° 10510101 € 43.119,83 IVA al 21% compresa;
  - n° 10510206 € 27.330,17 IVA al 21% compresa;
  - n° 10510207 € 29.295,16 IVA al 21% compresa;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € **107.221,13 IVA al 21% compresa** a favore della Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari sulla classe di costo al cod. n° **0507010101 "manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e pertinenze programmate"** del Piano dei conti Aziendale e centri di costo:
  - n° 10510101 € 48.249,51 IVA al 21% compresa;
  - n° 10510206 € 26.805,28 IVA al 21% compresa;
  - n° 10510207 € 26.805,28 IVA al 21% compresa;
  - n° 10110117 € 5.361,06 IVA al 21% compresa;

**Il Direttore Generale**

Dott. Maurizio Calamida



**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Claudio Ferri

**Il Direttore Sanitario**


Dott. Andrea Corrias

Resp. le Strutt. Compl. Serv. Tec., Manut, Logist., Serv. Generali/ Ing. Brunello VACCA

RESP.LE PROC DISTR. DI CARBONIA / Ing. Brunello VACCA

RESP.LE PROC DISTR. DI IGLESIAS / Geom. Giuseppe PUDDU

ADD / Geom. Osvaldo SULAS



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N° 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione  
n. 486 del 25 MAR 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
26 MAR. 2014  
a partire dal \_\_\_\_\_

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



Allegati n° **02**

Destinatari:

- Servizio Bilancio
- Collegio dei Sindaci

tepor SpA

09.05.2013

Sede legale, uffici e deposito: 09129 CAGLIARI Via G. Mercalli, 15/17 Tel. 070 497670 - 070 487256 Telefax 070 494882 Sede secondaria e uffici: 00153 ROMA - Via L. Serra, 32 Tel. 06 5817054 e-mail: tepor@tepor.it PEC: tepor@legalmail.it Destinatario website: www.tepor.it

Cod. Fisc., P. IVA e Reg. Impr. Cagliari n. 00511500928 R.E.A. Cagliari n. 92300 Capitale sociale € 260.000,00 i.v.



Al. 01 di n° 3 PAGINE

Ingegneria e Costruzione Facility Management

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N.83 09013 CARBONIA CI

Tipo Documento

Fog.N.

Fattura

1

Table with columns: N. Documento, Data Documento, Cod. Cliente, Partita IVA / Codice fiscale, Cod. Pag., Descrizione Pagamento, Coordinate Bancarie, IBAN, C/C Bancario, ABI, CAB, Ns. Riferimento, Vs. Riferimento.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Unitario Imponibile IVA

VOSTRO DARE PER:

CONTRATTO DI APPALTO MULTISERVIZI INTEGRATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI OSPEDALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DI CARBONIA.

(COM-756) CODICE CIG 0478450D6A

1) SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA, COMPRENDENTE: MANUTENZIONI EDILI, IMPIANTISTICA, AREE VERDI NONCHE' I SERVIZI DI INGEGNERIA NECESSARI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E SICUREZZA DI IMPIANTI E STRUTTURE. PERIODO: APRILE 2013

N. 1,00 85.625,00 85.625,00 21

2) FORNITURA COMBUSTIBILE PER CENTRALI TERMICHE SERVIZIO DI FORNITURA DEL GASOLIO PER LE CENTRALI TERMICHE INTEGRALMENTE COMPENSATIVO ANCHE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E MESSA A NORMA REALIZZATE CON I RISPARMI SUI CONSUMI DI COMBUSTIBILI. PERIODO: APRILE 2013

N. 1,00 76.333,33 76.333,33 21

3) REVISIONE PREZZI PER LA FORNITURA COMBUSTIBILE AGGIORNAMENTO PREZZI PREVISTO DAL PAR. 4.5 DEL CSA CALCOLATO SULLA BASE DELLA VARIAZIONE PERCENTUALE DEL PREZZO RISULTANTE DAL LISTINO CCIAA DI CAGLIARI DI FINE MESE PRECEDENTE (MAGGIO 2011) RISPETTO ALLO STESSO LISTINO CCIAA DI CAGLIARI VALIDO NEL GIORNO DI SCADENZA DELLA GARA (LUGLIO 2010) CON UNA FRANCHIGIA RECIPROCA DEL 10% E PER UN IMPORTO MASSIMO

...SEGUE

Summary table with columns: Cod. Iva, RIEPILOGHI IVA, Imponibile, IVA, Imposta, Descrizione, Totale Imponibile, Totale Imposta, Totale Documento EURO

Pari a

PAG. 1 di 3

Informativa per la Privacy ai sensi del D. Leg. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 La informiamo che i dati da Lei rilasciati saranno trattati ed organizzati dalla Soc. Tepor S.p.A. anche mediante strumenti informatici al fine di rispettare quanto previsto dalla legge in materia amministrativa, contabile e fiscale ed al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto / ordine / fornitura. Suo diritto ottenerne gratuitamente il controllo, l'aggiornamento, la modifica o la cancellazione e di opporsi al trattamento ai sensi del citato decreto legislativo. Titolare del trattamento dei dati è la Società Tepor S.p.A., Via Mercalli 15/17, Cagliari.

# tepor SpA

Ingegneria e Costruzione  
Facility Management

Sede legale, uffici e deposito:

09129 CAGLIARI  
Via G. Mercalli, 15/17  
Tel. 070 497670 - 070 487256  
Telefax: 070 494882

Sede secondaria e uffici:  
00153 ROMA - Via L. Serra, 32  
Tel. 06 5817054

e-mail: tepor@tepor.it  
PEC: tepor@legalmail.it Destinatario  
website: www.tepor.it

Cod. Fisc., P. IVA e Reg. Impr.  
Cagliari n. 00511500928  
R.E.A. Cagliari n. 92300  
Capitale sociale € 260.000,00 i.v.



AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DI CARBONIA  
VIA DALMAZIA N.83  
09013 CARBONIA CI

Tipo Documento

Fattura

Fog.N.

2

N.Documento	Data Documento	Cod.Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod.Pag.	Descrizione Pagamento	IBAN	C/C Bancario	ABI	CAB
000088/13	30/04/13	X00214	02261310920	10	RIMESSA A 30 GG.	IT73K0101504800000000081327	81327	01015	04800
Coordinate Bancarie		BANCO DI SARDEGNA S.P.A.		Vs. Riferimento					
Ns. Riferimento									

Descrizione

U.M. Quantità Prezzo Unitario Imponibile IVA

RIVALUTABILE PARI AL 80% DELLA RATA MENSILE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE

PERIODO: APRILE 2013

N. 1,00 6.100,69 6.100,69 21

4) ONERI PER LA SICUREZZA

ONERI PER LA SICUREZZA NEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.

PERIODO: APRILE 2013

N. 1,00 2.987,50 2.987,50 21

NS. RIF.: PROT. N. 1568/10 DEL 27/07/2010

VS. RIF.: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO REP.N.58 DEL 11/05/2011

REG. TO A IGLESIAS IN DATA 19/05/2011 AL N.1009

DELIBERA N.1450/C DEL 24/11/2010

Scadenze:

€ 206.966,29 al 30/05/13

\*\* CONTRIBUTIVO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO \*\*

RIEPILOGHI IVA

Cod.Iva	Imponibile	IVA	Imposta	Descrizione	Totale Imponibile
21	171.046,52	21,00	35.919,77 IVA 21%		171.046,52
					Totale Imposta
					35.919,77
					Totale Documento EURO
					206.966,29

\*\*IMPOSTA ESIGIBILE ALL' ATTO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO\*\*

Pari a L400.742.618,00

PAG 2013

Informativa per la Privacy ai sensi del D.Leg. 196/2003

Al sensi dell'art. 13 La Informiamo che i dati da Lei rilasciati saranno trattati ed organizzati dalla Soc. Tepor S.p.A. anche mediante strumenti informatici al fine di rispettare quanto previsto dalla legge in materia amministrativa, contabile e fiscale ed al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto / ordine / fornitura. Suo diritto otteneme gratuitamente il controllo, l'aggiornamento, la modifica o la cancellazione e di opporsi al trattamento ai sensi del citato decreto legislativo. Titolare del trattamento dei dati è la Società Tepor S.p.A., Via Mercalli 15/17, Cagliari.

**AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA**


SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE  
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/  
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA  
PRESENTI FATTURIA, SI LIQUIDA PER € 206.966,29

DELIBERA N. 1450/e DEL 24.11.2020


PIANO DEI CONTI 0506010109 CENTRO DI COSTO 0507010101

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO







**PIANO DEI CONTI: 0506010109**  
(RISCALDAMENTO E GESTIONE CALORE)

CENTRO DI COSTO:	IMPORTO:
10510101 →	€ 43.119,83
10510206 →	€ 27.330,17
10510207 →	€ 29.295,16
<hr/>	
TOTALE →	€ 99.745,16

**PIANO DEI CONTI: 0507010101**  
(MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E PERT. PROGRAMMATE)

CENTRO <del>DE</del> DI COSTO:	IMPORTO:
10510101 →	€ 48.249,51
10510206 →	€ 26.805,28
10510207 →	€ 26.805,28
10110117 →	€ 5.361,06
<hr/>	
TOTALE →	€ 107.221,13

RIEPILOGO GENERALE

PIANO DEI CONTI: 0506010109 → € 99.745,16

PIANO DEI CONTI: 0507010101 → € 107.221,13

---

**TOTALE → € 206.966,29**

**Prezzi medi dei prodotti petroliferi rilevati nella provincia di Cagliari**

**listino di martedì 19 MARZO 2013**

Prezzi riferiti a litro/Kg, compresa l'accisa, al netto dell'IVA  
 Consegne franco magazzino dell'acquirente, pagamento alla consegna

**BENZINE SUPER**

(accisa = € 0,564 per litro)

fino a litri 2.000	N.D.
da lt 2001 a lt 5.000	N.D.
da lt 5001 a lt 10.000	N.D.
da lt 10,001 a lt 20,000	N.D.
superiori a lt 20,001	N.D.

**GASOLIO PER AUTOTRAZIONE**

(accisa = € 0,423 per litro)

fino a litri 2.000	€ 1,47690
da lt 2001 a lt 5.000	€ 1,41805
da lt 5001 a lt 10.000	€ 1,41295
da lt 10,001 a lt 20,000	€ 1,40790
superiori a lt 20,001	€ 1,40540

**GASOLIO PER RISCALDAMENTO**

(accisa = € 0,40321391 per litro)

fino a litri 2.000	€ 1,23105
da lt 2001 a lt 5.000	€ 1,18505
da lt 5001 a lt 10.000	€ 1,17750
da lt 10,001 a lt 20,000	€ 1,17140
superiori a lt 20,001	€ 1,16885

**GASOLIO AGRICOLO**

(accisa = € 0,09308 per litro)

fino a litri 2.000	€ 0,96705
da lt 2001 a lt 5.000	€ 0,91145
da lt 5001 a lt 10.000	€ 0,90655
da lt 10,001 a lt 20,000	€ 0,90170
superiori a lt 20,001	€ 0,87570

**OLIO COMBUSTIBILE greenfuel BTZ 0,3**

(accisa = € 0,0642421 per litro)

fino a kg. 2.000	€ 1,30300
da kg 2001 a kg. 5.000	€ 1,29300
da kg. 5001 a kg. 10.000	€ 1,28300
da kg. 10.001 a kg. 20.000	€ 1,27300
superiori a kg. 20.000	€ 1,26300

**GPL PER USI DOMESTICI**

(Prezzi franco magazzino rivenditore, al lordo della riduzione di € 0,15994158 Kg (legge 448 del 23/12/1998)

<b>MISCELA</b>	
bombola da Kg. 10	N.D.
bombola da Kg 15	N.D.
<b>PROPANO</b>	
bombola da Kg 15	N.D.
bombola da Kg 25	N.D.
bombola da Kg 62	N.D.
bombola da Kg 100	N.D.

**OLIO COMBUSTIBILE denso BTZ**

(accisa = € 0,03138870 per litro)

da kg. 5000 a kg.10.000	€ 0,64000
da kg. 10.000 a kg. 20.000	€ 0,59200
oltre kg. 20.000	€ 0,58000

**GPL SFUSO**

Prezzi al lordo della riduzione di € 0,15994158 per Kg (legge 448/23/12/98 e successive modificazioni): in cisterne di proprietà del venditore, in uso gratuito per una consegna minima di 1.000 litri)

prezzo riferito a litro	N.D.
prezzo riferito a Kg	N.D.

**OLIO COMBUSTIBILE fluido BTZ**

(accisa = € 0,1668394 per litro)


da kg. 5000 a kg.10.000	€ 0,86000
da kg. 10.000 a kg.20.000	€ 0,82400
oltre kg. 20.000	€ 0,79400

**Avvertenze:**

le quotazioni pubblicate in questa tabella sono il risultato delle medie aritmetiche dei prezzi fatti pervenire quindicinalmente da operatori del settore della Provincia di Cagliari. Nel caso in cui i prezzi pubblicati in questa tabella vengano utilizzati per regolamenti di rapporti contrattuali, si deve considerare il carattere esclusivamente informativo degli stessi. Si esclude ogni responsabilità della CCIAA di Cagliari riguardo ad errori od omissioni nei prezzi pubblicati. Per le categorie BENZINE SUPER, GPL PER USI DOMESTICI e GPL SFUSO non è stato possibile effettuare medie per mancanza di segnalazioni; mentre per le categorie OLIO COMBUSTIBILE greenfuel BTZ 0,3, OLIO COMBUSTIBILE denso BTZ e OLIO COMBUSTIBILE fluido BTZ 1% le quotazioni disponibili sono relative ad un'unica ditta.

## Manutenzione Straordinaria Aprile 2013

- ANTINCENDIO
- AREE VERDI
- CONDIZIONAMENTO
- ELETTRICO
- FACCHINAGGIO
- IDRICO-SANITARIO
- IMPIANTI SPECIALI
- PORTE/FINESTRE
- RIPARAZIONI EDILI
- RISCALDAMENTO
- STRAORDINARIO



1/7



Ordine di lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Centro sito	Nome - reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Note addebito	Richiesto da	Data di completamento
8079	29/04/2013	P.O. SIRAI	Presidio		STRAORDINARIO	Locali mensa perdita d'acqua; acqua dal soffitto.	Messo in sicurezza lavoro da proseguire.	C. MERCENARO	29/04/2013
8080	29/04/2013	P.O. SIRAI	U.O. 118		STRAORDINARIO	Black-out elettrico nel presidio.	Ripristino del regolare funzionamento.	C. MERCENARO	29/04/2013
8081	29/04/2013	P.O. SIRAI	Emodinamica		STRAORDINARIO	Alte temperature sala pace-maker.	Ripristino del regolare funzionamento.	C. MERCENARO	29/04/2013
8082	29/04/2013	P.O. SIRAI	Servizio Psichiatrico		STRAORDINARIO	Impianto di allarme inserito.	Eliminato il capo; allarme e ricerca della causa.	C. MERCENARO	29/04/2013
8078	29/04/2013	P.O. SIRAI	Nefrologia e Dialisi		STRAORDINARIO	Cassone finestra pericoloso.	Eseguita la riparazione nel cassone finestra sala B.	C. MERCENARO	29/04/2013
8072	26/04/2013	P.O. SIRAI	Ortopedia e Traumatologia	291/2013	PORTEFINES	Si richiede la sistemazione della tappezzeria della stanza del Capo Sala dell'ASAPS; U.O. di Ortopedia.	Eseguita la riparazione.	CAPOSALA	29/04/2013
8073	26/04/2013	CENTRO DIREZIONE	Uffici	292/2013	IDRICO-SANITARIO	SERVIZIO BILANCIO 2° Piano Si richiede la riparazione dello sciacquo del bagno uomini (causata, con l'acqua, e del lavaggio, nonché, l'intasatura).	Eseguita la riparazione.	COORDINATORE	29/04/2013
8074	26/04/2013	CENTRO DIREZIONE	Uffici	293/2013	ELETTTRICO	SERVIZIO ACQUISITI - Ufficio Patrimonio - 2° Piano Si richiede la URGENTE sostituzione presso la postazione del dipendente STEFANO MASILI della presa tipo "schuko"; con altro tipo di presa "italiana"; per impossibilità di usare multipresa di alimentazione.	Competenza Eligio.	COORDINATORE	29/04/2013
8064	24/04/2013	P.O. SIRAI	Radiologia e Diagnostica	283	ELETTTRICO	si richiede intervento sull'ASAPS; interruttore ell'ASAPS; illuminazione della sala referi della RM.	Eseguita la riparazione.	U.ARCA	29/04/2013
8065	24/04/2013	P.O. SIRAI	Anestesia e Rianimazione Pronto	284	ELETTTRICO	lampada fulminata vuota rianimazione.	Eseguita la riparazione.	U.ARCA	29/04/2013
8066	24/04/2013	P.O. SIRAI	Soccorso/Medicina di Urgenza/Asteroteca	285	ELETTTRICO	pulsante chiamata suona anstateriera suonano di continuo.	Eseguito intervento.	U.ARCA	29/04/2013
8068	24/04/2013	P.O. SIRAI	Radiologia e Diagnostica	287	ELETTTRICO	interruttore su una presa elettrica.	Eseguita la riparazione.	U.ARCA	29/04/2013
8062	24/04/2013	P.O. SIRAI	Radiologia e Diagnostica	281	ELETTTRICO	sostituzione lampada sala medici.	Sostituiti 2 tubi neon.	U.ARCA	29/04/2013
8057	23/04/2013	P.O. SIRAI	Radiologia e Diagnostica		ELETTTRICO	si richiede intervento urgente per la sostituzione lampada nella sala medici	Sostituiti 2 tubi neon.	U.ARCA	29/04/2013
8045	23/04/2013	P.O. SIRAI	Urologia	275	ELETTTRICO	sostituzione lampada alligato sala operatoria (fulminata)	Sostituiti 2 tubi neon.	U.ARCA	29/04/2013
8046	23/04/2013	P.O. SIRAI	Urologia	276	ELETTTRICO	sostituzione presa elettrica della colonna con la presa elettrica adatta alla sala operatoria.	Sostituiti 2 tubi neon.	U.ARCA	29/04/2013
8049	23/04/2013	P.O. SIRAI	Medicina	277	ELETTTRICO	campanello non funzionante	Competenza HC.	U.ARCA	29/04/2013
8051	23/04/2013	P.O. SIRAI	Medicina	278	IDRICO-SANITARIO	sifone non funzionante bagno camera 32-33. Sifone bagno n°3	Eseguita la riparazione.	U.ARCA	29/04/2013
8050	23/04/2013	P.O. SIRAI	Anatomia Patologica	279	PORTEFINES	sostituzione lampada nuovi ambienti.	Eseguita la riparazione.	U.ARCA	29/04/2013
8052	23/04/2013	P.O. SIRAI	Anatomia Patologica	280	PORTEFINES	riparazione l'apparella sala , sostituzione zanzariera sala medici.	Sostituiti 11 tubi neon.	U.ARCA	29/04/2013
8041	22/04/2013	P.O. SIRAI	Centrale Termica		STRAORDINARIO	pompa di calore in blocco	Eseguita la riparazione.	C. MERCENARO	29/04/2013
8042	22/04/2013	P.O. SIRAI	Palazzina nuovo ingresso		STRAORDINARIO	allagamento bagno uomini	Ripristino del regolare funzionamento.	C. MERCENARO	29/04/2013
8035	19/04/2013	P.O. SIRAI	Intramoenia	267	IDRICO-SANITARIO	Galleggiante continuamente in funzione nel bagno donne direzione.	Eseguito intervento.	C. MERCENARO	29/04/2013
8036	19/04/2013	P.O. SIRAI	Ortopedia e Traumatologia	270	IDRICO-SANITARIO	Scarico del lavandino zona lavaggio ferri intasato.	Eseguita la riparazione.	C. MERCENARO	19/04/2013
8038	19/04/2013	P.O. SIRAI	Centro Trasfusionale	273/2013	IDRICO-SANITARIO	Si richiede un intervento per lo stasamento del lavello ubicato nella Sala Donatori.	Eseguita la riparazione.	C. MERCENARO	29/04/2013
8028	19/04/2013	P.O. SIRAI	Ortopedia e Traumatologia	270/2013	IDRICO-SANITARIO	Si richiede intervento idraulico presso la zona lavaggio ferri perché il lavandino è intasato.	Sostituzione del sifone a bottiglia.	CAPOSALA	29/04/2013
8029	19/04/2013	P.O. SIRAI	Chirurgia Generale Pronto	271/2013	IDRICO-SANITARIO	Si richiede intervento idraulico per il ripristinare il funzionamento regolare della lampada antibagno infermierii illuminata.	Eseguito intervento.	INFERMIERE	29/04/2013
8030	19/04/2013	P.O. SIRAI	Soccorso/Medicina di Urgenza/Asteroteca		ELETTTRICO		Diboscatura.	G. PUXEDDU	19/04/2013
8031	19/04/2013	P.O. SIRAI	Centro Diabetologico		ELETTTRICO	Sostituzione lampada al neon segreteria.	Sostituiti 2 tubi neon.	C. MERCENARO	19/04/2013
8033	19/04/2013	P.O. SIRAI	Stroke Unit	269	IDRICO-SANITARIO	Si richiede la riparazione dello sciacquo del bagno infermierii.	Sostituito il galleggiante cate ed il lunghetto del meccanismo di scarico.	C. MERCENARO	19/04/2013
8034	19/04/2013	P.O. SIRAI	Stroke Unit	268	ELETTTRICO	Corto circuito illuminazione spogliatoio infermierii e interruttore testa letto terapia intensiva	Sostituiti 2 tubi neon, 2 interruttori, 1 supporto, 1 reattore.	C. MERCENARO	19/04/2013
8010	17/04/2013	P.O. SIRAI	Anestesia e Rianimazione	271	IDRICO-SANITARIO	Lavandino della vuota tappato.	Eseguito intervento.	C. MERCENARO	19/04/2013
8011	17/04/2013	P.O. SIRAI	Centro Diabetologico		PORTEFINES	Manutenzione della serratura del bagno dei medici.	Eseguita la riparazione.	C. MERCENARO	19/04/2013
8005	16/04/2013	P.O. SIRAI	Cardiologia e UTIC	270	ELETTTRICO	Si richiede la riparazione del filo che collega al campanello (avviso di chiamata), la camera n°4.	Eseguita la riparazione.	C. MERCENARO	16/04/2013
8006	16/04/2013	P.O. SIRAI	Camere mortuarie		CONDIZIONAMENTO	Si richiede di rifare lo scarico di condensa di una pompa di calore.	Eseguita la riparazione.	C. MERCENARO	16/04/2013
8007	16/04/2013	P.O. SIRAI	Medicina		FACCHINAGGIO	Si richiede il trasloco di 2 scrivanie all'ASAPS; interno del reparto stesso.	Eseguito.	P. PODDA	16/04/2013
8008	16/04/2013	P.O. SIRAI	Cardiologia e UTIC	140	ELETTTRICO	Si richiede la riparazione della plastica (tipo vetro) della lampada notturna della c1 e della c4.	Eseguito il trasloco.	M.LETIZIA PODDA	16/04/2013
7991	15/04/2013	P.O. SIRAI	Ostetricia e Ginecologia		STRAORDINARIO	Puzza di bruciato	Eseguita la riparazione.	C. MERCENARO	16/04/2013
7992	15/04/2013	P.O. SIRAI	Stroke Unit		STRAORDINARIO	Grossa perdita d'acqua; acqua dal controsoffitto.	Corto circuito su lampada. Eseguita la riparazione.	C. MERCENARO	15/04/2013
						Intercetto linea assicuratura dei quadri elettrici investiti dall'ASAPS; acqua. Riparazione da eseguire in seguito a cura dell'ASAPS; rimessa che ha fatto i lavori solo alcuni mesi fa.		C. MERCENARO	15/04/2013

2/7





3/7

Ordini di Lavoro	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Note addebito	Richiesto da	Data di completamento
7993	15/04/2013	P.O. SIRAI	Pronto Soccorso/Medicina di Urgenza/Asteria		STRAORDINARIO	Porta di ingresso accettazione non chiude.	Eseguita la riparazione.	C.MERCENARO	15/04/2013
7994	15/04/2013	P.O. SIRAI	Ostetricia e Ginecologia		STRAORDINARIO	Camera n°4 con il wc intasato.	Intervento eseguito sia sul wc sia sul lavandino.	C.MERCENARO	15/04/2013
7996	15/04/2013	P.O. SIRAI	Nefrologia e Dialisi	266	IDRICO-SANITARIO	Si richiede intervento urgente x scarico punto rene n°3, sala A.	Eseguito intervento.	C.MERCENARO	16/04/2013
7997	15/04/2013	P.O. SIRAI	Ostetricia e Ginecologia	265	IDRICO-SANITARIO	Camera n°3: wc non funzionante.	Stasato.	C.MERCENARO	15/04/2013
8000	15/04/2013	P.O. SIRAI	Cardiologia e UTIC	267	IDRICO-SANITARIO	Impianto citofonico non funzionante.	Eseguita la riparazione.	C.MERCENARO	15/04/2013
8001	15/04/2013	P.O. SIRAI	Stroke Unit	264	IDRICO-SANITARIO	Si richiede la riparazione della tavoletta wc bagno degenza donne.	Sostituita la tavoletta.	C.MERCENARO	16/04/2013
8002	15/04/2013	P.O. SIRAI	Area esterne	263	ANTINCENDI	Pozzetto di raccolta acque nere retro laboratorio analisi, richiede intervento autopurgo.	Eseguito intervento.	C.MERCENARO	16/04/2013
7998	15/04/2013	P.O. SIRAI	Ostetricia e Ginecologia	264	ANTINCENDI	Movimentazione stipetti del personale.	Eseguito il trasloco.	C.MERCENARO	16/04/2013
7999	15/04/2013	P.O. SIRAI	Stroke Unit	263	ANTINCENDI	Richiesta riparazione vetro cassetta idrante zona spogliatoi infermieri.	Sostituito il vetro.	C.MERCENARO	16/04/2013
8004	15/04/2013	P.O. SIRAI	Pediatria	269	ELETTRICO	Presca elettrica da cambiare perché è pericolosa.	Sostituita 1 presa bipasso 10/16.1 presa sciuko, 1 supporto, 1 placca, serie litino.	C.MERCENARO	16/04/2013
7989	12/04/2013	P.O. SIRAI	Pediatria	269	STRAORDINARIO	Si richiede intervento per il blocco degli ascensori n° 95282 e 95283.	Intervento eseguito.	C.MERCENARO	15/04/2013
7990	11/04/2013	P.O. SIRAI	Presidio		ELETTRICO	L'Appos: impianto elettrico delle luci delle scale è in corto circuito.	Sostituiti 3 tubi neon e 2 reattori.	C.MERCENARO	15/04/2013
7981	11/04/2013	P.O. SIRAI	Uffici Direzione		ELETTRICO	Richiesta di intervento lampada sala di attesa accettazione.	Sostituito 1 tubo neon.	C.MERCENARO	15/04/2013
7986	11/04/2013	P.O. SIRAI	Radiologia e Diagnostica	256	ELETTRICO	Si richiede la sostituzione della lampadina del bagno infermieri.	Sostituita 1 lampadina.	C.MERCENARO	15/04/2013
7987	11/04/2013	P.O. SIRAI	Urologia	255	ELETTRICO	I pulsanti del testaleto della prima camera sono bloccati.	Eseguita la riparazione.	C.MERCENARO	15/04/2013
7988	11/04/2013	P.O. SIRAI	Cardiologia e UTIC		IDRICO-SANITARIO	Si richiede la riparazione dei bidet del bagno del primario è disaccato.	Modificato il fissaggio.	C.MERCENARO	15/04/2013
7982	11/04/2013	P.O. SIRAI	Radiologia e Diagnostica		IDRICO-SANITARIO	Si chiede la sostituzione dei copri wc nel bagno dei medici.	Intervento eseguito	C.MERCENARO	15/04/2013
7983	11/04/2013	P.O. SIRAI	Centro Diabetologico		ELETTRICO	Sostituzione lampada neon in sala medici.	Sostituito 1 tubo neon.	C.MERCENARO	15/04/2013
7984	11/04/2013	P.O. SIRAI	Centro Diabetologico		PORTE/FINES	Manutenzione serratura della porta della segreteria.	Eseguita la riparazione.	C.MERCENARO	15/04/2013
7985	11/04/2013	P.O. SIRAI	Medicina		IDRICO-SANITARIO	Camera 7 bagno con carenza di griglia nel pavimento ed forte odore di fogna.	Intervento eseguito.	C.MERCENARO	15/04/2013
7976	10/04/2013	P.O. SIRAI	Chirurgia Generale		ELETTRICO	Stanza 5, luce non funzionante.	Ripristino funzionamento.	C.MERCENARO	10/04/2013
7973	10/04/2013	P.O. SIRAI	Ortopedia e Traumatologia		PORTE/FINES	Si richiede la sistemazione urgente della serratura del bagno del personale.	Sostituzione e fornitura della serratura.	C.MERCENARO	10/04/2013
7974	10/04/2013	CENTRO DIREZIONE	Uffici		ELETTRICO	Montaggio di canale e di 2 torrette x alimentazione elettrica e linea dati.	Eseguito impianto elettrico come richiesto.	R.VACCA	10/04/2013
7975	10/04/2013	CENTRO DIREZIONE	Uffici		PORTE/FINES	Mal funzionamento serratura Dottoressa E. Locci.	Sostituito il cilindro.	C.MERCENARO	10/04/2013
7978	10/04/2013	P.O. SIRAI	Pronto Soccorso/Medicina di Urgenza/Asteria		IDRICO-SANITARIO	Si richiede il montaggio di un portarotolo.	Montato.	C.MERCENARO	10/04/2013
7972	10/04/2013	P.O. SIRAI	Radiologia e Diagnostica		ELETTRICO	Richiesta di intervento della lampada del corridoio.	Sostituito 1 tubo neon.	C.MERCENARO	10/04/2013
7962	09/04/2013	P.O. SIRAI	Urologia	248	IDRICO-SANITARIO	water bagno medico è tappato.	Stasato.	U.ARCA	10/04/2013
7963	09/04/2013	P.O. SIRAI	Nido Pediatrico	249	PORTE/FINES	tapparella bloccata finestra guardiola.	Riparata.	U.ARCA	10/04/2013
7969	09/04/2013	CENTRO DIREZIONE	Uffici	252	CONDIZIONAMENTO	VERIFICA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI DELLA SEDE CENTRALE DI VIA DALMAZIA	Ripristino funzionamento,	U.ARCA	10/04/2013
7971	09/04/2013	P.O. SIRAI	Anestesia e Rianimazione	254	PORTE/FINES	tenda pacchetto rotta e pericolante.	Da sostituire.	U.ARCA	10/04/2013
7961	09/04/2013	P.O. SIRAI	Chirurgia Generale	247	ELETTRICO	campanello letto n°3 filo staccato.	Sostituito pulsante a perilla blicino art.392103.	U.ARCA	10/04/2013
7965	09/04/2013	P.O. SIRAI	Palazzina nuovo ingresso		STRAORDINARIO	Porte girevole bloccata.	Ripristino funzionamento.	C.MERCENARO	10/04/2013
7966	09/04/2013	P.O. SIRAI	Ostetricia e Ginecologia	250	ELETTRICO	presa elettrica rotta in ecografia.	Sostituita presa bipasso 10/16.	U.ARCA	10/04/2013
7967	09/04/2013	P.O. SIRAI	Cardiologia e UTIC	251	ELETTRICO	VERIFICA INSTALLAZIONE SISTEMA DI RIPETIZIONE ANCHE SOLO VISIVO PANNELLO ALAMI (CHIAMARE REPARO.CARDIOLOGIA)	Relazione il tutto all'Arpos, Ing. Cocco.	U.ARCA	15/04/2013
7968	09/04/2013	CENTRO DIREZIONE	Uffici		RISCALDAMENTO	Le pompe di calore non sono in funzione.	Ripristino funzionamento.	C.MERCENARO	10/04/2013
7960	08/04/2013	P.O. SIRAI	Centrale sterilizzazione		ELETTRICO	Si richiede la sostituzione di lampade fulminate .	Sostituiti 10 tubi neon.	C.MERCENARO	10/04/2013
7953	05/04/2013	P.O. SIRAI	Ortopedia e Traumatologia	241	ELETTRICO	sostituzione lampade del corridoio	Sostituite 4 lampade e riparato il cavo delle luci del locale capo sala.	CAPOSALA	08/04/2013
7954	05/04/2013	CENTRO DIREZIONE	Uffici		ELETTRICO	sistemazione lampada neon presso corridoi affari generali/protocollo generale	Eseguito intervento di risistemazione.	CAPOSALA	08/04/2013
7955	05/04/2013	P.O. SIRAI	Urologia	243	ANTINCENDI	si richiede intervento su gancio estintore staccatosi dal muro , il arpos, estintore giace per terra.	Eseguito.	CAPOSALA	08/04/2013
7956	05/04/2013	P.O. SIRAI	Anestesia e Rianimazione	245	PORTE/FINES	tenda a lamelle rotta	Non riparabile da sostituire.	CAPOSALA	10/04/2013
7957	05/04/2013	P.O. SIRAI	Ortopedia e Traumatologia	246	ELETTRICO	richiesta controllo antenna tv medico di guardia	Eseguita la riparazione con sostituzione della presa tv e spinotti.	CAPOSALA	08/04/2013



Handwritten signature or initials.

4/7

Ordine di lavoro	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Note addebito	Richiesto da	Data di completamento
7958	05/04/2013	P.O. SIRAI	Ex centro AIDS		RISCALDAME INTO	Sottocentrale termica: nuovo guasto nella vaporiera.	Eseguita la riparazione.	C. MERCENARO	08/04/2013
7959	05/04/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		PORTE/FINES TRE	4° piano. Controllo finestra bagno dipendenti.		CAPOSALA	29/04/2013
7951	05/04/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		IDRICO- SANITARIO	6° piano. Controllo sciacquone bagno pazienti uomini.	Eseguita revisione flussometro.	CAPOSALA	29/04/2013
7952	05/04/2013	P.O. CTO	Centrale Termica		ELETTTRICO	Sostituzione n°3n platiniera zona sgarigatori.	Eseguita sostituzione lampada.	G. PUDDU	29/04/2013
7935	04/04/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		ELETTTRICO	6° piano. Controllo luci notturne camera n° 6.	Eseguita sostituzione lampada.	CAPOSALA	29/04/2013
7936	04/04/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		ELETTTRICO	Ex falegnameria-Spogliatoio camera mortuaria. Controllo funzionalità faretti esterni.	Anomalia non riscontrata	G. PUDDU	29/04/2013
7937	04/04/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		ELETTTRICO	Spogliatoio operatori camera mortuaria. Sostituzione lampada.	Eseguita sostituzione lampada	G. PUDDU	29/04/2013
7939	04/04/2013	P.O. S.BARBARA	Centro Diabetologico		ELETTTRICO	Verifica impianto elettrico sala di attesa per modifiche necessarie alimentazione nuovo tavolo. Individuazione e sostituzione dei componenti necessari.		G. PUDDU	29/04/2013
7940	04/04/2013	P.O. CTO	Locali tecnici		PORTE/FINES TRE	riparazione urgente della porta segnaletica installata fra la marciopiede e il bagno: ingresso		M. DEMARTIS	29/04/2013
7941	04/04/2013	P.O. SIRAI	Pronto Soccorso/Medicina di Urgenza/Astatercia		IDRICO- SANITARIO	Segnalato assenza acqua calda presso i reparti - segnalazione partita dal P. Soccorso ma rilevata anche dagli altri reparti.	La causa del problema è un mix di docetta spero.	CAPOSALA	08/04/2013
7949	04/04/2013	P.O. SIRAI	Area esterne		IDRICO- SANITARIO	Zona mortuaria: fuoriuscita di liquami dal pozzetto.	Eseguito intervento	C. MERCENARO	08/04/2013
7944	04/04/2013	P.O. SIRAI	Urologia	240/2013	IDRICO- SANITARIO	Intervento per eliminazione perdita di acqua dal BIDET del bagno ubicato nello spogliatoio del Med. Urgenza. Locali del 3° piano.	Eseguita la riparazione.	PRIMARIO	08/04/2013
7945	04/04/2013	P.O. CTO	Traumatologia		IDRICO- SANITARIO	riparazione cassetta wc bagno S.O.	Eseguita revisione pulsante.	G. PUDDU	29/04/2013
7947	04/04/2013	P.O. CTO	Radiologia e Diagnostica		ELETTTRICO	Sostituzione lampadina sgabuzzino adiacente alle sale di refezione del TC.	Eseguita sostituzione lampada.	COORDINATORE	29/04/2013
7948	04/04/2013	P.O. SIRAI	Pronto Soccorso/Medicina di Urgenza/Astatercia		RISCALDAME INTO	Troppo caldo in tutto il reparto.	Attivato il gruppo ex emodinamica per le sole mediche.	C. MERCENARO	08/04/2013
7933	04/04/2013	P.O. S.BARBARA	Urologia		ELETTTRICO	Sostituzione presa testeletto astanteria n° 1.	Eseguita sostituzione presa	COORDINATORE	29/04/2013
7934	04/04/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		ELETTTRICO	6° piano. Controllo luci notturne.	Eseguita sostituzione lampade	CAPOSALA	29/04/2013
7942	04/04/2013	P.O. SIRAI	Centro Trasfusionale		ELETTTRICO	Linea elettrica del frigorifero non attiva.	Ripristino e verifica della causa.	C. MERCENARO	08/04/2013
7943	04/04/2013	P.O. SIRAI	Medicina		ELETTTRICO	Si richiede il bagno: installazione di un nuovo citofono nella porta di ingresso del reparto.	Eseguita la nuova installazione del citofono con sostituzione anche della rete di alimentazione.	M. LETIZIA PODDA	29/04/2013
7926	03/04/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		CONDIZIONA MENTO	Camera mortuaria: controllo pompa di calore sala autoptica. (URGENTE)	Eseguita pulizia filtri.	G. PUDDU	29/04/2013
7932	03/04/2013	P.O. SIRAI	Pronto Soccorso/Medicina di Urgenza/Astatercia	241	IDRICO- SANITARIO	lavoro padelle perde acqua.	Eseguita la riparazione.	U. ARCA	04/04/2013
7929	03/04/2013	P.O. S.BARBARA	Endoscopia		ELETTTRICO	Messa in sicurezza presa elettrica sconnessa dalla scatola.	Eseguita messa in sicurezza	G. PUDDU	29/04/2013
7931	03/04/2013	P.O. SIRAI	Nefrologia e Dialisi	240	IDRICO- SANITARIO	perdita di acqua: scarico lavandino sala c più installazione supporto lava mani sala	Eseguita la riparazione.	U. ARCA	04/04/2013
7921	02/04/2013	P.O. SIRAI	Camera mortuaria		PORTE/FINES TRE	Porta antipanico esterna uscita fronte camera mortuaria bloccata.	Riparato, mancava un pezzo del maniglione.	C. MERCENARO	02/04/2013
7923	02/04/2013	P.O. SIRAI	Servizio Psichiatrico	238	PORTE/FINES TRE	si richiede intervento urgente per sistemare la porta di bagno: ingresso barelle. la porta attualmente è bloccata.	Eseguito intervento.	U. ARCA	04/04/2013
7924	02/04/2013	P.O. SIRAI	Urologia	239	PORTE/FINES TRE	sostituzione guarnizione finestre delle camere (NON SI CHIUDONO GOMMA PIUMA TROPPO GROSSA)	Eseguito intervento.	U. ARCA	08/04/2013
7925	02/04/2013	P.O. S.BARBARA	Ex Centrale Termica		IDRICO- SANITARIO	Sale per addolcitori Kg 250.	Lavoro eseguito.	G. PUDDU	29/04/2013
7918	02/04/2013	P.O. SIRAI	Camera mortuaria	236/2013	ELETTTRICO	Si richiede la sostituzione presso la Camera Mortuaria di n. 1 lampada al neon fulminata.	Sostituiti 2 tubi neon.	CAPOSALA	04/04/2013
7919	02/04/2013	P.O. SIRAI	Nefrologia e Dialisi	237	ELETTTRICO	neon da sostituire urgentemente presso il bagno: ambulatorio medici	Sostituito 1 tubo neon.	CAPOSALA	04/04/2013
7920	02/04/2013	P.O. SIRAI	Pronto Soccorso/Medicina di Urgenza/Astatercia	238	ELETTTRICO	VERIFICA E RIPRISTINO ALIMENTAZIONE CIRCUITO ELETTTRICO & GAS MEDICALI & QUESTI IN PARTENZA DAL QUADRO DEL REPARTO PRONTO SOCCORSO E POSTO A SERVIZIO DEI CENTRALINI DALL'ARME POSIZIONATI UNICO IL CORRIDOIO.	Eseguita tutte le ricerche richieste dall'ispezione Ing. COCO e riferito a lui le informazioni sull'ispezione: impianto allarmi gas medicali.	CAPOSALA	04/04/2013
7917	31/03/2013	P.O. S.BARBARA	Soccorso		IDRICO- SANITARIO	Lavandino 1° Medicheria oturato. (URGENTE)	Eseguito disostruzione scarico.	COORDINATORE	29/04/2013
7802	29/03/2013	P.O. SIRAI	Nido Pediatrico	234	PORTE/FINES TRE	conceda porte ripristinare.	Chiodata scambiana.	U. ARCA	02/04/2013
7803	29/03/2013	P.O. CTO	Uffici 2° piano		ELETTTRICO	sostituzione lampade fluorescenti nell'ufficio tecnico del Geom. Puiddu.	Eseguita sostituzione lampade	M. DEMARTIS	29/04/2013
7801	29/03/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		PORTE/FINES TRE	Centro di Salute Mentale. Controllo serratura porta ingresso piano terra. (non chiude)	Eseguita revisione serratura.	G. PUDDU	29/04/2013
7800	29/03/2013	P.O. S.BARBARA	Ostetricia e Ginecologia		PORTE/FINES TRE	Riparazione finestra camera di degenza n°1.	Eseguita riparazione finestra	CAPOSALA	29/04/2013
7797	28/03/2013	P.O. S.BARBARA	Pediatria		IDRICO- SANITARIO	Controllo scarico lavandino bagno medici.	vedi richiesta 7797	CAPOSALA	29/04/2013
7798	28/03/2013	P.O. S.BARBARA	Pediatria		IDRICO- SANITARIO	controllo scarico doccia bagno medici.		CAPOSALA	29/04/2013
7799	28/03/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		PORTE/FINES TRE	Sottopiano: riparazione porta tagliafuoco ingresso lato lavanderia. (non si apre dall'ispezione interno)	Eseguita revisione serratura.	CAPOSALA	29/04/2013
7795	27/03/2013	P.O. CTO	Otorinolaringoiatra		ELETTTRICO	Locale mediche. Sostituzione lampade.	Eseguita sostituzione lampade.	T. ATZORI	29/04/2013
7795	27/03/2013	P.O. CTO	Otorinolaringoiatra		ELETTTRICO	Locale mediche. Sostituzione lampade.	Eseguita sostituzione lampade.	CAPOSALA	29/04/2013

Ordine di lavoro n°	Data di richiesta servizio	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Note suggerite	Richiesto da	Data di completamento
7786	27/03/2013	P.O. CTO	Locali tecnici		IDRICO-SANITARIO	Andito seminterrato c/o ascensori Bassetti. Perdita idrica da tubazioni 48quot; ; Mensa dipendenti. Verifica impianti idrico-sanitari per abbondante perdita idrica.	Eseguita sostituzione tubazione deteriorata da 48quot; ;	G. PUDDU	29/04/2013
7787	27/03/2013	P.O. CTO	Locali tecnici		IDRICO-SANITARIO	Mensa dipendenti. Verifica impianti idrico-sanitari per abbondante perdita idrica.	Perdita eliminata.	G. PUDDU	29/04/2013
7790	27/03/2013	P.O. CTO	Locali tecnici		IDRICO-SANITARIO	Disostruzione w.c. bagno pubblico c/o atrio S.O. Ortopedia.	Eseguita disostruzione w.c.	G. PUDDU	29/04/2013
7770	27/03/2013	P.O. CTO	Radiologia e Diagnostica		RISCALDAME	Camera oscura radiologia tradizionale. Perdita da termosifone.	Eliminata la perdita.	G. PUDDU	29/04/2013
7771	27/03/2013	P.O. S.BARBARA	Anestesia e Rianimazione		IDRICO-SANITARIO	Controllo cassetta scarico vuotatore.		CAPOSALA	29/04/2013
7772	27/03/2013	P.O. S.BARBARA	Anestesia e Rianimazione		PORTE/FINES	Verifica maniglia porta spogliatoio medici.	Eseguita sostituzione del galleggiante	G. PUDDU	29/04/2013
7775	27/03/2013	P.O. SIRAI	Ostetricia e Ginecologia	228	ELETRICO	lampada neon fulminata nel locale di stoccaggio antisila.	Eseguita riparazione serratura	G. PUDDU	29/04/2013
7793	27/03/2013	P.O. SIRAI	Radiologia e Diagnostica	232	ELETRICO	si richiede la sostituzione di una lampada nel bagno medici.	Sostituito 1 tubo neon.	U.ARCA	10/04/2013
7794	27/03/2013	P.O. SIRAI	Stroke unit	232	ELETRICO	si richiede la sostituzione di una lampada nel bagno medici.	Sostituita 1 lampada.	U.ARCA	04/04/2013
7765	26/03/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici	233	ELETRICO	Ritardi eseguiti da ditta specializzata ed i risultanti sono stati depositati all'ascensore tecnico.	Collegamento eseguito.	U.ARCA	04/04/2013
7768	26/03/2013	P.O. CTO	Arete esterne		IDRICO-SANITARIO	Cabina B.T., Collegamento linea alimentazione nuova TAC.	Eseguito lavoro come da richiesta.	G. PUDDU	29/04/2013
7762	26/03/2013	P.O. S.BARBARA	Endoscopia		ELETRICO	Verifica funzionalità ed eventuale disostruzione caditoia acque bianche c/o serbatoio gasolio centrale termica.	Eseguito lavoro come da richiesta.	G. PUDDU	29/04/2013
7763	26/03/2013	P.O. SIRAI	Pronto Soccorso/Medicina di urgenza/Astanzetta	216	PORTE/FINES	Sostituzione lampade nel bagnodi personale.	Eseguita sostituzione lampada	CAPOSALA	29/04/2013
7766	26/03/2013	P.O. S.BARBARA	Radiologia e Diagnostica		ELETRICO	porta vetro uscita P.soccorso uscita dalla sede ( vetro filato)	Fornitura e sostituzione di entrambi i vetri rotti.	U.ARCA	04/04/2013
7767	26/03/2013	P.O. CTO	Otopedia		CONDIZIONA	Collegamento al trasformatore di isolamento quadro di zona linea alimentazione n° 2	Collegamento eseguito.	G. PUDDU	29/04/2013
7761	25/03/2013	P.O. CTO	Traumatologia		CONDIZIONA	Verifica funzionalità impianto climatizzazione.	Eseguito riarmo interruttore.	G. PUDDU	29/04/2013
7747	23/03/2013	P.O. S.BARBARA	Nefrologia e Dialisi		CONDIZIONA	Verifica manto impermeabile copertura C.T. nel tratto sovrastante il locale conduttori per infiltrazioni acque meteoriche.	Eseguita pulizia canali di scolo	G. PUDDU	29/04/2013
7741	22/03/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		IDRICO-SANITARIO	Bagno pazienti donne, controllo vaschetta.	Eseguita regolazione del galleggiante.	T.ATZORI	29/04/2013
7746	22/03/2013	P.O. S.BARBARA	Endoscopia		IDRICO-SANITARIO	Corridoio sottopiano: controllo perdita digapoc;acqua(angolo alto, porta ingresso deposito cartone dialisi).	Verifica e pulizia pozzetti eseguita	G. PUDDU	29/04/2013
7731	20/03/2013	P.O. S.BARBARA	Ex Centrale Termica		ELETRICO	Installazione n° 1 plafoniera tratto finale andito reparto. Materiale a disposizione presso officina manutenzione.	Eseguita riparazione cerniere porta	G. PUDDU	29/04/2013
7660	14/03/2013	P.O. SIRAI	Urologia	193	RISCALDAME	Manutenzione bruciatore caldaia Navai per ripetuti blocchi fiamma ed eventuale pulizia forcolare e olio funi.	Eseguita revisione bruciatore.	G. PUDDU	29/04/2013
7674	14/03/2013	P.O. CTO	Locali tecnici		PORTE/FINES	MANUTENZIONE FINESTRA	Montate guarnizioni in tutte le finestre.	U.ARCA	02/04/2013
7647	13/03/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		PORTE/FINES	Chirurgia Pediatrica. Porta tagliafuoco accesso reparto lato ascensori Bassetti.	Eseguita regolazione cerniere porta	CAPOSALA	29/04/2013
7648	13/03/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		PORTE/FINES	6°Piano: controllo finestra archivio.	Eseguito sostituzione vetro.	T.ATZORI	29/04/2013
7654	13/03/2013	P.O. SIRAI	Medicina	190	FACCHINAGG	Si richiede lo spostamento di alumi mobili.	Eseguita revisione cassonetto avvolgibile	CAPOSALA	29/04/2013
7579	05/03/2013	P.O. SIRAI	Servizio Psichiatrico	169/2013	IO	URGENTISSIMA messa in sicurezza area intorno alla pianta di Pino presso il giardino interno del Reparto Psichiatrico. In quanto un ramo è pericolante e si sta staccando. controllo funzionamento ed eventuale ripristino pompa scarico acqua piovani da tombino di raccolta adiacente al magazzino del servizio attenzione richio di allagamento locale dove sono posizionata scarabatta elettrica.	Eseguito.	C.MERCENARO	16/04/2013
7561	04/03/2013	P.O. SIRAI	Laboratorio Analisi	160	CONDIZIONA	si richiede urgentemente il riparo e il freddo.	Sostituita la 1°pompa triatutto.	CAPOSALA	19/04/2013
7548	01/03/2013	P.O. SIRAI	Urologia	158	PORTE/FINES	si richiede urgentemente il riparo e il freddo.	Montate le nuove guarnizioni.	U.ARCA	16/04/2013



5/7





Ordine di lavoro	Spazio	Procedura	Descrizione	Formulari primaria richiesta	Note: subito non sono in funzione le pompe dosatrici.	Data di completamento	Tipo di intervento
7114	P.O. SIRAI	26.23.1M	Controllo: Settimanalmente controllo funzionamento di sbrinatori, pompe dosatrici e dosatori. Giornalmente analisi delle acque ed eventuale taratura del sistema di trattamenti della coltura e di ogni materiale depositato in caso di alluvione cassettoni, areole scottamento, ecc.	CONDUITTORE	non sono in funzione le pompe dosatrici.	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7214	CENTRO DIREZIONALE	15.04.1M	Controllo: verificare che la temperatura dell'acqua dei vari circuiti corrisponda al valore di mandata corrispondente al valore di taratura del pressostato. Verificare la funzionalità delle valvole di sicurezza e dei pressostati di blocco installati sui generatori. Verificare inoltre che le valvole di sicurezza siano funzionanti sia ad impianto spento che funzionante. La pressione di intervento delle valvole di sicurezza è riportata sulle stesse. Il pressostato di blocco deve essere tarato ad una pressione leggermente inferiore a quella di intervento della valvola di sicurezza, regolazione a taratura a freddo. Verificare l'andamento automatico presente sui gruppi termici, individuando il relativo diagramma di esercizio al fine di mantenere, negli ambienti riscaldati, i valori stabiliti dalla normativa (art.9 del DPR 41/2013) tenendo conto degli ambienti riscaldati 20 °C +/- 2 °C. Giornalmente verificare i valori delle principali caratteristiche dell'acqua, quali durezza ed acidità, onde evitare incrostazioni o corrosioni dei gruppi termici. Manutenzione: giornalmente verificare la quantità di fanghi che si depositano sul fondo del generatore (in seguito alla fuoriuscita dal rubinetto di scarico) e provvedere alla eliminazione mediante un lavaggio con acqua ed additivi chimici.	SERRAMENTISTA	eseguito	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7116	P.O. SIRAI	29.01.1M	Controllo: verificare che la temperatura dell'acqua dei vari circuiti corrisponda al valore di mandata corrispondente al valore di taratura del pressostato. Verificare la funzionalità delle valvole di sicurezza e dei pressostati di blocco installati sui generatori. Verificare inoltre che le valvole di sicurezza siano funzionanti sia ad impianto spento che funzionante. La pressione di intervento delle valvole di sicurezza è riportata sulle stesse. Il pressostato di blocco deve essere tarato ad una pressione leggermente inferiore a quella di intervento della valvola di sicurezza, regolazione a taratura a freddo. Verificare l'andamento automatico presente sui gruppi termici, individuando il relativo diagramma di esercizio al fine di mantenere, negli ambienti riscaldati, i valori stabiliti dalla normativa (art.9 del DPR 41/2013) tenendo conto degli ambienti riscaldati 20 °C +/- 2 °C. Giornalmente verificare i valori delle principali caratteristiche dell'acqua, quali durezza ed acidità, onde evitare incrostazioni o corrosioni dei gruppi termici. Manutenzione: giornalmente verificare la quantità di fanghi che si depositano sul fondo del generatore (in seguito alla fuoriuscita dal rubinetto di scarico) e provvedere alla eliminazione mediante un lavaggio con acqua ed additivi chimici.	CONDUITTORE	Impianto a vapore non in funzione.	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7215	CENTRO DIREZIONALE	19.01.1M	Settimanalmente ispezionare, verificare e pulizia di tutte le vasche di raccolta, sifoni e tubazioni di scarico provenienti dalle cucine, ivi comprese le operazioni di disinquinazione e rimozione residui di grasso; le operazioni debbono essere eseguite a partire dall'interno dei locali cucina fino al collettore principale. Se necessario: trasporto a discarica del materiale di risulta.	MURATORE	non vi sono cucine.	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7176	CENTRO DIREZIONALE	01.04.3M	Controllo: verificare presenza e integrità segnalatrice di sicurezza e componenti antionfenicidi. Manutenzione: pulizia generale locale, pulizia prese aereazione (naturale-forzata).	ELETRICISTA	ok	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7177	CENTRO DIREZIONALE	10.03.3M	Controllo: verifica delle pavimentazioni esterne, compreso portico e tampe di ogni genere, per accertamento della perdita integrità dei manti di usura e delle pavimentazioni in genere; verifica efficienza dei sistemi di deflusso acqua meteorica.	MURATORE	ok	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7178	CENTRO DIREZIONALE	23.01.3M	Controllo: integrità ed efficienza alimentazione; verifica stato di conservazione apparecchiature, usura collegamenti flessibili, integrità componenti. Manutenzione: pulizia postazioni esterne, prove funzionalizzate. Inalimento. Se necessario: inibizione di eventuali componenti inefficienti. Sostituzione se non riparabili.	ELETRICISTA	ok	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7179	CENTRO DIREZIONALE	26.19.3M	Controllo: assenza perdite e controllo dei collegamenti elettrici.	ELETRICISTA/ELETTRICISTA	ok	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7180	CENTRO DIREZIONALE	26.25.3M	Manutenzione: Pulizia e/o sostituzione dei filtri.	MANUTENTORE	ok	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7181	CENTRO DIREZIONALE	27.01.3M	Controllo: parametri funzionali delle valvole termostatiche, Controllo di efficienza delle parzializzazioni e relativi dispositivi di comando, Controllo del serraggio di tutti i morsetti elettrici del quadro delle utenze; pulizia dei contatti mobili e fissi dei teleinterfacci ed eventuale sostituzione in caso di deterioramenti, Controllo e prove di intervento di tutte le apparecchiature a servizio del comando di capacità della macchina.	FRIGORISTA	ok	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7182	CENTRO DIREZIONALE	27.03.3M	Controllo: verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di controllo e sicurezza quali pressostato olio, bruciatore antigelo, ecc; verifica della temperatura ambiente in alcuni locali scelti a campione per garantire il rispetto delle norme di legge e per individuare anomalie di funzionamento e segnali sull'arresto; verifica della temperatura di ingresso e di uscita dell'acqua; verifica della carica dei gas ed eventuale reintegro; ispezione dei circuiti frigoriferi ed eliminazione di eventuali perdite; controllo efficienza e taratura delle valvole di espansione termostatica e dei dispositivi di espansione del refrigerante; controllo dell'apparato; efficienza delle valvole di intercettazione a solenoide, di bypass e di riagno; controllo degli ancoraggi di fissaggio e serraggio di connessioni, morsetti, bulloneria, ecc.	FRIGORISTA	ok	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7169	CENTRO DIREZIONALE	02.01.3M	Controllo: verificare corretta installazione e stato d'uso delle bocchette, lance, cassette UNI, nicchia manichette con eventuale sostituzione del telaio e relativi vetro se rotto. Manutenzione: verifica della rete antincendio, manutenzione delle pompe di sollevamento alimentare comprese quadri e relativi componenti, delle autovalvole, delle valvole di intercettazione, dei relativi rubinetti e sbrinatori con eliminazione delle perdite e sostituzione delle tenute.	TECNICO ANTINCENDIO	Impianto non in funzione.	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7169	CENTRO DIREZIONALE	19.01.3M	Controllo: verifica completa funzionalità e risparmio inverte rete acque bianche fino al fessio colatore, compresi partighe e strade. Manutenzione: ispezione e verifica di tutti gli scannafossi, cavevi, ecc., compreso la rimozione di foglie, guano, ecc. che possono ostacolare il deflusso delle acque, i completi sifoni, pozziati, ecc., fino al collettore principale; verifica finale del flusso dell'acqua.	ICRAULLICO	ok	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7170	CENTRO DIREZIONALE	26.11.3M	Controllo: controllo assenza perdite.	TERMOIDRAULICO	ok	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7175	CENTRO DIREZIONALE	01.01.3M	Controllo: integrità ed efficienza apparecchiature, livello olio pressione gas/interfacci automatici, verifica scorre fusibili (eventuale reintegro). Manutenzione: serraggio della bulloneria morsetti sbrinatorio e conduttori scatti.	ELETRICISTA	ok	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7171	CENTRO DIREZIONALE	26.12.3M	Controllo: assenza perdite.	TERMOIDRAULICO	ok	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7172	CENTRO DIREZIONALE	31.05.3M	Controllo: assenza perdite.	FRIGORISTA	ok	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7173	CENTRO DIREZIONALE	34.01.3M	Esecuzione di misure di temperatura e umidità all'interno dei seguenti locali: N°2 sala operatoria e il corridoio pulito per ogni comparto, N°3 ambienti per ogni reparto di rianimazione; N°3 ambienti per ogni reparto di cardiologia; N°3 ambienti per ogni reparto di radiologia; N°3 ambienti per ogni reparto di ortopedia; N°3 ambienti per ogni reparto di anestesia; N°3 ambienti per ogni reparto di pronto soccorso; N°10 ambienti di degenza; N°3 ambienti adibiti a uffici amministrativi. I filtri saranno effettuati in accordo con la norma UNI 3364.	TERMOIDRAULICO/FRIGORISTA/TECNICO	solo negli uffici amministrativi	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7122	CENTRO DIREZIONALE	26.24.1M	Controllo: funzionamento lampade spia e apparecchi segnalazione allarme. Se necessario: controllo dello stato di integrità di cavi, guaine, tubi, scale di derivazione, controllo efficienza dei punti luce allineamento accoppiamenti motore-compressore. Giornalmente verificare temperatura acqua entrata/uscita del condensatore, controllo quadro sequenze compressori, della rumorosità dei macchinari, controllo umidità nel circuito freon e sostituzione filtri deidratatori. Manutenzione: se necessario cambio olio e filtri ad ogni compressore ed eventuale rabbocco, ricerca perdite e loro eliminazione, controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi (compresi la fornitura) non a fine illuminazione. Pulizia filtro olio di mandata e filtro di aspirazione, ingrassaggio cuscinetti e/o sostituzioni, eventuali riavvolgimenti motori elettrici, se occorrenti, verniciatura, nelle centrali frigorifere, a quelle parti che si presentano deteriorate o arrugginite.	ELETRICISTA	ok	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7123	CENTRO DIREZIONALE	27.01.1M	Controllo: verifica pressione di aspirazione e di mandata di ogni compressore, verifica pressione olio di ogni compressore, controllo quadro sequenze compressori, della rumorosità dei macchinari, allineamento accoppiamenti motore-compressore. Giornalmente verificare temperatura acqua entrata/uscita del condensatore, controllo umidità nel circuito freon e sostituzione filtri deidratatori. Manutenzione: se necessario cambio olio e filtri ad ogni compressore ed eventuale rabbocco, ricerca perdite e loro eliminazione, controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi (compresi la fornitura) non a fine illuminazione. Pulizia filtro olio di mandata e filtro di aspirazione, ingrassaggio cuscinetti e/o sostituzioni, eventuali riavvolgimenti motori elettrici, se occorrenti, verniciatura, nelle centrali frigorifere, a quelle parti che si presentano deteriorate o arrugginite.	FRIGORISTA	ok	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7124	CENTRO DIREZIONALE	27.03.1M	Controllo: verifica del regolare funzionamento delle apparecchiature di controllo e sicurezza; controllo compressori (vedere schede tecniche); pompe (vedere schede tecniche); batterie di scambio (vedere schede tecniche); controllo ventilatori (vedere schede tecniche) verifica dello stato di integrità degli assennamenti elettrici; verifica dello stato di integrità delle unghie di trasmissione; controllo degli indicatori di umidità. Giornalmente controllo funzionamento generale della pompa di calore. Quando occorre controllo ed eliminazione di eventuali perdite. Manutenzione: attivazione alternata delle pompe (se i circuiti dispongono di pompe di riserva) con controllo del corretto funzionamento delle stesse, quando occorre effettuare la sostituzione del filtro deidratatore del compressore per evitare danneggiamenti al funzionamento del compressore.	FRIGORISTA	ok	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7125	CENTRO DIREZIONALE	31.05.1M	Manutenzione: pulizia griglia presa aria esterna e batteria evaporante. Se necessario sostituzione pile nei telecomandi, programmazione dei telecomandi e dei termostati, sostituzione dei telecomandi di comando.	FRIGORISTA	ok	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7204	P.O. SIRAI	14.04.1M	Controllo: verifica integrità e controllo apertura e chiusura porte, allineamenti e tolleranze; controllo corretto funzionamento settore di funzionamento; controllo batterie di emergenza, costa pneumatiche. Lancia acqua e chiusura. Manutenzione: pulizia automazione e lubrificazione.	SERRAMENTISTA/ELETTRICISTA	Eseguito.	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7205	P.O. SIRAI	15.04.1M	Manutenzione: lubrificazione dei perni e dei rulli di tutte le parti in movimento, ingrassaggio con grasso non ingente delle guide di scorrimento. Quando occorre: pulizia interna mediante la rimozione della polvere e di ogni materiale depositato in caso di alluvione cassettoni, areole scottamento, ecc.	SERRAMENTISTA	Eseguito a carattere casalingo.	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7206	P.O. SIRAI	19.04.1M	Settimanalmente ispezionare, verificare e pulizia di tutte le vasche di raccolta, sifoni e tubazioni di scarico provenienti dalle cucine, ivi comprese le operazioni di disinquinazione e rimozione residui di grasso; le operazioni debbono essere eseguite a partire dall'interno dei locali cucina fino al collettore principale. Se necessario: trasporto a discarica del materiale di risulta.	MURATORE	eseguito,	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7163	P.O. SIRAI	26.25.3M	Manutenzione: Pulizia e/o sostituzione dei filtri.	MANUTENTORE	eseguito,	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7222	P.O. SIRAI	10.03.3M	Controllo: verifica delle pavimentazioni esterne, compreso portico e tampe di ogni genere, per accertamento della perdita integrità dei manti di usura e delle pavimentazioni in genere; verifica efficienza dei sistemi di deflusso acqua meteorica.	MURATORE	eseguito,	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7149	P.O. SIRAI	26.01.3M	Controllo: Verifica eventuali perdite nelle tubazioni.	MURATORE	eseguito,	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
7224	P.O. SIRAI	02.01.3M	Controllo: verifica corretta installazione e stato d'uso delle bocchette, lance, cassette UNI, nicchia manichette con eventuale sostituzione del telaio e relativi vetro se rotto. Manutenzione: verifica della rete antincendio, manutenzione delle pompe di sollevamento alimentare elettricamente comprese quadri e relativi componenti, delle autovalvole, delle valvole di intercettazione, dei relativi rubinetti e sbrinatori con eliminazione delle perdite e sostituzione delle tenute.	CONDUITTORE	eseguito,	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT
				TECNICO ANTINCENDIO	eseguito,	09/04/2013	PREVENTIVE MAINT

7/7

