



adottata dal Direttore Generale in data 16 MAG. 2014

OGGETTO: *Procedura in economia (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 125 comma 08 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per lavori di sostituzione del cassonetto di Estrazione a servizio dell'impianto aria del sito di Risonanza Magnetica presso l'U.O. di Diagnostica per Immagini del P. O. C.T.O. di Iglesias. Affidamento alla Società Cofely Italia s.p.a. e impegno di spesa.*

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:

PRESO ATTO delle richieste verbali e scritte del 16.10.2013 e 24.01.2014, della dott.ssa Loredana Satta, Esperto Responsabile della sicurezza dell'impianto di Risonanza Magnetica presso l'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias, che si allegano al presente atto, in cui si lamenta il non corretto funzionamento dell'impianto di aerazione del sito di RM del P.O. CTO

CONSIDERATO che, secondo il parere dell'Esperto Responsabile, dott.ssa Loredana Satta, l'impianto di Risonanza Magnetica deve lavorare in condizioni standard (10 ricambi/ora) e di emergenza, (20 ricambi/ora) nel caso si dovesse verificare una fuoriuscita di elio che comporterebbe un gravissimo rischio sulla salute e sulla vita del paziente;

RAVVISATA la necessità e urgenza di ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto di aerazione del sito di RM presso l'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias, al fine di evitare l'interruzione dell'utilizzo dell'impianto stesso ed assicurare efficacia ed efficienza all'attività aziendale;

PRECISATO che il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico dell'ASL n. 7 di Carbonia, Ing. Brunello Vacca, ha richiesto alla società Cofely Italia s.p.a., un intervento tecnico, in cui si è ravvisata la necessità di sostituire il cassonetto di Estrazione a servizio dell'impianto aria, poiché l'attuale componentistica non è più in grado di fornire prestazioni sufficienti e non garantisce la necessaria affidabilità e continuità di funzionamento dell'impianto di condizionamento, seguito dalla presentazione di un preventivo di spesa da parte della Cofely Italia s.p.a.,

PRESO ATTO che, la società Cofely Italia s.p.a., ha inviato al Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico dell'ASL n. 7 Carbonia, tramite mail del 12/05/2014, il preventivo n. ES/014/027 del 12/04/2014, che si allega in copia per fare parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardante i lavori per la sostituzione del cassonetto di Estrazione a servizio dell'impianto aria del sito di RM presso l'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias; per una spesa complessiva di € 1.150,00, IVA al 22% esclusa;

TENUTO CONTO del parere sulla spesa espresso da parte del Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico dell'ASL n. 7 di Carbonia, Ing. Brunello Vacca, il quale ha espresso parere favorevole all'impegno di spesa con annotazione a margine del preventivo allegato al presente atto, includendo nell'offerta anche le spese di smaltimento dei materiali di risulta del vecchio Estrattore;

DATO ATTO che la Società Cofely Italia s.p.a., risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;

RITENUTO - che sulla base delle disposizioni vigenti, la fornitura di che trattasi, risulta legittimamente eseguibile, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente peraltro l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

- che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

PROPONE

- l'affidamento alla Società Cofely Italia S.p.A., dei lavori per la sostituzione del cassonetto di Estrazione a servizio dell'impianto aria del sito di RM presso l'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias; al costo indicato nella offerta n. ES/014/027 del 12/04/2014, per una spesa complessiva di € 1.150,00 esclusa iva al 22%, comprensiva dell'onere per lo smaltimento dei materiali di risulta del vecchio estrattore;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile, il geom. Giuseppe Puddu, dipendente a tempo indeterminato dell'ASL n. 7 Carbonia,

Il Direttore Generale

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico dell'ASL n. 7 di Carbonia, Ing. Brunello Vacca;

SENTITO il parere del direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare alla Società Cofely Italia S.p.A., dei lavori per la sostituzione del cassonetto di Estrazione a servizio dell'impianto aria del sito di RM presso l'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias; al costo indicato nella offerta n. ES/014/027 del 12/04/2014, per una spesa complessiva di € 1.150,00 esclusa iva al 22%, comprensiva dell'onere per lo smaltimento dei materiali di risulta del vecchio estrattore;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile, il geom. Giuseppe Puddu, dipendente a tempo indeterminato dell'ASL n. 7 Carbonia,
- di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento alla Società Cofely Italia S.p.A., al costo di € 1.150,00 esclusa iva al 22% della relativa fattura dell'importo di € 1.150,00.+ I.V.A. al 22%; mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale, previa l'emissione del CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di che trattasi a cura del Responsabile di Procedimento, geom. Giuseppe Puddu, dipendente a tempo indeterminato ASL n. 7 Carbonia, nonché la presentazione allo stesso della DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' dell' impianto realizzati e le Certificazioni dei materiali impiegati;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € 1.403,00 di cui € 253,00 per IVA al 22%, a favore della Cofely Italia S.p.a., sulla classe di costo al cod. 0507010103 "manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Piano dei Conti Aziendale e al Centro di Costo n° 10510207 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. Iglesias), dell'esercizio 2014 di parte corrente.

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Galamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferreri

Il Direttore Sanitario

Dott. Andrea Corrias

Resp. Serv tecnico, Manutentivo e Logistico Ing. B/Vacca

Dott. Federico Marini

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 756 del 16 MAG. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 16 MAG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Allegati n°: **03**

Destinatari:

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci.

All. 01

COFELY
GDF SUEZ

Spett.le
A.S.L. n° 7
Iglesias
c/o P.O. C.T.O.
Risonanza Magnetica
Iglesias

C.A. Ing. Brunello VACCA
C.A. Geom. Giuseppe Puddu

Cagliari, 12 Aprile 2014

Preventivo n° ES/014/027

Oggetto: Preventivo per la sostituzione del cassonetto di Estrazione a servizio dell'impianto aria del reparto di Risonanza Magnetica, ubicato presso il P.O. CTO di Iglesias (CI).

A seguito ns. intervento tecnico del 14/04/2014, vi comunichiamo che si rende necessario la sostituzione dell'estrattore aria in quanto l'attuale componentistica non è più in grado di fornire prestazioni sufficienti e non garantisce la necessaria affidabilità e continuità di funzionamento dell'impianto di condizionamento, per cui con la presente vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per la sostituzione.

In attesa di Vs. comunicazioni in merito, porgiamo, cordiali saluti



COFELY ITALIA S.p.A.
AREA SARDEGNA

Via Gkua snc

090125 Cagliari

tel. : +39 07066161 – fax : +39 0706616736

www.cofely-gdfsuez.com

COFELY ITALIA S.P.A.

Responsabile di Commessa

Efizio Spiga

Cofely Italia S.p.A. - Società con Socio Unico - Sede legale Via Ostiense, 333 00146 Roma Tel. : 06549231 Fax. : 0654923450 - C.S. L.v. Euro 280.800.000,00 - Partita IVA 01698911003 - Codice Fiscale e n. iscrizione - Registro delle imprese di Roma 07149930583 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della GDF SUEZ Energie Services S.A. (Francia)

ASL 7 CARBONIA
Struttura Complessa del Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico
Il Responsabile
Ing. Brunello VACCA



1/2

RIF	DESCRIZIONE	UM	Quantità	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
	<p>A seguito ns. intervento tecnico del 14/04/2014, vi comuniciamo che si rende necessario la sostituzione dell'estrattore aria in quanto l'attuale componentistica non è più in grado di fornire prestazioni sufficienti e non garantisce la necessaria affidabilità e continuità di funzionamento dell'impianto di condizionamento, per cui con la presente vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per la sostituzione.</p> <p>*Smontaggio parte di controsoffitto per consentire lo smontaggio dell' estrattore esistente.</p> <p>*Fornitura e posa di nuovo estrattore avente le seguenti caratteristiche: velocità 1400 giri al 1',portata massima a bocca libera 3400 m³/h,pressione massima a bocca chiusa 520 Pa, alimentazione elettrica 220V 1050W., completo di raccordo in lamiera zincata di adeguato diametro per collegamento canali di estrazione esistenti.</p> <p>*Collegamenti elettrici con relative prove di funzionamento e misurazioni di portata.</p>	corpo	1		
		cad	1		
		corpo	1		
TOTALE LAVORI		EURO		1.150,00	

Esclusioni:

* I.V.A.

Modalità di pagamento:

Bonifico Bancario 60 gg. f.m. (D.L. 9 ottobre 2002 n° 231)

Si esprime parere favorevole sull'offerta economica di € 1.150,00 + IVA per la sostituzione dell'estrattore d'aria del Reparto di Risonanza Magnetica del presidio ospedaliero CTO di Iglesias. L'offerta deve intendersi comprensiva dell'opera dello smaltimento dei materiali di risulta del vecchio estrattore

12 maggio 2014


Cofely Italia S.p.a.
Responsabile di Commessa
Efisio Spiga

[Handwritten signature]

ASL 7 CARBONIA
Struttura Complessa del Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico
Il Responsabile
Ing. Brunello VACCA

[Handwritten signature]





AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
FISICA SANITARIA

Presidio di Monserrato - SS 554 - Bivio per Sestu

Responsabile : Dott.ssa Loredana Satta

Tel. 07051096547 _ e-mail lorstta@medicina.unica.it



Alla Direzione Medica
PP.OO. CTO e Santa Barbara
SEDE

16.10.2013

Al Servizio Tecnico
ASL n° 7
SEDE

All. 02


OGGETTO : richiesta di intervento sul sistema di monitoraggio dell' ossigeno- impianto RM del P.O. CTO.

A seguito di controllo sull'impianto RM del P.O. CTO si è rilevato il non corretto funzionamento del sistema di monitoraggio dell'ossigeno presente nel sito di Risonanza Magnetica. Visto che l'ultimo controllo è stato eseguito in data 10 febbraio 2012, si richiede con urgenza intervento tecnico da parte della ditta Sol per una verifica e taratura dello stesso, nonché eventuale sostituzione del sensore di O₂. Si coglie l'occasione per comunicare che, sulla base delle ultime ispezioni da parte dell' INAIL, è obbligatorio :

- eseguire il controllo del sistema di monitoraggio con una periodicità semestrale
- certificare il tempo di vita garantito del sensore di ossigeno da parte della ditta installatrice
- comunicare la data entro la quale il sensore deve essere sostituito

L'Esperto Responsabile della sicurezza
Dott.ssa Loredana Satta

1/1



**AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
FISICA SANITARIA**

Presidio di Monserrato - SS 554 - Bivio per Sestu

Responsabile: Dott.ssa Loredana Satta

Tel 07051096547 - e-mail: lorstta@medicina.unica.it



Alla Direzione Sanitaria
ASL n° 7 - Carbonia

24.01.2014

Att. 03

Al Responsabile
Servizio Tecnico
ASL n° 7 - c/o P.O. SIRAI

Alla Direzione Medica
P.O. CTO - Iglesias

Al Responsabile Medico del sito RM
Dott. Carlo Montaldo
P.O. CTO - Iglesias

Oggetto: controlli di sicurezza nel sito di Risonanza Magnetica - U.O.C. di Radiologia - P.O. CTO


La presente per ricordare, come precedentemente richiesto in data 16.10.2013 e 09.01.2014, che secondo le indicazioni degli Ispettori dell' INAIL la verifica della tenuta della gabbia di Faraday va eseguita con periodicità annuale. Poiché l'ultimo controllo è stato eseguito il 04 gennaio 2013, si richiede che tale verifica sia eseguita al più presto. Le ditte che possono essere contattate per un preventivo sono:

- Morviducci srl - Via Stessa, 133 - Roma - tel. 063051313 - fax 063017505
- Te.Si.A srl - Via de Stefani, 60 - 00137 Roma - tel. 0682004515 / 0682000629 - fax 0682006113

Si fa presente inoltre che devono essere eseguiti i seguenti controlli:

- misure di portata al fine di verificare che il numero di ricambi ora sia: in condizioni normali 10 ricambi/ora e in condizioni di emergenza 20 ricambi/ora, come previsto dalla normativa vigente.
- OK - sostituzione del sensore di ossigeno e relativa taratura
- consegna alla sottoscritta di tutte le misure nonché indicazione del tipo di sensore utilizzato e relativa scadenza

1/e



**AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
FISICA SANITARIA**




Lee 03

Presidio di Monserrato - SS 554 - Bivio per Sestu
Responsabile: Dott.ssa Loredana Satta
Tel 07051096547 - e-mail lorstta@medicina.unica.it

Si fa presente che, a seguito dell'installazione della Risonanza Magnetica presso il P.O. Sirai avverrà sicuramente un'ispezione da parte dell'INAIL come previsto dalle Linee Guida, e che pertanto ci sarà con molta probabilità anche un controllo sul sito RM del P.O. CTO. Nel caso di ispezione la non esecuzione dei controlli richiesti porterà ad un fermo dell'impianto.

L'Esperto Responsabile della sicurezza del sito RM
Dott.ssa Loredana Satta



e/2