



Deliberazione n. 1260

Adottata dal Direttore Generale in data 28 LUG 2014

Oggetto: Riparazione urgente di n. 01 Sonda ecografica lineare, marca ESAOTE, modello LA 523, inventario n. 25559, matricola n. 13421, in dotazione all'Ecotomografo, modello Mylab 25, marca ESAOTE, inventario n. 19321, matricola n. 104212; assegnati all'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. Sirai di Carbonia. Attivazione della procedura in economia ai sensi del regolamento aziendale di cui all'art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/06, assunzione impegno di spesa e individuazione soggetto esecutore.  
Ditta Hospital Consulting spa - C.I.G.: Z9B10428E6.

Il Responsabile dell'Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica:

**RICHIAMATA** la Delibera del Direttore Generale n. 62 del 17/01/2014, nella quale, per garantire la continuità dei procedimenti amministrativi che sino alla data del 31/12/2013 erano di competenza dell'ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'ing. Brunello Vacca, Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

**PREMESSO** - che quest'Azienda ha in dotazione la seguente apparecchiatura: sonda ecografica lineare, marca ESAOTE, modello LA 523, inventario n. 25559, matricola n. 13421, in dotazione all'Ecotomografo, modello Mylab 25, marca ESAOTE, inventario n. 19321, matricola n. 104212; assegnati all'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. Sirai di Carbonia.

- che conseguentemente alla richiesta di intervento dell'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. Sirai di Carbonia, il personale dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica ha verificato la tipologia del guasto;

**DATO ATTO** che la tipologia del guasto e lo stato d'uso della tecnologia, hanno richiesto l'intervento dei fiduciari dell'Hospital Consulting spa, i quali, ai fini di evitare l'interruzione del servizio hanno provveduto alla temporanea sostituzione della sonda ecografica danneggiata, fornendo l'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. Sirai di Carbonia di un'altra sonda di analogo modello;

**PRESO ATTO** del preventivo inviato via mail dall'Hospital Consulting spa all'Ufficio di Ingegneria Clinica dell'ASL n. 7 Carbonia, il 01/07/2014, relativo sia al costo della riparazione che alla sostituzione con la formula del Repair Exchange della strumentazione in oggetto, che si allega al presente atto;

**DATO ATTO** della esplicita richiesta di riparazione avanzata dall'U.O. di Diagnostica per Immagini della sonda ecografica lineare, marca ESAOTE, modello LA 523, inventario n. 25559, matricola n. 13421, perché ritenuta di caratteristiche strumentali superiori al muletto lasciato temporaneamente in loro dotazione ed



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

inviata il 15/07/2014 tramite fax, all'Ufficio di Ingegneria Clinica dell'ASL n. 7 Carbonia;

**DATO ATTO** della richiesta di preventivo per la riparazione, prot. gen. 2014/20203 del 21/07/2014, relativo alla sonda ecografica lineare in oggetto, inviata dall'Ufficio di Ingegneria Clinica dell'ASL n. 7 Carbonia alla società Esaote spa ed allegato al presente atto;

**CONSIDERATO** che, nonostante l'urgenza della riparazione, alla data odierna, sebbene sollecitato più volte telefonicamente dall'Ufficio di staff di Ingegneria Clinica, la società Esaote spa non ha provveduto a fornire alcuna risposta formale alla richiesta di preventivo per la riparazione avanzato dall'Ufficio di staff di Ingegneria Clinica, limitandosi a comunicare verbalmente la loro non disponibilità alla riparazione della strumentazione in oggetto,

**VISTO** il preventivo inviato via mail dall'Hospital Consulting spa all'Ufficio di Ingegneria Clinica dell'ASL n. 7 Carbonia, il 01/07/2014, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; che propone la riparazione, alla cifra di € 3.001,50 iva al 22% esclusa, a favore della società Hospital Consulting spa;

**RITENUTO** - che sulla base delle motivazioni e necessità su esposte, appare percorribile la procedura in economia, in ossequio al disposto dell'art. 1 e dell'art. 6 lettera a) del Regolamento Aziendale, approvato con delibera n° 1305 del 19.12.2006, che seppur con le nuove soglie di importo espressamente riconosciute a livello normativo dall'art. 4 comma 2, lettera m-bis) della legge 106 del 2011, rende percorribile l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per forniture di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'i.v.a. di legge; nonché ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006;

**RITENUTO** - di dover impegnare per la riparazione dell'apparecchiatura in oggetto, la cifra di € 3.001,50 i.v.a. al 22% esclusa, a favore della società Hospital Consulting spa;

**RICHIAMATE** le disposizioni di riferimento contenute nel Titolo II parte II del D.lgs. 163/06 per la disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria da affidarsi in economia.

## PROPONE

per quanto sopra esposto:

- di affidare alla società Hospital Consulting spa, con sede legale in via di Scolivigne, n. 60/1, Località Grassina, 50015 Bagno a Ripoli (FI), la riparazione della Sonda ecografica lineare, marca ESAOTE, modello LA 523, inventario n. 25559, matricola n. 13421, in dotazione all'Ecotomografo, modello Mylab 25, marca ESAOTE, inventario n. 19321, matricola n. 104212; assegnati all'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. Sirai di Carbonia, con attivazione della procedura in economia ai sensi del regolamento aziendale di cui all'art. 125 D.lgs. 163/06, al costo di € 3.001,50 iva al 22% esclusa, a favore della società Hospital Consulting spa;

- di impegnare la somma complessiva di € 3.661,83 i.v.a. al 22% inclusa, prevista per la riparazione della tecnologia in oggetto;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

- di individuare l'Ing. Brunello Vacca, Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento Aziendale;

### IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- di affidare alla società Hospital Consulting spa, con sede legale in via di Scolivigne, n. 60/1, Località Grassina, 50015 Bagno a Ripoli (FI), la riparazione della Sonda ecografica lineare, marca ESAOTE, modello LA 523, inventario n. 25559, matricola n. 13421, in dotazione all'Ecotomografo, modello Mylab 25, marca ESAOTE, inventario n. 19321, matricola n. 104212; assegnati all'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. Sirai di Carbonia, con attivazione della procedura in economia ai sensi del regolamento aziendale di cui all'art. 125 D.lgs. 163/06, al costo di € 3.001,50 iva al 22% esclusa, a favore della società Hospital Consulting spa;

- di impegnare la somma complessiva di € 3.661,83 i.v.a. al 22% inclusa, a favore della società Hospital Consulting spa; prevista per la riparazione della tecnologia in oggetto;

- di individuare l'Ing. Brunello Vacca, Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento Aziendale;

- di dare atto che l'affidamento viene disposto ai sensi e per gli effetti del Regolamento Aziendale in economia approvato con delibera n. 1305 del 19.12.2006, che seppur con le nuove soglie di importo espressamente riconosciute a livello normativo dall'art. 4 comma 2, lettera m-bis) della legge 106 del 2011, rende percorribile l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per forniture di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'i.v.a. di legge; nonché ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006;

- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 3.661,83 i.v.a. al 22% compresa, per la riparazione affidata alla società Hospital Consulting spa, con sede legale in via di Scolivigne, n. 60/1, Località Grassina, 50015 Bagno a Ripoli (FI), sul codice del piano dei conti Aziendale n° 0507020103 (manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie a richiesta), centro di costo 10540401 (U.O. Diagnostica per Immagini P.O. Sirai Carbonia)

- di demandare al Responsabile del Servizio Acquisti e al Responsabile del Procedimento, ciascuno per le proprie competenze, l'adozione dei provvedimenti correlati e conseguenti al presente atto;

*cpa*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

II DIRETTORE GENERALE  
Dr. Maurizio Calamida



II DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Claudio Ferri

II DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Andrea Corrias

Il Resp.le Serv. Tecnico, Manutentivo e Logistico

Dott. F. Marini

4



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
attesta che la Deliberazione

n° 1240 del 28 LUG 2014

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio  
dell'Azienda USL n° 7 a partire  
dal 28 LUG 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali



SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle Delibere:

n. 265/2006 n. 189/2007 n. 414/2007 n.1160/C/2010 e n. 753/2014

allegati n. 01

All. 01



Leggi Componi Cerca Rubrica Cartelle Impostazioni Area Utente Aluto Esci

ingegneriacinica@aslcarbonia.it

Ritorna a Inbox

**Da:** Michela Lobina <Michela.Lobina@hospital-consulting.it>

**Posta Inviata:** mar 1/07/14 11:21

Rispondi

**A:** "ingegneriacinica@aslcarbonia.it" <ingegneriacinica@aslcarbonia.it>, "gioanngius@aslcarbonia.it" <gioanngius@aslcarbonia.it>

**Priorità:** Alta

Rispondi a tutti

**Cc:** "mpalazzari@aslcarbonia.it" <mpalazzari@aslcarbonia.it>

**Oggetto:** Preventivo riparazione/sostituzione sonda ecografica Diagnostica per Immagini P.O. Sirai

**Tipo:** Testo Con Allegati

Inoltra

Cancella

Rubrica Contatti

Stampa

Visualizza Headers

Avanti

Precedente

Buongiorno,

in riferimento alla richiesta di intervento di manutenzione 2014/00684 pervenuta dall'U.O. Diagnostica per Immagini del P.O. Sirai, si riportano di seguito i dettagli:

1) Sonda ecografica lineare ESAOTE modello LAS23:

- inventario 25559;
- in dotazione all'U.O. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI del P.O. SIRAI;
- guasto riscontrato: guaina e cristalli danneggiati;
- In dotazione all'Ecotomografo modello Mylab 25 costruttore ESAOTE inventario 19321;
- Per evitare l'interruzione del servizio è stata consegnata al reparto un muletto (sonda con uguali caratteristiche);
- Costo dell'intervento: €3001,5 per la riparazione (ricarico del 15% per spese di gestione ed utile d'impresa incluso) o €2932,5 per il repair-exchange (ricarico del 15% per spese di gestione ed utile d'impresa incluso). Se si dovesse approvare quest'ultima formula, al reparto rimarrebbe in dotazione la sonda che la ditta ci ha inviato come muletto per evitare l'interruzione del servizio.

Resto in attesa di una vostra approvazione per autorizzare il preventivo e, inoltre, di sapere con che formula si preferisce procedere.

Saluti

Michela Lobina

Michela Lobina  
Sic Carbonia



Hospital Consulting SpA

Via di Scolivigne, 60/1

Località Grassina

50015 Bagno a Ripoli (FI)

Tel. +39-055-64.98.51

Fax. +39-055-64.98.680

Mob. +39-320-28.93.002

C.F., Part. I.V.A. e Reg. Imprese: FI03010380487

C.C.I.A.A. FI REA: 293209

Capitale sociale: € 1.764.000,00 i.v.

Stai utilizzando 93,38MB di 500MB (18,68%).

©2009 Regione Autonoma della Sardegna