



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Carbonia

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA**

Proposta n. 521 /2017


DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N. 342 DEL 6 GIU 2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO

Ing. Brunello VACCA 

OGGETTO: UTEC - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. N.50/2016 e nomina del R.U.P., per la manutenzione da effettuarsi su VIDEOCOLONSCOPIO Olympus PCF-H180 Al SC 203 matricola 2400440, in dotazione ed in uso presso l'U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. Sirai di Carbonia - CIG: Z241EBEA53

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Carlo AMORE 

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Brunello Vacca 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Carbonia dal 6 GIU 2017 al 21 GIU 2017


Servizio Affari Generali e Legali

Il Responsabile Servizio Affari Generali e Legali

D.ssa Maria Teresa Garau 

Il Responsabile della S.C. del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

- Vista** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n. 142 del 29.12.2016 con la quale è stata nominata Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dott.ssa Maria Maddalena Giua;
- Visto** il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto "Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio -Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute";
- Dato atto** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- Richiamata** la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 "Istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 Luglio 2006, n.10 (Tutela della Salute e riordino del servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 Gennaio 1995, n. 5) e della Legge Regionale 17 Novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)";
- Dato atto** che dal 01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/12 del 23.09.2016 e conformemente a quanto previsto dall'art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2016 il Dott. Fulvio Moirano, ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute;
- Atteso** che L'ART. 4 della L.R. n. 17 DEL 27/7/2016 ha disposto l'istituzione delle Aree Socio Sanitarie Locali in seno all'ATS in qualità di articolazioni organizzative della medesima, coincidenti con le 8 Aziende incorporate nell'ATS;
- Accertato** che l'ASSL di Carbonia ha in dotazione ed in uso presso l'U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. Sirai di Carbonia un VIDEOCOLONSCOPIO Olympus PCF-H180 AI SC 203 matricola 2400440;
- Vista** la nota del 29.03.2017 pervenuta dal Coord.re Infermieristico Mauro Liggi dell'U.O., con la quale ha richiesto al Servizio di Ingegneria Clinica un intervento per la riparazione dell'apparecchiatura elettromedicale di cui sopra;
- Ravvisata** la necessità di dover precedere alla riparazione della suddetta apparecchiatura;
- Evidenziato** che il personale dell'Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica ha avviato una indagine di mercato, provvedendo a richiedere a diverse Ditte qualificate la migliore offerta per l'esecuzione della manutenzione di cui in oggetto;



- Preso atto** che fra tutte le Ditte interpellate, è pervenuto un solo preventivo di spesa trasmesso dalla Ditta CRIMO ITALIA srl n. 4.822/00 del 13.04.2017, con il quale viene proposta la riparazione di che trattasi ad un costo complessivo di € 2.230,00 IVA di legge esclusa, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), ed accertata la sua congruità così come sottoscritto dal R.U.P. Ing. Brunello Vacca;
- Ritenuto** che sulla base delle considerazioni sopra elencate, e delle disposizioni vigenti si possa procedere con l'affidamento diretto come previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. N.50/2016;
- Attestato** che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.63/24 del 15 dicembre 2015, ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29.02.2016;


PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

con la quale, se si condividono i presupposti:

- Di autorizzare il ricorso alla procedura in economia, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 lettera a) del D.lgs. N.50/2016, che prevede l'affidamento diretto, per lavori, servizi, e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 oltre IVA di legge;
- di affidare alla Ditta CRIMO ITALIA srl, la riparazione del VIDEOCOLONSCOPIO Olympus PCF-H180 AI SC 203 matricola 2400440, in dotazione ed in uso presso l'U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. Sirai di Carbonia, il cui costo complessivo ammonta ad € 2.230,00 IVA di legge esclusa;
- Di nominare quale Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- Di attestare che l'esecuzione della manutenzione di cui sopra non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n.281/C del 29.02.2016;

Il Responsabile della S.C. del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

Dott. Ing. Brunello VACCA



IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;


DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

- Di autorizzare il ricorso alla procedura in economia, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 lettera a) del D.lgs. N.50/2016, che prevede l'affidamento diretto, per lavori, servizi, e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 oltre IVA di legge;
- di affidare alla Ditta CRIMO ITALIA srl, la riparazione del VIDEOCOLONSCOPIO Olympus PCF-H180 AI SC 203 matricola 2400440, in dotazione ed in uso presso l'U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. Sirai di Carbonia, il cui costo complessivo ammonta ad € 2.230,00 IVA di legge esclusa;
- Di nominare quale Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- Di imputare la spesa di € 2.720,60 di cui € 490,00 di IVA al 22%, per l'anno 2017 sulla classe di costo A507020102 (Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta) centro di costo 10530901 (U.O. Endoscopia Digestiva del P.O. Sirai di Carbonia), sulla sub-autorizzazione BS07_TEC anno 2017, numero 1 SUB 64;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità, il pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura del Responsabile del Procedimento, tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- Di attestare che l'esecuzione della manutenzione di cui sopra non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n.281/C del 29.02.2016;

IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA

D.ssa Maria Maddalena Giua





Zona Industriale Nord
 06023 Guaklo Tadino (PG)
 C.F. - Piva - R.L. PG 01922280548
 Capitale Sociale € 103.165,00 I.v.
 Rep. Econ. Amm. PG 168202
 Telefono: 0039 075 9142064
 Fax: 0039 075 9145077
 Internet: www.crimo.it
 e-mail: info@crimo.it
 Pec: crimoltafa@pec.it
 Società sottoposta alla direzione e coordinamento di The Group Spa.

PREVENTIVO DI RIPARAZIONE

Spett.le
 AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
 Via Monte Grappa, 82
 07100 SASSARI (SS)
 P.I.C.F. 00935650903 92005870909

Destinazione merce
 MAGAZZINO ECON.SIRAI

VIA COSTITUENTE

09013 CARBONIA (CA)

Riferimento amm.
 C.A. PALAZZARI

CARBONIA (CA)
 Tel. Fax 0781/6683485 Cell

Cod. cliente	Agenie	Valuta	Numero documento	Data	Pag.
599	44	EURO	4,822/00	13/04/2017	1 / 1
Ns contatto					
Simona Sannipoli			s.sannipoli@crimo.it		
Condizione di pagamento			Vs riferimento		
014 - RIMESSA DIRETTA 90 GG DF					
Vs DtT		Data	Vs ordine		Data
49/BIS/17		30/03/2017			
Cig			Cup		


Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Sc.3%	Imp. Netto	IVA
ENDOSCOPI	VIDEOCOLOSCOPIO OLYMPUS MOD.PCF-H180AI SC.203 Matricola: 2400440 ENDOSCOPIA	PZ	1,00	2.230,00				2.230,00	22S

Spese incasso	Sconto %	Totale quantità	Totale imponibile	Totale IVA	TOTALE DOCUMENTO
0,00		1,00	2.230,00	490,60	2.720,60

SI AUTORIZZA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Data	Firma
--------------	-----------------------------	-----------------------------	------	-------

Originale Cliente

IN CASO DI RICHIESTA DI RESO NON RIPARATO VERRANNO FATTURATI EURO 50,00 + IVA
 TEMPI DI CONSEGNA 30 GG MAX DALLA DATA DEL BUONO D'ORDINE
 SI PREGA DI CONTROLLARE L'ESATTEZZA DEI DATI ANAGRAFICI E FISCALI IN QUANTO DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA' DA EVENTUALI ERRORI IN MERITO



Scheda tecnica d'intervento per strumenti di endoscopia flessibile Mod. 06A Rev. 0

Azienda Ospedale		PER LA TUTELA DELLA SALUTE SIRAI	Serv.:	Preventivo N	4822
Reparto		Data Arrivo	10/04/2017	Inventario	
Ordine Bolli	49 BIS/17	Data Ord. Bolla	30/03/2017	Strumento	VIDEOCOLONSCOPIO
Produttore	OLYMPUS	Modello	PCF-H180AI	Data ult. manut.	
Matricola	2400440	Intervento N.	2017 04 203		

L'apparecchio ci è stato inviato con:

- | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Valigetta | <input type="checkbox"/> Puls. aria acqua | <input type="checkbox"/> Cappuccio distale | <input type="checkbox"/> Spazzolino pul. | <input type="checkbox"/> Pinza biopt. |
| <input type="checkbox"/> Cappuccio Connett. Portaluca | <input type="checkbox"/> Valvolina biptica | <input type="checkbox"/> Boccaglio | <input type="checkbox"/> Stick silic. | <input type="checkbox"/> Eto-Cap. |
| <input type="checkbox"/> Cappuccio Copri Oculare | <input type="checkbox"/> Puls. aspirazione | <input type="checkbox"/> Bottiglietta | <input type="checkbox"/> Spazzolino cit. | |

Difetto segnalato: **ROTTURA GUAINA IN PUNTA**

DIFETTI RISCONTRATI ALL'ARRIVO:

Il Tecnico verificatore **RICCOBONO**

Fascio vis. fibre nere n.	<input type="checkbox"/> Infiltrato	<input type="checkbox"/> Rotto	<input type="checkbox"/> Sfuocato	<input type="checkbox"/> Macch./Ingiallito
CCD Unit	<input type="checkbox"/> Infiltrato	<input type="checkbox"/> Rotto	<input type="checkbox"/> Sfuocato	<input type="checkbox"/> Aberraz.cromatiche
Switch di comando/i	<input type="checkbox"/> Infiltrato/i	<input type="checkbox"/> Rotto/i	<input type="checkbox"/> Danneggiato/i	<input type="checkbox"/> Difettosi/i
Fascio portaluca	<input type="checkbox"/> Infiltrato	<input type="checkbox"/> Rotto	<input type="checkbox"/> Sporco	Stato: Discreto
Oculare	<input type="checkbox"/> Infiltrato	<input type="checkbox"/> Rotto	<input type="checkbox"/> Contatti dann.	<input type="checkbox"/> Treno lenti dann.
Guaina di conness.	<input type="checkbox"/> Insaccata	<input type="checkbox"/> Sporca/macchiata	<input type="checkbox"/> Danneggiata	<input type="checkbox"/> Bucata
Guaina d'inserzione	<input checked="" type="checkbox"/> Insaccata	<input type="checkbox"/> Sporca/macchiata	<input type="checkbox"/> Danneggiata	<input type="checkbox"/> Bucata
Guainetta distale	<input type="checkbox"/> Bucata	<input type="checkbox"/> Consumata	<input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Lacerata
Tratto angolare	<input checked="" type="checkbox"/> Inaccato	<input type="checkbox"/> Rotto	<input type="checkbox"/> Indurito	<input type="checkbox"/> Tiranti rotti
Angolazioni	<input checked="" type="checkbox"/> Lasche/scarse	<input type="checkbox"/> Indurite	<input type="checkbox"/> Nottolini dissald.	<input type="checkbox"/> Mecc. danneggiata
Manopole	<input type="checkbox"/> Rotte	<input type="checkbox"/> O/Ring usurati	<input type="checkbox"/> Freni rotti	<input type="checkbox"/> U/D <input type="checkbox"/> L/R
Canale A/W	<input type="checkbox"/> Otturato	<input type="checkbox"/> Bucato	<input type="checkbox"/> Scarso	<input type="checkbox"/> Freni difettosi
Ugello Dist. A/W	<input type="checkbox"/> Otturato	<input type="checkbox"/> Parzial. otturato	<input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Danneggiato
Canale biopt. aspiraz.	<input type="checkbox"/> Bucato	<input type="checkbox"/> Ostruito	<input type="checkbox"/> Passaggio pinza difficoltoso	
Lente per visione	<input type="checkbox"/> Infiltrata	<input type="checkbox"/> Rotta	<input type="checkbox"/> Sporca	<input type="checkbox"/> Scheggiata
Lenti portaluca	<input type="checkbox"/> Infiltrate	<input type="checkbox"/> Rotte	<input type="checkbox"/> Sporche	<input type="checkbox"/> Scheggiate
Terminale distale	<input type="checkbox"/> Infiltrato	<input checked="" type="checkbox"/> Rotto	<input type="checkbox"/> Sporco	<input type="checkbox"/> Danneggiato
Spina conness.	<input type="checkbox"/> Dannegg.	<input type="checkbox"/> Rotta	<input type="checkbox"/> Infiltrata	<input type="checkbox"/> Molle dannegg. angolazioni
Pulsante A/W	<input type="checkbox"/> Curvato	<input type="checkbox"/> Rotto	<input type="checkbox"/> O/Ring rotti	
Pulsante aspirazione	<input type="checkbox"/> Curvato	<input type="checkbox"/> Rotto	<input type="checkbox"/> O/Ring rotti	
Lavaggio suppl.	<input type="checkbox"/> Bloccato	<input type="checkbox"/> Perdita	<input type="checkbox"/> O/Ring rotti	
Movim. elevaz. pinza	<input type="checkbox"/> Lasco	<input type="checkbox"/> Rotto	<input type="checkbox"/> Dissaldato	<input type="checkbox"/> Perdita
Chassis	<input type="checkbox"/> Infiltrato	<input type="checkbox"/> Rotto	<input type="checkbox"/> Ossidato	
Prova impermeabilità	<input type="checkbox"/> Positiva	<input checked="" type="checkbox"/> Negativa	<input type="checkbox"/> Non immergibile	

Riparazioni necessarie:

Fascio vis.	<input checked="" type="checkbox"/> Smont. completo	<input type="checkbox"/> Smontaggio parziale	<input type="checkbox"/> Rip.messa fuoco	<input type="checkbox"/> Pulizia
CCD Unit	<input type="checkbox"/> Essicaz.	<input type="checkbox"/> Sostituzione	<input type="checkbox"/> Sostituz.	<input type="checkbox"/> Ripristino/messa Fuoco
Switch di comando	<input type="checkbox"/> Riparazione	<input type="checkbox"/> Essicaz./Pulizia	<input type="checkbox"/> Riparazione	
Fascio portaluca	<input type="checkbox"/> Essicaz./pulizia	<input type="checkbox"/> Sostituzione		
Oculare	<input type="checkbox"/> Essic./pulizia	<input type="checkbox"/> Sostituz.treno lenti	<input type="checkbox"/> Ripr./messa fuoco	<input type="checkbox"/> Riparazione
Guaina di conness.	<input type="checkbox"/> Riparazione	<input type="checkbox"/> Sostituzione	<input type="checkbox"/> Pulizia e rigenerazione	
Guaina d'inserzione	<input type="checkbox"/> Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione	<input type="checkbox"/> Pulizia e rigenerazione	
Guainetta distale	<input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione			
Tratto angolare	<input type="checkbox"/> Riparazione	<input type="checkbox"/> Sostituzione	<input checked="" type="checkbox"/> Sostituz. tiranti	<input checked="" type="checkbox"/> Sost.maglia met.
Angolazioni	<input type="checkbox"/> Riparazione Mecc.	<input checked="" type="checkbox"/> Registrazione	<input checked="" type="checkbox"/> Sostituz. nottolini	<input type="checkbox"/> Sost. meccanica
Manopole	<input type="checkbox"/> Sostituzione	<input type="checkbox"/> Sostit. O/Ring	<input type="checkbox"/> Sostit. freni	<input type="checkbox"/> U/D <input type="checkbox"/> L/R
Canale A/W	<input type="checkbox"/> Dissotturazione	<input type="checkbox"/> Sostituzione		<input type="checkbox"/> Rip./Riprist. freni
Ugello dist. A/W	<input type="checkbox"/> Dissotturazione	<input type="checkbox"/> Sostituzione	<input type="checkbox"/> Fornitura	
Canale biopt. asp.	<input type="checkbox"/> Dissotturazione	<input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione		<input type="checkbox"/> Sost. molle angolazioni
Lente visione	<input type="checkbox"/> Pulizia	<input type="checkbox"/> Sostituzione	<input type="checkbox"/> Essicazione	
Lenti portaluca	<input type="checkbox"/> Pulizia	<input type="checkbox"/> Sostituzione	<input type="checkbox"/> Essicazione	
Terminale distale	<input type="checkbox"/> Pulizia	<input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione	<input type="checkbox"/> Essicazione	<input type="checkbox"/> Riparazione
Spina connessione	<input type="checkbox"/> Riparazione	<input type="checkbox"/> Sostituzione	<input type="checkbox"/> Essicazione	
Puls. aria-acqua	<input type="checkbox"/> Sost. O-Ring	<input type="checkbox"/> Sostituzione	<input type="checkbox"/> Fornitura	
Pulsante aspiraz.	<input type="checkbox"/> Riparazione	<input type="checkbox"/> Sostituzione	<input type="checkbox"/> Fornitura	
Lavaggio supplementare	<input type="checkbox"/> Dissotturazione	<input type="checkbox"/> Sostituzione		
Movimento elev. pinza	<input type="checkbox"/> Riparazione	<input type="checkbox"/> Sostituzione		
Chassis	<input type="checkbox"/> Riparazione	<input type="checkbox"/> Sostituzione		
Prova Imperm. finale	<input type="checkbox"/> Eseguita	<input type="checkbox"/> Non immergibile		

Note:

Tecnico

Data Fine Lavoro