

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA**  
**Azienda U.S.L. n° 7**  
**Carbonia**

Deliberazione n° 105

Adottata dal Direttore Generale in data 4 MAR. 2005

**OGGETTO:** manutenzione urgente apparecchiatura sanitaria.  
Trapano a batteria Stryker mod. 296 – 40101 in dotazione alla S.O. dell'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. C.T.O..

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo:

- VISTA** la richiesta del 26/01/05, che costituisce parte integrante del presente atto, a firma del Responsabile dell'unità operativa di Ortopedia e Traumatologia del P.O. C.T.O. di Iglesias Dr. Porqueddu, con la quale richiede la manutenzione di : n. 1 Trapano a batteria mod. 296 – 40101 marca Stryker matr. 104, evidenziandone l'urgenza, confermata anche dalla Direzione Medica Ospedaliera;
- CONSIDERATO** che l'intervento manutentivo di apparecchiature sanitarie, per le implicanze legate all'utilizzo sul paziente, non prescindendo dall'inderogabilità di garantire indagini diagnostiche e pratiche terapeutiche con assoluta celerità e certezza, tale da evitare errori che possano danneggiare sia l'utente che la stessa Azienda, non può essere oggetto di semplice contrattazione economica ma deve essere legato alla capacità tecnica della Ditta esecutrice;
- PRECISATO** che quanto sopra asserito non afferisce ad una valutazione dell'Ufficio ma è determinato da specifica normativa, più precisamente dalla "Normativa sulla Sicurezza" e dalle norme sulla marcatura "CEE" in particolare dalla Direttiva 93/42 CEE e dal D. lgv 46/97 che, all'art.1 p.f) prevede: "il fabbricante ha anche la responsabilità di trattare e rimettere a nuovo i dispositivi, per cui solo lui o un terzo da lui delegato, che abbia ricevuto l'addestramento opportuno, può effettuare la manutenzione e l'assistenza tecnica sul prodotto, pena la perdita della marcatura. Una assistenza tecnica non conforme può provocare la responsabilità, anche penale, dell'Azienda.
- RILEVATO** che il Resp.le Dr. Porqueddu. con nota del 08/02/05, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante, confermata con V° in calce sulla medesima da parte del Responsabile Medico di Presidio, attesta che la manutenzione richiesta è necessaria ed urgente nonché la congruità della spesa;
- CONSIDERATO** ancora che l'Azienda, ritiene di non poter, attualmente, duplicare per ovvii motivi economici, tutte le apparecchiature in dotazione, per cui, al fine di rispondere in tempi certi all'utenza assicurando diagnosi, prestazioni tempestive ed evitare fughe presso altre Aziende Sanitarie, considera indispensabile, alla luce delle citate dichiarazioni presentate dai sanitari citati, garantire immediatezza, evitando qualunque interruzione ingiustificata, la manutenzione delle apparecchiature in dotazione;
- DATO ATTO** che l'addetto del Settore Tecnico del Servizio Acquisti ha provveduto ad individuare la Ditta manutentrice, sulla base dei criteri sopra esposti, nella Ditta Stryker Italia S.r.l., disponendo l'immediato intervento;
- TENUTO CONTO** che per quanto sopra esposto si ritiene sussistano gli elementi di legittimità per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 7, 2° comma lettera b) del D.Lg. 157/95;

**PROPONE**

- L'adozione di formale atto deliberativo a conferma delle necessità ed urgenza per l'affidamento diretto alla Ditta Stryker Italia S.r.l., sussistendone i presupposti di legge, per la manutenzione dell'apparecchiatura in oggetto;



**II DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** dell'istruttoria svolta dal Settore Tecnico;  
**SENTITI** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti

**DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di confermare, sulla base delle motivazioni di necessità ed urgenza espresse dal Responsabile dell'Unità Operativa e dal Responsabile Medico, l'affidamento manutentivo in favore della Ditta Stryker Italia S.r.l., relativamente all'apparecchiatura: n. 1 Trapano a batteria mod. 296 – 40101 marca Stryker matr. 104;
- di confermare che il costo dell'intervento ammonta ad **€ 813,00** oltre l'iva al 20% da imputarsi sulla classe di costo 441300006 del piano dei Conti aziendale per l'esercizio 2005;
- di determinare che il **Capo Servizio Bilancio/Contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura dell'addetto del Settore Tecnico del Servizio Acquisti nonché del Responsabile del Servizio o del Settore Tecnico.

DIR AMM.

DIR. SAN

DIR. SERV. ACQ. / AGULLI

RESP. TECN. MANUTENZIONI / VACCA

ADD /




Il Direttore Generale  
(Dr. Emilio Simeone)



*Azienda U.S.L. n. 7 - Carbonia*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
Attesta che la deliberazione  
n. 405 del 4 MAR. 2005  
è stata pubblicata  
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7  
a partire dal ~~4 MAR. 2005~~ 10 MAR. 2005  
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali  
(Dott.ssa Margherita Cannas)



Allegati n. 02

Destinatari:

COLLEGIO DEL SINDACI

SERVIZIO BILANCIO

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

UFFICIO TECNICO SETTORE MANUTENTIVO

**SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA**  
**AZIENDA U.S.L. N° 7**  
**CARBONIA**  
**Codice Fiscale 02261310920**

Iglesias, 01/02/05

**Ufficio Tecnico/Iglesias**

Assistenza apparecchiature

Tel. 07813922758 - fax 07813922610

Al Resp.le dell'U.O. di Ortopedia e  
Traumatologia  
del P.O. C.T.O.

Dott. Porqueddu

Oggetto: richiesta di congruità intervento tecnico. *LAVO*  
TRAPANO A BATTERIA STRYKER 296 - 40101

Con riferimento alla Sua richiesta di intervento tecnico sull'apparecchiatura in oggetto, si chiede cortesemente, come disposto dalla Direzione, di voler esprimere un parere in merito alla necessità e urgenza dell'intervento di assistenza tecnica. Si richiede altresì di voler attestare la congruità della spesa per la riparazione, vistata dal Resp.le Sanitario del Presidio Ospedaliero.


Per quanto sopra si trasmette, in allegato alla presente, il preventivo che la Ditta incaricata ha inviato all'Ufficio scrivente.

In attesa di un cortese riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



*Il preventivo è  
completo  
08-02-05*

L'impiegato incaricato



RESPONSABILE SANITARIO  
P.P.OO. CTO / S. BARBARA  
IGLESIAS

Dott. Carlo Murru



Stryker Italia S.r.l. - S.U.

Via Ghisaiba, 158  
00188 Roma  
Tel. +39 06330541  
Fax

+39 0633614067  
+39 0633625826  
+39 063320348  
+39 0633054227  
+39 0633613207  
+39 0633626031  
+39 0633054849  
+39 0633054233  
+39 0633613335

General Management  
Customer Service  
Financial Service  
Human Resources  
Information Service  
Marketing A&P  
Operation and QA/RA Service  
Technical Service  
Clinical Affairs

**stryker®**

---

**Telefax**

**Date**

**01.02.2005**

---

**AZIENDA USL. 7 CARBONIA**

**Distretto di Jeglesias**

**C.C**

---

**UFFICIO ASSISTENZA APPARECCHIATURE**

**From**

**ASSISTENZA TECNICA**

**Maria De Martino**

**TEL 06/33054898 FAX 06/33054233**

---

**Fax n.**

**0781/3922610**

**N °page (including current page)**

**2**

---

Technical Service

Stryker Italia S.r.l. - S.U.  
Via Ghisalba, 158  
00188 Roma - Italy  
Tel. +39 06330541  
Fax. +39 0633054233

**stryker®**

Spett.le  
**AZIENDA USL 7 CARBONIA**  
**Distretto di Iglesias**  
Via Cattaneo PO C.T.O. Iglesias

Ufficio Assistenza Apparecchiature

**Oggetto: Vs. richiesta riparazione Vs. Rif. 27/IT 28.01.2005**

In riferimento alla Vs. richiesta in oggetto, con la presente Vi comunichiamo che il Cavo standard Command II (cod. 0296004000 s/n 104) non è riparabile. Pertanto provvederemo a restituirVi il pezzo in questione non più utilizzabile. Per Vs. informazione, Vi rimettiamo di seguito la quotazione per l'acquisto di un nuovo prodotto:

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>CAVO STANDARD COMAMND II</b> | <b>Cod: 0296.004000E</b>     |
| Q.tà: 1                         | Iva: 20% (escl.)             |
| Prezzo                          | Euro 813,00                  |
|                                 | <b>(ottocentotredici/00)</b> |

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri distinti saluti.

Roma, 01/ Febbraio 2005

Stryker Italia Srl  
Procuratore  
Ing. Carlo Turbati

Stryker Italia S.r.l. - S.U.  
Capitale Sociale € 2.970.000,00 int.verb.  
P.I. 06032681006  
Cod.Fisc. 12572900152  
Reg. Impr. di Roma n° 12572900152  
Sede Legale:  
Via Ghisalba, 158 - 00188 Roma

TOTALE P.02

**AZIENDA U.S.L. N°7**

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA  
VIA DALMAZIA N° 83 - CARBONIA  
COD. FISCALE E PARTITA IVA 02261310920

Carbonia,

Iglesias

26/04/05-

DA:

PRESIDIO OSPEDALIERO

CFO

UNITA' OPERATIVA

S. Op.

TELFONO N°

0781-3922644

FAX N°

A:

UFFICIO TECNICO

P.O. S.BARBARA

ASSISTENZA APPARECCHIATURE

TEL 3922386

FAX 3922844

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO TECNICO URGENTE SU APPARECCHIATURE  
NON COPERTE DA CONTRATTO DI ASSISTENZA

SI RICHIEDE LA MANUTENZIONE URGENTE DELL'APPARECCHIATURA  
SOTTO RIPORTATA, NECESSARIA AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUITA'  
OPERATIVA DEL SERVIZIO.

APPARECCHIATURA:

Cavetto unni - trapasso

MARCA:

STRYKER

MODELLO:

296-40101

MATRICOLA:

104 FISHER

INVENTARIO N°

ANOMALIE  
RISCONTRATE:

Non funzionante

MOTIVI URGENZA

URGENTE

N.B.: LA RICHIESTA NON VERRA' PRESA IN CONSIDERAZIONE SE NON COMPLETA DI TUTTI I DATI.  
SI PREGA DI COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE.

PER CONFERMA NECESSITA' URGENZA  
DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA/DISTRETTO  
IL RESPONSABILE SANITARIO  
P.P.O. C.O. S. BARBARA  
IGLESIAS

Dot. Carlo Murru

IL RESP. LE DELL'UNITA' OPERATIVA

