



adottata dal Direttore Generale in data - 7 NOV. 2012

OGGETTO: *Procedura in economia (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura e posa in opera di n° 1 Pompa di Calore a parete da 9.000 BTU, marca HOKKAIDO modello HKED 351X con tecnologia inverter e doppia classe A di efficienza energetica in raffreddamento e riscaldamento da installare presso l'ambulatorio di Igiene Pubblica di S. Anna Arresi - Affidamento alla Ditta DIANA CLAUDIO di Giba e Impegno di spesa.- CIG: Z390701BF5.-*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

- PRESO ATTO** della nota in data 10 ottobre 2012 pervenuta al Servizio Tecnico Aziendale, che si allega in copia, nella quale si segnala che la Pompa di Calore installata presso il locale adibito ad ambulatorio di Igiene Pubblica ubicato presso l'immobile aziendale di S. Anna Arresi, è attualmente non funzionante e pertanto si richiede un intervento tecnico per la sua riparazione o eventualmente la sostituzione della stessa al fine di garantire una adeguata climatizzazione dell'ambiente;
- CONSIDERATO** che il Servizio Tecnico Aziendale ha richiesto alla Ditta DIANA CLAUDIO di Giba specializzata nel settore degli impianti di condizionamento, di eseguire un sopralluogo presso l'ambulatorio di che trattasi per la per la verifica dei problemi di funzionamento della Pompa di Calore ivi installata e la conseguente manutenzione;
- PRESO ATTO** che la suddetta Ditta incaricata, a seguito del sopralluogo eseguito, ha dichiarato che la Pompa di Calore di che trattasi, essendo vetusta, non può essere riparata per la impossibilità di reperire sul mercato i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione;
- RAVVISATA** la necessità di procedere alla sostituzione in somma urgenza delle suddetta Pompa di Calore attualmente non funzionante;
- PRECISATO** che il Servizio Tecnico Aziendale ha richiesto alla medesima Ditta DIANA CLAUDIO di Giba la presentazione di un preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera di una Pompa di Calore da 9.000 BTU, con tecnologia inverter e doppia classe A di efficienza energetica in raffreddamento e riscaldamento da installare presso l'ambulatorio di Igiene Pubblica di S. Anna Arresi in sostituzione della Pompa di Calore non funzionante, compreso dell'onere per la sua rimozione e smaltimento della stessa presso discarica autorizzata;
- PRESO ATTO** che la Ditta DIANA CLAUDIO di Giba ha inviato via e mail l'offerta del 26.10.2012, relativa alla fornitura e posa in opera di n° 1 Pompa di Calore a parete da 9.000 BTU, marca HOKKAIDO modello HKED 351X con tecnologia inverter e doppia classe A di efficienza energetica in raffreddamento e riscaldamento da installare presso l'ambulatorio di Igiene Pubblica di S. Anna Arresi, compreso l'onere della rimozione della Pompa di Calore non funzionante dello smaltimento della stessa presso discarica autorizzata, per una spesa complessiva a corpo di € 1.150,00 + IVA al 21%;

- TENUTO CONTO** del parere di congruità sulla spesa espressa in data 30.10.2012 dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, Ing. Brunello Vacca;
- DATO ATTO**
- che con richiesta Prot.n° 21348394 del 22.10.2012 è stata presentata, allo Sportello Unico Previdenziale, richiesta di regolarità contributiva riguardante la suddetta Ditta;
 - che è stata verificata, tramite accesso telematico allo Sportello Unico Previdenziale, l'emissione, in data 24.10.2012, del D.U.R.C. dal quale risulta che la Ditta DIANA CLAUDIO di GIBA è in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;
- RITENUTO**
- che sulla base delle disposizioni vigenti, la fornitura di che trattasi, risulta legittimamente eseguibile, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
 - che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

PROPONE

- di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., alla **Ditta DIANA CLAUDIO di Giba** la fornitura e posa in opera di di n° 1 Pompa di Calore a parete da 9.000 BTU, marca HOKKAIDO modello HKED 351X con tecnologia inverter e doppia classe A di efficienza energetica in raffreddamento e riscaldamento da installare presso l'ambulatorio di Igiene Pubblica di S. Anna Arresi, compreso l'onere della rimozione della Pompa di Calore non funzionante e dello smaltimento della stessa presso discarica autorizzata, al fine di avere un'adeguata climatizzazione dell'ambiente, per una spesa totale a corpo di **€ 1.150,00 + IVA al 21%** così come indicato sul proprio preventivo del 26.10.2012;
- di nominare il Geom. Paolo Podda Responsabile del Procedimento.

Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- l'affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.; alla **Ditta DIANA CLAUDIO di Giba** la fornitura e posa in opera di di n° 1 Pompa di Calore a parete da 9.000 BTU, marca HOKKAIDO modello HKED 351X con tecnologia inverter e doppia classe A di efficienza energetica in raffreddamento e riscaldamento da installare presso l'ambulatorio di Igiene Pubblica di S. Anna Arresi, compreso l'onere della rimozione della Pompa di Calore non funzionante e dello smaltimento della stessa presso discarica autorizzata, al fine di avere un'adeguata climatizzazione dell'ambiente, per una spesa totale a corpo di **€ 1.150,00 + IVA al 21%** così come indicato sul proprio preventivo del 26.10.2012;

- di nominare il Geom. Paolo Podda Responsabile del Procedimento;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura di addebito a favore della Ditta DIANA CLAUDIO di Giba per un importo pari ad € 1.150,00 + IVA del 21% con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa l'acquisizione delle Certificazioni di legge e l'attestazione dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Paolo Podda;
- di disporre la contabilizzazione della **spesa complessiva di € 1.391,50 di cui € 241,50 per IVA al 21%**, a favore della Ditta DIANA CLAUDIO di Giba sulla Classe di Costo al Cod. 0102020301 "Impianti" del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente, dell'esercizio 2012, ai Centro di Costo n° 10320212.

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

Dott. Franco Trincas

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist. / Ing. Brunello VACCA

ADD/ Geom. Osvaldo Sulas



Servizio Sanitario - Regione Sardegna
AZIENDA USL N°7 CARBONIA

All. 01

Ospedale : Ambulatorio S. Anna Arre

Ufficio :

Reparto Ambulatorio IG - Pubblica

Servizio :

BUONO DI LAVORO N° del 10.10.12

AL CAPO OPERAIO

SEDE

Si segnala, per i lavori di manutenzione il seguente guasto:

Si richiede controllo condizionatori
Ambulatorio IG - Pubblica QUASSO

AL CAPO REPARTO O UFFICIO

Deiana, Pietro

Iglesias 10.10.12

N.B.: ogni guasto segnalato deve essere notificato da singolo buono di lavoro

DIGITAL COLOR - iglesias

*Per le ditte Diana Clendi
meglio provvedere alla manutenzione
richieste*

12/10/2012

[Signature]



All.02

Ditta Diana Claudio
Via Palmas 44
09010 (CA)
P. I.V.A. 01862970926
TEL. E FAX 07817964749
Port.le 347/9419801
Mail- dittaclaudiocludio@tiscali.it

Giba 26/10/2012

Spett. Le ASL N° 7 CARBONIA

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENTIVO

OGGETTO: Come da Vostra richiesta per un sopralluogo presso il Vostro plesso ambulatoriale nel Comune di S. Anna Arresi, per la verifica dei problemi di funzionante di una pompa di calore, da sopralluogo effettuato, abbiamo analizzato e Valutato che conviene la sostituzione, danni visivi;

- 1°) il mantello dell'unità interna, e rotto e sostenuto con del cerotto per la medicazione;
- 2°) la scheda guasta, e non si trova come ricambio.

Vi rimettiamo la nostra migliore offerta per la rimozione della vecchia, e il montaggio della nuova.

Pompa di calore Marca Hokkaido modello HKED 351 X tipo inverter, split parete da installare spalla / spalla, compresi tutti i materiali per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante:

capacità raffreddamento	KW	2.60 – 1.70 – 3.50
capacità riscaldamento	KW	3.00 – 1.70 – 4.00
EER / COP		3.24 / 3.71

TOTALE

€. 1.150,00

Il prezzo si intendono al netto dell'I.V.A.

In attesa di una Vostra celere risposta, colgo l'occasione per porgerVi CORDIALI SALUTI

LA DITTA

Diana Claudio



*Di Esporre per la
30 ottobre 2012*

COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTRICI E DI CLIMATIZZAZIONE