



Adottata dal Direttore Generale in data 29 OTT. 2013

Oggetto: Fornitura in repair Exchange Ditta Temosa Srl di n. 1 piattaforma chirurgica mod. Force Triad dotazione U.O. di Chirurgia P.O. S. Barbara di Iglesias. Procedura in economia art 125 D.lgs. 163/06 assunzione impegno di spesa e individuazione soggetto esecutore. Cig. Z420C11F4C

Il Responsabile del Servizio Acquisti e gestione del patrimonio:

PREMESSO che presso la Unità Operativa di chirurgia del Presidio Ospedaliero Santa Barbara è in uso un elettrobisturi marca Valley Lab modello Ligasure 8, matricola L2C 3642 V, inventario n. 25387 per il quale è stata presentata, dal Responsabile dell'unità in data 1 ottobre 2012, la richiesta di intervento di manutenzione straordinaria.
che conseguentemente a detta richiesta di manutenzione il personale dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica ha verificato la tipologia del guasto e inoltrato formale richiesta di preventivo alla Società concessionaria per la Regione Sardegna.

VISTO il preventivo di spesa della Ditta Temosa, che si allega in copia al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale, nel quale viene comunicato che il modello di apparecchiatura oggetto dell'intervento è fuori produzione da diversi anni, sostituito dal modello FORCE TRIAD il cui costo di listino ammonta ad € 33.900,00.

PRESO ATTO che la Ditta Temosa in alternativa all'intervento propone la fornitura di un elettrobisturi modello FORCE TRIAD ricondizionato, al costo di € 2500,00 oltre I.V.A di Legge.

RITENUTA vantaggiosa la proposta della Ditta TEMOSA anche in considerazione dell'aggiornamento tecnologico dell'apparecchiatura di che trattasi.

RITENUTO che sulla base delle motivazioni e necessità su esposte, appare percorribile la procedura in economia in ossequio al disposto dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006.

PROPONE

per quanto sopra esposto:

- di procedere alla sostituzione, affidando l'esecuzione della fornitura alla Ditta Temosa di Sassari, dell'elettrobisturi marca Valley Lab modello Ligasure 8, matricola L2C 3642 V, inventario n. 25387 con un apparecchio di nuova generazione, ricondizionato modello FORCE TRIAD.
- di impegnare la somma complessiva di € 2.500,00 oltre i.v.a. di legge.
- di dismettere dall'inventario Aziendale l'apparecchio marca Valley Lab modello Ligasure 8, matricola L2C 3642 V, inventario n. 25387 .

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile del Servizio acquisti e gestione del patrimonio.
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

di affidare alla ditta Temosa di Sassari la fornitura di un elettrobisturi ricondizionato modello FORCE TRIAD in sostituzione di quello in dotazione all'Unità Operativa di Chirurgia del P.O. Santa Barbara, marca Valley Lab modello Ligasure 8, matricola L2C 3642 V, inventario n. 25387.

Di dare atto che la sostituzione in luogo della riparazione dell'apparecchio in dotazione fuori produzione, è conveniente sotto il profilo economico essendo pressoché equivalenti i relativi costi, con conseguente vantaggio in termini di aggiornamento tecnologico.

di disporre l'aggiornamento delle scritture contabili con la cancellazione dall'inventario Aziendale dell'elettrobisturi marca Valley Lab modello Ligasure 8, matricola L2C 3642 V, inventario n. 25387.

di dare atto che l'affidamento viene disposto ai sensi e per gli effetti dell' art. 125 D.Lgs 163/2006.

di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 2.500,00 oltre i.v.a. di legge sul codice del piano dei conti Aziendale n° 0507020103 (manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie a richiesta) bilancio di parte corrente, codice 10530401 (U.O. di Chirurgia Generale P.O. Santa Barbara)

- di demandare al Responsabile del Servizio Acquisti e al Responsabile dell'Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica, ciascuno per le proprie competenza, l'adozione dei provvedimenti correlati e conseguenti al presente atto;

II DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio Salamida

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Claudio Ferri

II DIRETTORE SANITARIO
Dr. Andrea Corrias



Servizio Acquisti
Dott. Carlo Contini



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asi n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1792 del 29 OTT. 2013
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 30 OTT. 2013 al 13 NOV. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

URGENTE da parte di

TEMOSA



TE.MO.SA.Srl
Vendita dispositivi chirurgici e
apparecchiature elettromedicali
Strada Vicinale Trunconi n. 4 - 07100 SASSARI
☎ 079-210070 - 210636 ☎ 079-212224 ☎
temosa@tiscali.it Assistenza Tecnica 346-1631201
Cap.Soc. i.v. Euro 44.720,00 R.l. SS 064-2746 REA SS 59211
C.F. e P.I. 00262380900

SPETT.LE
ASL N. 7 CARBONIA
UFFICIO ASSISTENZA
APPARECCHIATURE
VIA DALMAZIA N. 83
09013 CARBONIA

Sassari, li

OGGETTO: PIATTAFORMA CHIRURGICA MOD. LIGASURE MATR. L2C3642V
VS. RICHIESTA DI INTERVENTO N. 773/IT/12 DEL 15.11.2012

In riferimento alla Vs. gentile richiesta, siamo con la presente ad informarVi che il costo stimato per la riparazione risulta superiore al valore dello strumento.

Il generatore elettro chirurgico Ligasure, fuori produzione da diversi anni, è stato sostituito con il modello FORCE TRIAD. Realizzato con recenti tecnologie è più efficace e soprattutto racchiude in un unico strumento anche le funzioni di un elettrobisturi tradizionale di ultima generazione. Il FORCE TRIAD a listino costa €. 33.900,00 , si propone in luogo della riparazione del vecchio Ligasure, l'acquisto di un TRIAD rigenerato e garantito 12 mesi al costo di 2500€ IVA esclusa il cui importo non differisce di molto del valore dell'intervento richiesto.

Visto quanto sopra, e considerato il problema specifico e l'obsolescenza dello strumento in oggetto riteniamo la riparazione non conveniente.

Restiamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

TE.MO.SA S.r.l.
AMMINISTRATORE UNICO
(Obiettivo Chirurgia)

TEMOSA



TE.MO.SA.Srl
Vendita dispositivi chirurgici e
apparecchiature elettromedicali
Strada Vicinale Trunconi n. 4 -- 07100 SASSARI
☎ 079-210070 - 210636 📠 079-212224
temosa@tiscali.it Assistenza Tecnica 346-1631201
Cap.Soc. i.v. Euro 44.720,00 R.I. SS 064-2746 REA SS 59211
C.F. e P.I. 00262380900

SPETT.LE
ASL N. 7 CARBONIA
UFFICIO ASSISTENZA
APPARECCHIATURE
VIA DALMAZIA N. 83
09013 CARBONIA

Sassari, li


OGGETTO: PIATTAFORMA CHIRURGICA MOD. LIGASURE MATR. L2C3642V
VS. RICHIESTA DI INTERVENTO N. 773/IT/12 DEL 15.11.2012

In riferimento alla Vs. gentile richiesta, siamo con la presente ad informarVi che il costo stimato per la riparazione risulta superiore al valore dello strumento.

Il generatore elettro chirurgico Ligasure, fuori produzione da diversi anni, è stato sostituito con il modello FORCE TRIAD. Realizzato con recenti tecnologie è più efficace e soprattutto racchiude in un unico strumento anche le funzioni di un elettrobisturi tradizionale di ultima generazione. Il FORCE TRIAD a listino costa €. 33.900,00 , si propone in luogo della riparazione del vecchio Ligasure, l'acquisto di un TRIAD rigenerato e garantito 12 mesi al costo di 2500€ IVA esclusa il cui importo non differisce di molto del valore dell'intervento richiesto.

Visto quanto sopra, e considerato il problema specifico e l'obsolescenza dello strumento in oggetto riteniamo la riparazione non conveniente.

Restiamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.


TE.MO.SA S.r.l.
AMMINISTRATORE
(Omertico Chergia)

A.S.L. n° 7 Carbonia

Codice Fiscale P.I. 02261310920

Distretto di Iglesias

Ufficio Assistenza Apparecchiature

Tel. 0781/3922605 - Fax 07813922605

ID 778

SPETT.LE DITTA

TEMOSA

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA RICAMBI ORIGINALI PER LE APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE

MARCA

VALLEY LAB

FAX / TELEFONO

079 212224**Oggetto: Richiesta di intervento URGENTE del Servizio di Manutenzione**

NS. RIFERIMENTI (da riportare in bolla e fattura)

RICHIESTA N.

773 IT/12

DATA

15/11/2012

APPARECCHIATURA

ELETTROBISTURI

MARCA

VALLEY LAB

MODELLO

LIGASURE 8

MATRICOLA

L2C 3642V

INVENTARIO

25387ANOMALIA/GUASTO
RISCONTRATINON EMETTE SEGNALE ACUSTICO A CAUTERIZZAZIONE AVVENUTA.

UNITA' OPERATIVA

SALA OPERATORIA CHIRURGIA

PRESIDIO

S BARBARA


NOTE

R.M. 2827**CONDIZIONI VINCOLANTI L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE**

SI PRECISA CHE PRIMA DI PROCEDERE AL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO MANUTENTIVO, SE IL COSTO NON RISULTASSE PALESEMENTE CONGRUO RISPETTO AL VALORE DI ACQUISTO O ATTUALE DELL'APPARECCHIATURA (MAX 20% DEL PREZZO DI LISTINO E COMUNQUE NON SUPERIORE A € 2.500,00), DEVE ESSERE PRODOTTO PREVENTIVO DI SPESA DEFINITO E DETTAGLIATO CON INDICATO IL PREZZO DI LISTINO DELL'APPARECCHIATURA. IN TAL CASO L'INTERVENTO DEVE ESSERE SOSPESO IN ATTESA DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DELL'AZIENDA. NEL CASO CHE L'AUTORIZZAZIONE NON SIA CONCESSA SARA' RICONOSCIUTO SOLO L'ONERE RELATIVO AL VIAGGIO E MANODOPERA NECESSARIA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL GUASTO PER OGNI EVENIENZA O CHIARIMENTO PREGASI CONTATTARE AI NUMERI TELEFONICI SOPRA INDICATI, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

NOTE: PREGASI TRASMETTERE VIA FAX LA DICHIARAZIONE DI CONCESSIONE ESCLUSIVA DELLA DITTA PRODUTTRICE DELL'APPARECCHIATURA. IN DIFETTO, SE NON RISULTASSE GIA' AGLI ATTI, SARANNO SOSPESI, SINO ALLA PRODUZIONE, I TERMINI DI PAGAMENTO DELLE FATTURAZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO.
DISTINTI SALUTI

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO



giovedì 15 novembre 2012

Pagina 773 di 773

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda Sanitaria Locale n. 7
09013 Carbonia (CA)

Iglesias, - 1 OTT. 2012

| | |
|--|---|
| DA: PRESIDIO OSPEDALIERO <u>S. BARBARA</u> UNITA' OPERATIVA <u>Blocco Operativo</u> TEL. 0781 _____ fax 0781 _____ | A: Settore Tecnico Manutentivo C.A. Alessandro Portas Ufficio Ass.za Apparecchiature Predido Ospedaliero F.LLI CROBU IGLESIAS TEL. 0781/ 3922418 - Fax 3922476 CONSORZIO METIS 0781 661167 |
|--|---|

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO TECNICO URGENTE SU APPARECCHIATURE SANITARIE NON COPERTE DA CONTRATTO DI ASSISTENZA.

SI RICHIEDE LA MANUTENZIONE URGENTE DELL'APPARECCHIATURA SOTTO INDICATA, LA CUI FUNZIONALITA' E' NECESSARIA PER GARANTIRE LA CONTINUITA' OPERATIVA DEL SERVIZIO.


| |
|---|
| APPARECCHIATURA: <u>LIGA SURG</u> |
| MARCA: <u>VALLEY LAB</u> |
| MODELLO: <u>TH</u> |
| Matr. n° serie: <u>8-L2C-3642 V</u> invent. n° <u>M 12332</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> L'apparecchiatura è agevolmente trasportabile c/o il laboratorio della Ditta. |
| <input type="checkbox"/> L'apparecchiatura non è agevolmente trasportabile c/o il laboratorio della Ditta. |

| |
|---|
| Anomalie riscontrate: <u>NON ERANO SEGNALE ACUSTICO A</u> <u>CAUTERIZZAZIONE AVVENUTA.</u> |
|---|

| |
|--|
| Motivi urgenza <u>Apparecchio unico.</u> |
|--|

ATTENZIONE LA RICHIESTA VERRA' PRESA IN CONSIDERAZIONE SOLO SE COMPLETA DI TUTTI I DATI. COMPILARE IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE.

Il Responsabile Unità Operativa suo
delegato


(firma leggibile)