



18 NOV. 2014

Deliberazione n. 1881

Adottata dal Direttore Generale in data _____

Oggetto: Riparazione urgente in repair - exchange di Sonda, marca Esaote, modello PA 240, matricola 03253, inventario 37471, in dotazione all'Ecocardiografo, modello Mylab Classic, marca Esaote, matricola 2154, inventario 31771, assegnati all'U.O. di Cardiologia del P.O. Sirai di Carbonia. Attivazione della procedura in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/06, assunzione impegno di spesa e individuazione soggetto esecutore.
Ditta ESAOTE S.p.A.. - C.I.G.: Z1311B3ADD.

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 62 del 17/01/2014, nella quale, per garantire la continuità dei procedimenti amministrativi che sino alla data del 31/12/2013 erano di competenza dell'ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'ing. Brunello Vacca, Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

PREMESSO - che questa Azienda ha in dotazione la seguente apparecchiatura: n. 01 Sonda, marca Esaote, modello PA240, matricola 03253, inventario 37471, in dotazione all'Ecocardiografo marca Esaote, modello MYLAB CLASSIC, matricola 2154, inventario 31771, assegnato all'U.O. di Cardiologia del P.O. Sirai di Carbonia;

DATO ATTO della richiesta dell'U.O. di Cardiologia P.O. Sirai, inviata via mail all'Hospital Consulting il 02/10/2014, allegata al presente atto, nella quale si evidenzia il malfunzionamento del Doppler Continuo sull'Ecocardiografo marca Esaote, modello MYLAB CLASSIC, matricola 2154, inventario 31771, in dotazione all'U.O. sopra indicata;

PRESO ATTO del malfunzionamento, dovuto al guasto della Sonda, marca Esaote, modello PA240, matricola 03253, inventario 37471, in dotazione all'Ecocardiografo marca Esaote, modello MYLAB Classic, matricola 2154, inventario 31771, assegnato all'U.O. di Cardiologia del P.O. Sirai di Carbonia; il personale dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica ha richiesto un preventivo, direttamente alla Ditta produttrice della tecnologia in oggetto e unica concessionaria dei ricambi originali, la ESOTE Spa, con nota PG/2014/27185 del 30/10/2014, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per la riparazione con la formula del repair - exchange;

VISTO il preventivo della ESAOTE spa n. 2014/2552/ct del 07/11/2014, inerente la Sonda, marca Esaote, modello PA240, matricola 03253, inventario 37471, in dotazione all'Ecocardiografo marca Esaote, modello MYLAB Classic, matricola



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

2154, inventario 31771, assegnato all'U.O. di Cardiologia del P.O. Sirai di Carbonia; relativo alla riparazione in repair exchange al costo di € 3.520,00 esclusa iva al 22%; che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che sulla base delle motivazioni e necessità su esposte, appare percorribile la procedura in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, (così come modificato dall'art. dall'art. 4 comma 2, lettera m-bis della legge 106 del 2011), che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'i.v.a. di legge;

RITENUTO di dover impegnare, per la riparazione della Sonda, marca Esaote, modello PA240, matricola 03253, inventario 37471, in dotazione all'Ecocardiografo marca Esaote, modello MYLAB Classic, matricola 2154, inventario 31771, assegnato all'U.O. di Cardiologia del P.O. Sirai di Carbonia, la cifra di € 3.520,00 i.v.a. al 22% esclusa;

RICHIAMATE le disposizioni di riferimento contenute nel Titolo II parte II del D.lgs. 163/06 per la disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria da affidarsi in economia.

PROPONE

per quanto sopra esposto:

- di affidare alla società ESAOTE s.p.a. con sede legale in via A. Siffredi, n. 58, 16153 Genova, la riparazione in repair - exchange della Sonda, marca Esaote, modello PA240, matricola 03253, inventario 37471, in dotazione all'Ecocardiografo marca Esaote, modello MYLAB Classic, matricola 2154, inventario 31771, assegnato all'U.O. di Cardiologia del P.O. Sirai di Carbonia, al costo di € 3.520,00 iva al 22% esclusa, così come da preventivo n. 2014/2552/ct del 07/11/2014 della società ESAOTE spa; e con attivazione della procedura in economia ai sensi del regolamento aziendale e dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. n. 163/06;
- di impegnare la somma complessiva di € 4.294,40 i.v.a. al 22% inclusa, prevista per la riparazione in repair - exchange della tecnologia;
- di individuare l'Ing. Brunello Vacca, Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento Aziendale;

IL DIRETTORE GENERALE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- di affidare alla società ESAOTE s.p.a. con sede legale in via A. Siffredi, n. 58, 16153 Genova, la riparazione in repair Exchange della Sonda, marca Esaote, modello PA240, matricola 03253, inventario 37471, in dotazione all'Ecocardiografo marca Esaote, modello MYLAB Classic, matricola 2154, inventario 31771, assegnato all'U.O. di Cardiologia del P.O. Sirai di Carbonia, al costo di € 3.520,00 iva al 22% esclusa, così come da preventivo n. 2014/2552/ct del 07/11/2014 della società ESAOTE spa; con attivazione della procedura in economia ai sensi del regolamento e dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/06;
- di impegnare la somma complessiva di € 4.294,40 i.v.a. al 22% compresa, prevista per la riparazione in repair - exchange della tecnologia;
- di individuare l'Ing. Brunello Vacca, Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento Aziendale;
- di dare atto che l'affidamento viene disposto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, (così come modificato dall'art. dall'art. 4 comma 2, lettera m-bis della legge 106 del 2011), che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'i.v.a. di legge;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

- di disporre la contabilizzazione ed il pagamento della spesa complessiva di € 4.294,40 i.v.a. al 22% compresa, per la riparazione affidata alla società ESAOTE s.p.a. con sede legale in via A. Siffredi, n. 58, 16153 Genova, sul codice del piano dei conti Aziendale n° 0507020103 (manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie a richiesta), centro di costo 10520101 (U.O. di Cardiologia del P.O. Sirai di Carbonia);
- di demandare al Responsabile del Procedimento, l'adozione dei provvedimenti correlati e conseguenti al presente atto;

II DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio Calamida



II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Claudio Ferri

II DIRETTORE SANITARIO
Dr. Andrea Corrias

Il Resp.le Serv. Tecnico, Manutentivo e Logistico

Dott. F. Marini



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1881 del 18 NOV. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 19 NOV 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali



Esaote S.p.A.

Sede legale e Direzione
Via A. Siffredi, 58
16153 Genova
Tel. +39 010 6547.1
Capitale Sociale 30.142.000,00 Euro
interamente versato
C.C.I.A.A. Genova
C.F. / Partita IVA 05131180969

Sedi operative

Genova Via A. Siffredi, 58 16153 Genova Tel. +39 010 6547.1 Fax +39 010 6547275 www.esaote.com esaote@esaote.com	Firenze Via di Caciolle, 15 50127 Firenze Tel. +39 055 4229.1 Fax +39 055 434011 www.esaote.com esaote@esaote.com
---	--

Data • 07/11/2014
Vs Rif: • PG/2014/27185
Ns. Rif. • -2014/2552/ct

Spett.le
AZIENDA U.S.L. N. 7
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA - CA -
c.a. Servizio Ing. Clinica

CHIAMATA ESAOTE N° 2014/12097 DEL 30/10/2014 INSTALLAZIONE N° 129881

Per qualsiasi informazione prego contattare il Servizio Customer Care 02/48458.1 (440-305) e-mail cas@esaote.com prg.us3@esaote.com

OGGETTO • PREVENTIVO DI REPAIR / EXCHANGE SONDA

Facciamo seguito alla Vs richiesta, per comunicare il preventivo di spesa per la sostituzione della sonda installata su ecografo mod.6250 matr. 2154.

EXCHANGE TRASDUTTORE MOD.PA240 CON SONDA NUOVA E RITIRO SONDA GUASTA S/N 3253			
✓	Prezzo di listino	€	6.400,00 = + IVA
✓	Prezzo di sostituzione	€	4.160,00 = + IVA
✓	Prezzo particolare a Voi riservato (Tremilacinquecentoventi/00)	€	3.520,00 = + IVA

In alternativa proponiamo la riparazione della vostra sonda per un importo pari a **€ 4.716,00 + IVA.**

In attesa di un Vs. cortese riscontro via FAX al numero **055/4229456** o all'indirizzo mail **cas@esaote.com**, porgiamo i più cordiali saluti.

ESAOTE S.p.A.
Servizio Customer Care

Validità : al 31/12/2014
Pagamento : solito in uso
Garanzia : 12 mesi
Consegna : 60/90 giorni
In caso di disponibilità al momento dell'ordine, la consegna sarà immediata



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

DIREZIONE GENERALE
Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica

Prot. Generale PG/2014/27185 del 30/10/2014

Iglesias, 30 ottobre 2014

Spett.le

Esaote S.P.A.

Via A.Siffredi, n. 58

16153 Genova.

notificata unicamente a mezzo fax 0554229450

OGGETTO: Richiesta urgente di preventivo per Sonda, marca Esaote, modello PA 240, inventario 37471, matricola 03253 in dotazione all'Ecocardiografo Esaote SPA, modello Mylab Classic, marca Esaote, inventario 31771, matricola 2154; assegnati all'U.O. di Cardiologia del P.O. Sirai di Carbonia.

Con la presente si richiede urgentemente il preventivo per la Sonda, marca Esaote, modello PA 240, inventario 37471, matricola 03253 in dotazione all'Ecocardiografo, modello Mylab Classic, marca Esaote, inventario 31771, matricola 2154; assegnati all'U.O. di Cardiologia del P.O. Sirai di Carbonia, relativo alle seguenti possibilità:

- Preventivo per sonda nuova;
- Preventivo per riparazione sonda;
- Preventivo per sostituzione sonda con formula del repair – exchange;

Distinti Saluti

Dott. Federico Marini



Federico Marini

sic carbonia

Da: cmelis@asicarbonia.it
Inviato: giovedì 2 ottobre 2014 17:09
A: sic carbonia
Oggetto: A.S.L. Carbonia - Nuova richiesta di intervento

Ente: A.S.L. Carbonia

Codice Apparecchio: 0031771
Reparto: CARDIOLOGIA
Struttura: P.O. SIRAI
Ubicazione:
Stanza: M3
Descrizione: ECOCARDIOGRAFO
Costruttore: ESAOTE SPA
Modello: MYLAB CLASS C
Inventario:
Matricola: 2154
Tipo di Proprietà: Acquisto
Centro di Costo: CARDIOLOGIA P.O. SIRAI - 10520101
Note: Apparecchiatura risulta ancora in garanzia

Utente: Carlo Melis

Data della richiesta: 02/10/2014, 17:08:43

Guasto riscontrato:
mal funzionamento del doppler continuo