



17 DIC. 2014

Adottata dal Direttore Generale in data _____

Oggetto: Riparazione Straordinaria Urgente n. 01 Cabina Pletismografica marca Morgan modello Pulmolab BP 414 per l'U.O. Medicina – Pneumologia del P.O. Sirai di Carbonia. Attivazione della procedura in economia ai sensi del regolamento aziendale di cui all'art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/06, assunzione impegno di spesa e individuazione soggetto esecutore.
Ditta Morgan Italia s.r.l. - C.I.G.: Z1812388E3.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico:

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 62 del 17/01/2014, nella quale, per garantire la continuità dei procedimenti amministrativi che sino alla data del 31/12/2013 erano di competenza dell'Ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'ing. Brunello Vacca, Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

PREMESSO che quest'Azienda ha in dotazione la seguente apparecchiatura: Cabina Pletismografica marca Morgan modello Pulmolab BP 414, inventario 9970, matricola 210, in dotazione per l'U.O. Medicina – Serv. Pneumologia del P.O. Sirai di Carbonia;

- che conseguentemente alla richiesta di intervento del Dr. Sergio Camboni dell'U.O. Medicina – Serv. Pneumologia del P.O. Sirai di Carbonia, il personale dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica ha verificato la tipologia del guasto;

DATO ATTO che il preventivo della Morgan Italia s.r.l. ha carattere di massima in quanto la ditta non dispone di personale tecnico in Sardegna e l'analisi del guasto è avvenuta a distanza e si è valutato non conveniente richiedere un sopralluogo al solo fine di individuare con precisione l'entità del guasto;

DATO ATTO che pertanto il preventivo prevede l'ipotetica riparazione di componenti che potrebbe non risultare necessaria e che quindi solo all'esito della riparazione sarà possibile registrare con certezza l'entità della riparazione e relativo costo;

DATO ATTO della richiesta di intervento, di eventuali preventivi di massima dovuti ai maggiori costi per un'ulteriore sopralluogo (antieconomica vista la distanza), allegata al presente atto e avanzati dal Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico della Asl n.7 Carbonia alla Ditta Morgan Italia srl;

CONSIDERATO che i tecnici del global service Hospital Consulting intervenuti a seguito della richiesta del Dr. Sergio Camboni dell'U.O. Medicina – Serv. Pneumologia del P.O. Sirai, evidenziano che l'apparecchiatura presenta "un'alterato calcolo di volumi statici nell'esecuzione delle pletismografie" e risulta l'unico strumento presente in questa ASL 7, non rientra nelle competenze del Global Service e quindi si chiede preventivo dalla Ditta Morgan Italia s.r.l.;



- VISTI** il preventivo n. 14M-0120-02 del 05/11/2014 della Morgan Italia srl, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel quale viene proposta la riparazione, della strumentazione in oggetto;
- CONSIDERATO** che la proposta di riparazione, nel caso in cui tutti i componenti citati siano risultati difettosi, di € 3.278,50 iva al 22% esclusa della Ditta Morgan Italia s.r.l., risulta congrua in quanto la Cabina Pletismografica marca Morgan modello Pulmolab BP 414, inventario 9970, matricola 210, collaudata il 03/02/1999 è costato £. 76.500.000 iva inclusa;
- RITENUTO** che sulla base delle motivazioni e necessità su esposte, appare percorribile la procedura in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, (così come modificato dall'art. 4 comma 2, lettera m-bis della legge 106 del 2011), che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'i.v.a. di legge;
- RITENUTO** di dover impegnare, per la riparazione dell'unica apparecchiatura indispensabile ed Urgente all'U.O. Medicina – Serv. Pneumologia del P.O. Sirai di Carbonia la cifra di € 3.278,50 i.v.a. al 22% esclusa;
- VISTO** il parere di congruità esposto dall'Ing. Giorgio Angius che si allega in copia per far parte integrante e sostanziale;
- RICHIAMATE** le disposizioni di riferimento contenute nel Titolo II parte II del D.lgs. 163/06 per la disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria da affidarsi in economia.

PROPONE

per quanto sopra esposto:

- di affidare la riparazione in oggetto alla Ditta Morgan Italia srl con sede legale in via Gramsci, 20 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO), n. 01 Cabina Pletismografica marca Morgan modello Pulmolab BP 414, inventario 9970, matricola 210, in dotazione per l'U.O. Medicina – Serv. Pneumologia del P.O. Sirai di Carbonia, con attivazione della procedura in economia ai sensi del regolamento aziendale di cui all'art. 125 D.lgs. 163/06, per una spesa complessiva di € 3.278,50 iva al 22% esclusa;
- di impegnare la somma complessiva di € 3.278,50 i.v.a. al 22% inclusa, prevista per la riparazione della dotazione tecnologica;
- di individuare l'Ing. Brunello Vacca, Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento Aziendale;

IL DIRETTORE GENERALE

- PRESO ATTO** dell'istruttoria del Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;
- SENTITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario



DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- di affidare la riparazione alla Ditta Morgan Italia srl con sede legale in via Gramsci, 20 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO), n. 01 Cabina Pletismografica marca Morgan modello Pulmolab BP 414, inventario 9970, matricola 210, in dotazione per l'U.O. Medicina – Serv. Pneumologia del P.O. Sirai di Carbonia, con attivazione della procedura in economia ai sensi del regolamento aziendale di cui all'art. 125 D.lgs. 163/06, per una spesa complessiva di € 3.278,50 iva al 22% esclusa;
- di impegnare la somma complessiva di € 3.999,77 i.v.a. al 22% compresa, prevista per la riparazione della dotazione tecnologica;
- di individuare l'Ing. Brunello Vacca, Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento Aziendale;
- di dare atto che l'affidamento viene disposto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, (così come modificato dall'art. 4 comma 2, lettera m-bis della legge 106 del 2011), che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'i.v.a. di legge;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 3.999,77 i.v.a. al 22% compresa, per la riparazione affidata alla Ditta Morgan Italia srl con sede legale in via Gramsci, 20 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO), sul codice del piano dei conti Aziendale n° 0507020103 (manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie a richiesta), centro di costo 10520307 (U.O. Medicina – Serv. Pneumologia del P.O. Sirai di Carbonia) per l'importo di € 3.999,77, iva al 22% inclusa;
- di demandare al Responsabile del Servizio Acquisti e al Responsabile del Procedimento, ciascuno per le proprie competenze, l'adozione dei provvedimenti correlati e conseguenti al presente atto;

II DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio Calamida

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Claudio Ferri

II DIRETTORE SANITARIO
Dr. Andrea Corrias

Il Resp.le Serv. Tecnico, Manutentivo e Logistico

P.E. Maurizio Palazzari



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 2058 del 17 DIC. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 19 DIC 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Quarta



Oggetto: verifica congruità prezzo di riparazione cabina pletismografica

In data 30.09.14 l'Unità Operativa di Medicina del PO Sirai ha chiesto la riparazione del Pletismografo Corporeo Morgan, modello Pulmolab BP 414, matr. 9970, acquistata nel 1998 per lire 60.499.000 (equivalenti ad euro 31.245,12 non attualizzati), avendo riscontrato un "alterato calcolo dei volumi statici nell'esecuzione delle pletismografie". La ditta esclusivista in campo nazionale delle riparazioni su tali apparecchiature, Morgan Italia Srl, su richiesta del personale del Servizio Ingegneria Clinica della ASL n. 7 di Carbonia, ha inviato un'offerta di intervento, prot. ditta n. 14M-0120-02 del 5.11.14. La Morgan Italia Srl non dispone di personale tecnico in Sardegna e pertanto effettua un'analisi a distanza volta a considerare ogni possibile causa delle anomalie e quota il costo dell'intervento distinguendo le voci relative ad ogni singolo componente che potrebbe essere la causa di guasto. In questo modo solo all'atto della riparazione, che avviene sotto la vigilanza del Servizio Ingegneria Clinica, è possibile verificare quali componenti siano state effettivamente sostituite ed ottenere il costo effettivo dell'intervento. Nel caso di danneggiamento e sostituzione di ogni componente ipoteticamente danneggiato (pompa di calibrazione, motore calibrazione, scheda A/D, scheda pressioni Box) il preventivo assomma ad euro 3.278,5. Il valore di rinnovo (costo di mercato di un'apparecchiatura nuova di livello tecnologico e prestazioni equivalenti a quella oggetto di valutazione) di una cabina pletismografica oggi si attesta, con lievi margini a seconda delle caratteristiche, intorno ai 30.000 euro (es. Delibera DG ASL5 n. 1098/2013) e pertanto l'intervento di riparazione incide per circa il 10% del valore di rinnovo. Attualmente, anche in seno alle gare CONSIP di gestione dei Servizi Integrati di Apparecchi Elettromedicali, è previsto che le aziende sanitarie intervengano per valutare l'opportunità di una riparazione solo quando il costo dell'intervento "superi, solamente a causa del costo dei materiali di consumo e materiali la cui usura è legata all'utilizzo [...] il 20% del valore di rinnovo dell'apparecchiatura e quest'ultima abbia un valore superiore a 1.000,00 (mille/00) euro" (Capitolato Tecnico SIGAE4). Nel nostro caso il costo dei componenti di ricambio è di 2.128 euro, che inciderebbe per il 7% del valore di rinnovo. Per le considerazioni sopra esposte ed alla luce delle condizioni generali dell'apparecchiatura, che appaiono compatibili con un mantenimento in uso della cabina pletismografica, si ritiene congruo il costo del preventivo della ditta Morgan Italia Srl, n. 14M-0120-02 del 5.11.14.

Carbonia, 9 dicembre 2014

In fede

Per il Servizio di Ingegneria Clinica

Ing. Giorgio Angius



Morgan Italia S.r.l.
Via Gramsci, 20
40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
Tel. +39.051.454.200/627.59.31
Fax +39.051.460.247
mail: info@morganitalia.com

www.morganitalia.com
Uff. Reg. Impr. BO N. 63297
R.E.A. N. 351084
Reg. R.A.E.E. n. IT08020000002958
P.I./C.F. IT04181370372
Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.



STRUMENTI SCIENTIFICI

SPETT.LE
AZIENDA USL 7 CARBONIA
Servizio Ing Clinica
CARBONIA CI

C.A. Ing G. Angius
fax: 0781-6683485

San Lazzaro di Savena (BO), 05/11/2014

OFFERTA N. 14M-0120-02

**PREVENTIVO DI MASSIMA PER RIPARAZIONE CABINA PLETISMOGRAFICA SN 210 IN
DOTAZIONE A DIV. MEDICINA – FISIOPAT. RESP. SIRAI
VS. RICHIESTA N. Z 05 01 - 2014/01070 DEL 02/01/2012**

MOTIVO INTERVENTO

Manca azzeramento, non calibra correttamente.

DESCRIZIONE INTERVENTO:

Verifica funzionale
Ricerca guasto
Taratura completa
Prove su soggetto ed analisi risultati

POTENZIALI PARTI COINVOLTE

| | | |
|-----------------------|-----------|----------|
| Pompa di calibrazione | € | 248,00 |
| Motore calibrazione | € | 120,00 |
| Scheda A/D | € | 1.080,00 |
| Scheda Pressioni Box | € | 680,00 |
| ORE LAVORO : 04 | € 97,00/h | € 388,00 |
| ORE VIAGGIO: 4,5 | € 93,00/h | € 418,50 |
| KM A TARIFFA: 450 | € 0,66/km | € 297,00 |
| DIRITTO DI CHIAMATA | € | 47,00 |

Resta inteso il carattere di massima di questo preventivo. Le parti elencate possono non essere necessarie tutte o in parte.

La Morgan Italia srl, in qualità di importatore esclusivista sul territorio italiano delle attrezzature nSpire Health Inc (Morgan/Collins/Zan), ne cura la vendita e l'assistenza.

CONDIZIONI:

IVA: 22% a Vs. carico

PAGAMENTO: B.B. 90gg. d.f. fm

Restando in attesa di Vs. cortese riscontro alla presente, si porgono distinti saluti

MORGAN ITALIA S.r.l.
D. DANIELE SOLI
(AMM. RESPONSABILE)



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista comunicazioni dati](#) » [Dettaglio CIG](#)

Utente: Brunello Vacca

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA A.S.L. 7 - UFFICIO TECNICO

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

| | |
|----------------------------------|---|
| CIG | Z1812388E3 |
| Stato | CIG COMUNICATO |
| Fattispecie contrattuale | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
| Importo | € 3.278,50 |
| Oggetto | Riparazione straordinaria e urgente di cabina PLETISMOGRAFICA marca MORGAN modello PULMOLAB BP 414 per l'Unità Operativa Medicina e Pneumologia del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia. |
| Procedura di scelta contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Oggetto principale del contratto | LAVORI |
| CIG accordo quadro | - |
| CUP | - |

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

COM010E/10.119.142.122

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936