



Adottata dal Commissario Straordinario in data 31 LUG. 2015

Oggetto: Procedura in economia (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., con affidamento diretto della manutenzione e riparazione dell'iniettore angiografico della TAC, marca Medrad, mod. Stellant, matr. 301422632988, ssn. 28089, inv. n. 34614, in dotazione all'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. Sirai di Carbonia.
Ditta Bayer S.p.a. - C.I.G. Z1E1562A57.

Il Responsabile della S.C. del Settore Tecnico manutentivo e Logistico:

RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale n. 62 del 17.01.2014, con la quale, per garantire la continuità dei procedimenti amministrativi dell'Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica, che fino al 31.12.2013, erano di competenza dell'Ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'Ing. Brunello Vacca, attuale Responsabile della Struttura Complessa del Settore Tecnico manutentivo e Logistico dell'Azienda;

PREMESSO che l'Azienda ha in dotazione presso l'U.O. di Diagnostica per immagini del P.O. Sirai di Carbonia, un iniettore angiografico della TAC, marca Medrad, mod. Stellant, matr. 301422632988, ssn. 28089, inv. n. 34614;

~~**VISTA** la richiesta del 07.04.2015, inviata all'Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica, che si allega al presente atto, con la quale il Coordinatore dell'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. Sirai di Carbonia chiede un intervento urgente per la riparazione dell'iniettore angiografico in parola;~~

DATO ATTO che il personale dell'Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica, in data 08/04/2015 ha inoltrato via fax una richiesta di preventivo alla Ditta Bayer Spa, concessionario del marchio MEDRAD, per la riparazione dell'iniettore angiografico in oggetto, che si allega al presente atto;

VISTO il preventivo di spesa n° CT-2015-21 del 09.04.2015, pari a € 1.900,00 i.v.a. al 22% esclusa, trasmesso dalla Ditta Bayer Spa all'Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che, a seguito della richiesta telefonica dell'Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica, la Bayer S.p.A. ha provveduto ad inviare allo stesso Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica, con fax del 13/04/2015, allegato al presente atto, la comunicazione di integrazione del business di Medrad Italia s.r.l. in Bayer S.p.A., nella divisione Radiology & Interventional, attraverso una operazione di cessione di ramo d'azienda, con effetto dal 01 luglio 2014;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di garantire la continuità assistenziale, il perseguimento di efficienza ed efficacia dell'azione clinica al fine di garantire la migliore erogazione delle prestazioni sanitarie, in linea con i programmi aziendali, il preventivo di spesa n° CT-2015-21 del 09.04.2015, trasmesso dalla Ditta Bayer S.p.a., pari a € 1.900,00 i.v.a. al 22% esclusa, è stato autorizzato in data



10.04.2015, come risulta da parere favorevole del Responsabile della S.C. del Settore Tecnico, Manutentivo e Logistico, Ing. Brunello Vacca, scritto in calce al preventivo di cui sopra;

VISTO il rapporto di intervento tecnico n. FSR-60H-5N del 21/04/2015, del tecnico della Bayer Spa, controfirmato dal coordinatore dell'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. Sirai di Carbonia, allegato al presente atto, attestante la regolarità di esecuzione della manutenzione e riparazione dell'iniettore angiografico della TAC, marca Medrad, mod. Stellant; matr. 301422632988, ssn. 28089, inv. n. 34614, in dotazione all'U.O. di Diagnostica per immagini del P.O. Sirai di Carbonia;

RITENUTO sulla base delle motivazioni, necessità e urgenza sopra palesate, di procedere all'affidamento con procedura in economia, come previsto dall'art. 125 comma 11, del D.Lgs. n°163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che rende percorribile l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento per servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'iva di legge;

PROPONE

- di ratificare l'affidamento diretto alla ditta Bayer Spa, della manutenzione e riparazione urgente dell'iniettore angiografico della TAC, marca Medrad, mod. Stellant; matr. 301422632988, ssn. 28089, inv. n. 34614, in dotazione all'U.O. di Diagnostica per immagini del P.O. Sirai di Carbonia, per un importo complessivo di € 1.900,00 i.v.a. al 22% esclusa, come da preventivo n° CT-2015-21 del 09.04.2015;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA l'istruttoria da parte del Responsabile della Struttura Complessa del Settore Tecnico Manutentivo e Logistico;

SENTITI i pareri in merito del Direttore Sanitario ed del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- ratificare l'affidamento diretto alla ditta Bayer Spa, della manutenzione e della riparazione urgente dell'iniettore angiografico della TAC, marca Medrad, mod. Stellant; matr. 301422632988, ssn. 28089, inv. n. 34614, in dotazione all'U.O. di Diagnostica per immagini del P.O. Sirai di Carbonia, per un importo complessivo di € 1.900,00 i.v.a. al 22% esclusa, come da preventivo n° CT-2015-21 del 09.04.2015;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda ASL 7 Carbonia

- ratificare l'autorizzazione dell'affidamento diretto, con procedura in economia, come previsto dall'art. 125 comma 11, del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., da parte del Responsabile del procedimento per servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'iva di legge;
- disporre la contabilizzazione ed il pagamento della spesa complessiva di € 2.318,00 di cui € 418,00 di i.v.a. al 22%, sulla classe di costo A507020102 del piano dei conti aziendale (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta), centro di costo n. 10540301 (U.O. di Diagnostica per immagini P.O. Sirai di Carbonia.
- demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, il pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura del Responsabile del procedimento, tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Antonio Onnis



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. ssa M. Fanni Pittau

IL DIRETTORE SANITARIO


Dr. Silvio Maggetti

Il Resp.le S.C. Serv. Tecnico Manut. e Log.

Ing. Brunello Vacca

I.C. Giorgio Angius

Dott. Federico Marini



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda ASL 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Delibera

n° 1200/C del 31 LUG. 2015

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda USL n° 7 a partire

dal - 5 AGO 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella
sezione Archivio Delibere del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Allegati: n. 05

Azienda ASL 7
P.O. SIRAI - Carbonia
Servizio di Radiodiagnostica
Direttore: Dott. Nazareno Pacifico
Tel. 07816688320 - 07816688321
Fax: 07816688310 - 07816688387
e-mail: radiologia.carbonia@aslcarbonia.it

All. 01

x HC

07.04.15

Spett.le Ufficio Tecnico

Responsabile: Ing. Brunello Vacca

Oggetto: richiesta intervento tecnico urgente Inlettore TAC.

Si richiede, cortesemente, intervento tecnico urgente su apparecchio Inlettore TAC Medrad causa attrito dei meccanismi che non permettono l'infusione del mezzo di contrasto. Tale problema non permette l'erogazione del mezzo di contrasto ai pazienti, bloccando parzialmente l'attività TAC.

Certi di un vostro cortese e sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.

Carbonia, 07.04.2015

ASL 7 - CARBONIA
Servizio di Radiodiagnostica
Il Coordinatore **Roberto Olla**
coordinatore



1/1

CARBONIA, 8.04.15

All. 02

DESTINATARIO:

MEDRAD ITALIA BAYER – VIA FAX 0239784216

MITTENTE:

ASL N. 7 DI CARBONIA

SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA – UFFICIO TECNICO

ING. GIORGIO ANGIUS 329.0277003 0781.6683375

E-MAIL: gioangius@aslcarbonia.it, mpalazzari@aslcarbonia.it

FAX: 0781.6683485


OGGETTO:

RICHIESTA PREVENTIVO PER MANUTENZIONE CORRETTIVA SU INIETTORE ANGIOGRAFICO MEDRAD – STELLANT IN USO PRESSO L'U.O. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL P.O. SIRAI DI CARBONIA (CI).

PER ULTERIORI INFORMAZIONI DAL REPARTO SI RICORDA IL RECAPITO DEL COORDINATORE DOTT. ROBERTO OLLA 334.6214118 0781.6683320

seguono n. 2 pagine.

Distinti saluti


Ing. Giorgio Angius

1/4

sic carbonia

Da: assistenza@hospital-consulting.it
Inviato: martedì 7 aprile 2015 11:51
A: sic carbonia
Oggetto: A.S.L. Carbonia - Nuova richiesta di intervento

Ente: A.S.L. Carbonia

Codice Apparecchio: 0054614
Reparto: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Struttura: P.O. SIRAI
Ubicazione:
Stanza: TAC
Descrizione: INIETTORE ANGIOGRAFICO
Costruttore: MEDRAD INC
Modello: STELLANT
Inventario:
Matricola: 301422632988
Tipo di Proprietà: Acquistato
Centro di Costo: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI P.O. SIRAI - 10540401
Note:

Utente: Roberto Olla

Data della richiesta: 07/04/2015, 11:51:08

Guasto riscontrato:
SI E' BLOCCATA LA POMPA DEL CONTRASTO. BLOCCO PARZIALE DELL' ATTIVITA'

=====

2/4

Azienda ASL 7
P.O. SIRAI - Carbonia
Servizio di Radiodiagnostica
Direttore: Dott. Nazareno Pacifico
Tel. 0781668320 - 0781668321
Fax: 0781668340 - 0781668387
e-mail: radiologia.carbonia@aslcarbonia.it

x HC
07.04.15

Spett.le Ufficio Tecnico

Responsabile: Ing. Brunello Vacca

Oggetto: richiesta intervento tecnico urgente Iniettore TAC.

Si richiede, cortesemente, intervento tecnico urgente su apparecchio Iniettore TAC Medrad causa attrito dei meccanismi che non permettono l'infusione del mezzo di contrasto. Tale problema non permette l'erogazione del mezzo di contrasto ai pazienti, bloccando parzialmente l'attività TAC.

Certi di un vostro cortese e sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.

Carbonia, 07.04.2015

ASL 7 - CARBONIA
Servizio di Radiologia P.O. Sirai
Coordinatore Roberto Dall'Acqua
coordinatore



3/4

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 08/04/2015 11:15
NOME : SERV TECNICO SIRAI
FAX : 07816683488
TEL : 07816683487
SER. # : 000C2N314950

DATA, ORA	08/04 11:14
FAX N. /NOME	00239784216
DURATA	00:00:40
PAGINE	03
RISULT	OK
MODO	STANDARD ECM

CARBONIA, 8.04.15

DESTINATARIO:
MEDRAD ITALIA BAYER - VIA FAX 0239784216

MITTENTE:
ASL N. 7 DI CARBONIA
SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA - UFFICIO TECNICO
ING. GIORGIO ANGIUS 329.0277003 0781.6683375
E-MAIL: gioangius@aslcarbonia.it, mpalazzari@aslcarbonia.it
FAX: 0781.6683485


OGGETTO:

RICHIESTA PREVENTIVO PER MANUTENZIONE CORRETTIVA SU INIETTORE ANGIOGRAFICO MEDRAD - STELLANT IN USO PRESSO L'U.O. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL P.O. SIRAI DI CARBONIA (CI).

PER ULTERIORI INFORMAZIONI DAL REPARTO SI RICORDA IL RECAPITO DEL COORDINATORE DOTT. ROBERTO OLLA 334.6214118 0781.6683320

seguono n. 2 pagine.

Distinti saluti


Ing. Giorgio Angius

4/4

Bayer HealthCare



All. 03

Spett.le
 ASL n. 7 di Carbonia
 Via Dalmazia, 118
 09013 Carbonia (CI)

Ns. Rif.: Preventivo n. CT-2015-21

OGGETTO: Preventivo per Visita di Manutenzione Preventiva PM

La Visita di Manutenzione Preventiva PM effettuata dal personale tecnico qualificato, consiste nell'ispezione completa dell'apparecchiatura, nelle misure dei parametri importanti ai fini della sicurezza, nell'accertamento che la manutenzione di primo livello sia stata correttamente eseguita, nonché nell'esecuzione dei programmi di manutenzione prescritti dal produttore.

Per le apparecchiature MEDRAD si raccomanda nr. 1 (una) visita di Manutenzione Preventiva, come sotto indicato, all'anno, comprendente una messa a punto tecnica e di sicurezza, volta a ridurre i rischi di guasti, mantenere nel tempo le prestazioni e i parametri di funzionamento delle apparecchiature e garantire la rispondenza rispetto alle norme definite dal produttore, secondo le procedure indicate dal produttore e la verifica di rispondenza alle normative vigenti.

Nella Visita di Manutenzione Preventiva PM sono inclusi i soli ricambi previsti dalla procedura di manutenzione MEDRAD. Qualora nel corso dell'intervento si renda necessaria la sostituzione di ricambi non previsti ed esclusi dalla manutenzione, Vi sarà inviato consuntivo dettagliato e gli stessi saranno addebitati con fatture separate.

Dopo aver eseguito l'intervento di Manutenzione Preventiva PM, il nostro Tecnico esecutore rilascia un rapporto dettagliato dell'intervento eseguito, debitamente sottoscritto e firmato dallo stesso e firmato per accettazione dal Responsabile del Reparto o del Servizio che utilizza l'apparecchiatura. Tale rapporto di intervento unitamente alla copia della documentazione compilata (Checklist, verifiche elettriche secondo normativa), sarà necessaria ai fini della certificazione ISO per la Vostra organizzazione.

Principali operazioni effettuate durante la visita di manutenzione preventiva

La manutenzione preventiva avrà ad oggetto:

- Ispezione completa di tutti i componenti del sistema.
- Sostituzione proattiva e gratuita di alcune parti di ricambio indicate dal produttore. L'elenco varia da modello a modello ed è disponibile su richiesta del cliente.
- Aggiornamenti software ed hardware consigliati dal produttore;

Milano, 9 aprile 2015

Bayer HealthCare
PharmaceuticalsBayer S.p.A. - socio unico
Radiology & Interventional
Service
Viale Certosa, 130
20156 Milano (MI)
ItaliaTel. +39-02-3976-3040
Fax +39-02-3976-4216
italycustomersupport@bayer.com
www.bayer.itSede Legale:
Viale Certosa, 130
20156 Milano (MI)
ItaliaCasella Postale 1243
20100 Milano (MI)Capitale Sociale
€ 109.290.000 i.v.
Codice Fiscale e
Registro delle Imprese di
Milano: 058.4913.0157
R.I.A. della C.C.I.A.A. di
Milano: 1.042.205
Partita I.V.A.: 058.4913.0157Difesezione e coordinamento:
Bayer AG - Leverkusen
(Germania)

Bayer HealthCare



Pagina 2 di 3

- d) Eventuali calibrazioni e lubrificazione degli organi meccanici in movimento;
- e) Valutazione delle performance generali;
- f) Controlli di sicurezza elettrica secondo normativa vigente con rilascio del relativo report;
- g) Calibrazione completa del sistema e verifica delle specifiche di fabbricazione;
- h) Verifica funzionale annuale secondo le procedure previste dal produttore.

Altre Condizioni Generali Di Assistenza

Medrad accetterà solamente richieste di intervento (chiamate) ricevute dal Servizio o Ufficio del Cliente che sottoscrive questo contratto. Non saranno considerate le richieste di intervento (chiamate) pervenute dai reparti utilizzatori. Le richieste di intervento (chiamate) devono pervenire in forma scritta tramite fax al n° +39 02 39784216. L'orario di ricevimento delle chiamate è dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, sabato domenica e festivi esclusi.

Per ogni richiesta di intervento (chiamata) il cliente si impegna ad indicare il modello e il numero di serie dell'apparecchiatura per la quale si richiede assistenza.

~~Gli interventi tecnici e le visite di manutenzione saranno effettuate esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, sabato domenica e festivi esclusi.~~

Il Cliente si impegna, ove possibile, a garantire al personale tecnico di Medrad il libero accesso del mezzo di trasporto all'interno della struttura.

Al fine di ottimizzare i fermi macchina dovuti alle manutenzioni preventive (ove previste), il Cliente si impegna, ove possibile, a comunicare al personale tecnico di Medrad il calendario delle manutenzioni della relativa sala (TAC, MR, Angiografo, ecc.) ed eventuali variazioni.

Bayer HealthCare



Pagina 3 di 3

QUOTAZIONE

Sistema	s/n	Note	Tipo Contratto		Prezzo a Voi riservato
			Visita PM	Sconto	
			€		
Stellant	28089	Ospedale Siraì	€	1.900,00	€ 1.900,00
Totale			€		€ 1.900,00

Tutti i prezzi indicati si intendono espressi in EURO, IVA esclusa.

La quota comprende: tutte le spese di manodopera e trasferta, eventuali aggiornamenti software e tutte le eventuali parti di ricambio da sostituire secondo la procedura MEDRAD vigente.

I ricambi non previsti dalla procedura MEDRAD vi saranno addebitati, mentre quelli inclusi e previsti nelle relative procedure non vi saranno addebitati. Qualora nel corso dell'intervento si renda necessaria la sostituzione di ricambi non previsti ed inclusi nella manutenzione, vi sarà inviato consuntivo dettagliato e gli stessi saranno addebitati con fatture separate.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Garanzia: 3 (tre) mesi sulle parti di ricambio sostituite.

IVA: a Vs. carico a norma di legge.

Fatturazione: la fattura verrà emessa a lavoro ultimato.

Pagamento: 30 giorni data fattura.

Validità offerta: 3 (tre) mesi dalla presente, trascorso tale periodo le quotazioni potrebbero subire una variazione.

Nell'attesa di un cortese riscontro, rimango a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Bayer S.p.A.
Radiology & Interventional Service



10 aprile 2015
3/3

Alla c.a. del Dr. Federico Marini

Buongiorno,

come da richiesta telefonica di ieri, Le invio in allegato la lettera di Integrazione MEDRAD in BAYER SPA dal 01/07/2014.
A disposizione per ogni ulteriore necessita'.

Cordiali saluti / Freundliche GrüÙe / Best regards,

All. 04

Ornella Allasia

Service Administrator

Radiology & Interventional

Bayer HealthCare Medical Care



Bayer HealthCare



Call Center

Tel: +39 02-39783041

Fax: +39 02-39784216

E-Mail: ornella.allasia@bayer.com

Web: <http://www.ri.bayer.com>

Sede Legale: I - 20156 Milano (Italia) - Viale Certosa, 130

Capitale Sociale: euro 103.290.000 i.v.

Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano: 058.4913.0157

R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano: 1.042.205 - Partita I.V.A.: 058.4913.0157

Direzione e Coordinamento: Bayer AG | D - Leverkusen (Germania)

From: "#FAX#0781258010#"@kofax.it.bayer.cnb [mailto:"#FAX#0781258010#"@kofax.it.bayer.cnb]

Sent: Monday, April 13, 2015 14:24

To: Italy Customer Support

Subject: Received from 0781258010

Bayer



Spett.le
Cliente

Oggetto: Integrazione del business di Medrad Italia S.r.l. in Bayer S.p.A.

Siamo lieti di informarVi che, a livello mondiale, **Bayer sta procedendo** con successo **all'integrazione del business Medrad.**

A livello italiano, in particolare, **con effetto 1° luglio 2014, Bayer S.p.A. integrerà il business Medrad nella Divisione Radiology & Interventional** attraverso una operazione di cessione di ramo d'azienda.

Dal 1° luglio quindi:

- Bayer S.p.A. offrirà tutti i prodotti delle aree terapeutiche di Medrad Italia S.r.l. alle condizioni concordate;
- Bayer S.p.A. subentrerà in tutti i contratti di fornitura prodotti e contratti di manutenzione incluso le gare in corso al 1° luglio 2014;
- Ogni comunicazione relativa a ordini per i prodotti ex Medrad dovrà essere indirizzata a Bayer S.p.A.:

CUSTOMER SERVICE - TEAM OSPEDALI

Numero telefonico: 02-3978.3040 selezionando l'**opzione 3**

Fax: 02-3978.4216

E-mail: italy.ordini.osp@bayer.com

- Le richieste di offerte relative a prodotti ex Medrad dovranno essere indirizzate a Bayer S.p.A.:

UFFICIO GARE

Numeri telefonici: 02-3978.3036/3037/2231 o 02-3978.3040 selezionando l'**opzione 4**

Fax: 02-3978 3051

E-mail: italy-ufficio gare-ph@bayer.com

PEC: bayer.ufficio gare@bayerspa.legalmail.it

- Le richieste di interventi di assistenza tecnica e manutenzione dovranno essere indirizzate a Bayer S.p.A.:

CENTRO ASSISTENZA TECNICA

Numero telefonico: 02-3978.3040 selezionando l'**opzione 2**

Fax: 02-3978.4216

E-mail: italycustomersupport@bayer.com

Si segnala che **Bayer S.p.A. non acquisirà le fatture emesse da Medrad Italia S.r.l. ed aperte al 30 giugno 2014** che quindi dovranno continuare ad essere liquidate sull'attuale conto corrente di Medrad Italia S.r.l., che per semplicità qui riportiamo anche se invariato:

Riferimenti Conto Corrente di Medrad Italia S.r.l. su cui liquidare le fatture emesse ed aperte fino al 30 giugno 2014:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Ag. 13 - Milano

IBAN: IT29 E 01005 01613 000000000954

BIC o SWIFT: BNLITRR

Milano, 26 Giugno 2014

Bayer S.p.A. – socio unico

Sede Legale:

Viale Certosa, 130

20156 Milano

Italia

Tel. +39.02.3978.3040

Fax +39.02.3978.4216

www.bayer.it

Corrispondenza. 20100 Milano

C.P. 1243

C.C. Postale 14853204

Capitale Sociale € 103.290.000 i.v.

Codice Fiscale e Registro delle

Imprese di Milano: 058.4913.0157

R.E.A. della C.C.I.A.A. di

Milano n. 1.042.205

Part. IVA: 058.4913.0157

Direzione e coordinamento:

Bayer AG, Leverkusen (Germania)

Bayer



Il cambiamento comunicato non avrà alcun impatto sull'operatività dei processi e delle relazioni in atto con il Vostro Ente.

Ringraziando per la fiducia che vorrete continuare ad accordare ai prodotti e servizi Bayer S.p.A., restiamo a disposizione per eventuali quesiti o chiarimenti, mentre rinnoviamo i nostri migliori saluti.

Luciano Bodini

BHC CAO/Logistics & Distribution
Bayer S.p.A.

Giovanni Odelli

Amministratore Delegato
Medrad Italia S.r.l.

Rapporto Intervento Tecnico

Bayer S.p.A.
Viale Certosa 130, 20156 Milano, Italia

Phone: +39 02 39783040, Fax: +39 02 39784216, Email: italycustomersupport@bayer.com

Cliente:	Ospedale Sral	Modello nr.:	3007301	Fatture:	Y	Totale Ore Lavoro:	€0,00
Indirizzo:	Carbonia, CAGLIARI, Italy	Joban #:	58746455	Indirizzo Fatturazione:	AZIENDA USL N. 7 CARBONIA	Totale Ore Viaggio:	€0,00
Mr Rapporto:	FSR - 6CH-SN	Serie nr.:	28099	Codice Cliente:	1320309	Totale Parti di Ricambio:	€1.900,00
Tecnico:	BPM - Billable PM and cal	Prodotto:	Stellant	Ordine nr.:	Prev. CT-2015-21	Prezzo Totale:	€1.900,00
WO Type:		Contatto:	Tecnico scanner TRUDU				
SR nr.:	1-2214509480	Richiesto da:	Tecnico scanner TRUDU				

Accusa ns. preventivo n. CT-2015-21 del 13/04/2015 da ASI 7 Carbonia (Ufficio tecnico CTO) per PM A
PAGAMENTO Stellant D s/n 28099 c/o osp. Sral di Carbonia

Esseguita manutenzione come da procedura Bayer.
A seguito di questo intervento tecnico l'apparecchiatura e' stata testata e ne e' stato verificato il corretto funzionamento con esito positivo.

Parti di Ricambio

Destinazione	Magazzino	Codice Ricambio / Joban #	Descrizione	Sei. in.	Quantita'	Prezzo Unitario	Fatture	Prezzo Totale
In	FS02	204230 / 59941074	SOFTWARE STELLANT SH	1064 SH	1	€1.575,00	N	€0,00
In	FS02	PM CALIBRATION / 59944049	PREVENTIVE MAINTENANCE AND CALIBRATION		1	€1.900,00	Y	€1.900,00
In	FS02	3037429 / 60443317	KIT, PM, STELLANT DUAL, UK		1	€180,00	N	€0,00
In	FS02	MILEAGE / 59943794	Milage		500	€1,20	N	€0,00
In	FS02	DAILY ALLOWANCE / 59941953	Daily Allowance		1	€210,00	N	€0,00

Ore Viaggio e Lavoro

Ore Ordinarie	Ore Straordinarie	Tariffa extra	Prezzo
12	0	0	€0,00
Totale Ore Viaggio	2,5	0	€0,00
Totale Ore Lavoro			

Date intervento

Data intervento	Ora di Arrivo	Ora di Partenza
21/04/2015	12:00 00	14:30 00

ALL. 05

130 MAR 2015
36 APR. 2015
ACO

1/20

Rapporto Intervento Tecnico

Bayer S.p.A.

Viale Certosa 130, 20156 Milano, Italia

Phone: +39 02 39783040, Fax: +39 02 39784216, Email: italycustomersupport@bayer.com

Cliente:	Ospedale Strai	Modello nr.:	3007301	Fatturebile:	Y	Totale Ore Lavoro:	60,00
Indirizzo:	Carbonia, CAGLIARI, Italy	Globan #:	58746456	Indirizzo Fatturazione:	AZIENDA USL N.7 CARBONIA	Totale Ore Viaggio:	60,00
Nr Rapporto	FSR - GCH-SN	Serie nr.:	28889	Codice Cliente:	1320309	Totale Parti di Ricambio:	€1.900,00
Technic:	SPM - Biliabile Pw and cal	Prodotto:	Stellant	Ordine nr.:	Prev. CT-2015-21	Prezzo Totale:	€1.900,00
W/O Type:		Contacto:	Tecnico scanner TRUDU				
SR nr.:	1-2214509430	Richiesto da:	Tecnico scanner TRUDU				


Eseguito da: Carlo Tampista

CSR Nr.:

90456

Firmato da:

Eseguito da:



Firmato da:



Data:

21/04/15

Totale espresso in EUR (IVA esclusa)