

Deliberazione **2335** del **08 AGO, 2001**

Oggetto: *Climatizzazione urgente camera mortuaria e camera oscura Diagnostica Tradizionale del P.O. CTO – Acquisto in economia*

IL DIRETTORE GENERALE

- appalesata** la necessità di dotare urgentemente la camera mortuaria del P.O. CTO, di idoneo climatizzatore, per il quale il Responsabile Sanitario dei PP.OO. di Iglesias, D.ssa Cantone, ha autorizzato l'acquisto informale attraverso la cassa economale del CTO e che il Resp.le del Dipartimento di Diagnostica per immagini Dr. Montaldo, con nota che si allega, ha segnalato il fuori uso delle pompe di calore della camera oscura della Radiologia del P.O. CTO;
- atteso** che ai sensi dell'art. 51 e 52 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda, approvato con Delibera della Giunta Regionale n° 52/91 del 23.12.97, può procedersi all'acquisto di quanto in oggetto in economia, per cui viene consentito l'acquisto esclusivamente in situazioni di comprovata urgenza;
- considerato** che l'ultimo comma del citato art. 52 del Regolamento consente l'acquisto diretto, senza la preventiva acquisizione di preventivi, sino a £ 5.000.000 ;
- dato atto** che il servizio economale del P.O. CTO ha comunque acquisito, per le vie brevi, tre preventivi presso Ditte locali, dai quali si evidenzia la migliore offerta della Ditta IDROCLIMA 2000, che offre la pompa di calore marca OLIMPIA mod. HP 10.000 a £ 1.650.000 + IVA cadauna;
- ritenuto** che sussistano comprovati ed evidenti motivi di urgenza di ordine sanitario e di pubblico interesse nonché di rispetto delle norme di sicurezza degli ambienti di lavoro, quali la camera oscura;
- sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- autorizzare formalmente l'acquisizione dalla Ditta IDROCLIMA 2000 di Sergio Bullita, di quanto segue:
Fornitura e posa in opera di n°02 climatizzatori a parete a pompa di calore tipo " split sistem" marca OLIMPIA, modello HP 10.000, prezzo unitario £ 1.650.000 + IVA 20%;
- demandare al capo servizio di provvedere per gli adempimenti correlati all'emissione dell'ordine di fornitura;
- determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda all'immediato pagamento della fattura di addebito, previa liquidazione della medesima a cura delle articolazioni organizzative utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- imputare la spesa complessiva di £ 3.960.000 iva vigente inclusa, pari a Euro 2.045,16 sulla classe di costo 020300001 del piano dei conti aziendale – P.I. 2000 – quota per gli acquisti imprevisi e urgenti.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/ AGULL/



Il Direttore Generale
Simeone

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda, per dieci giorni, a decorrere dal 13 AGO 2001 fino al 22 AGO 2001



Il Responsabile del Procedimento
Carta

[Handwritten signature]

Il Responsabile
Affari Generali

[Handwritten signature]

URGENTE X A GEOM. AGULLI

IDROCLIMA 2000 DI SERGIO BULLITA
 VIA GOLDONI, 18
 09016 IGLESIAS (CA)
 P.I. 01402750929
 TEL. 0781 24174 FAX 0781 259319

Spett.le
 A S L N° 7.
 09013 Carbonia

Iglesias 08.08.2001

OGGETTO: Offerta fornitura e installazione di n° 1 climatizzatore mod. CLIMARIA 10.000 HP
 marca OLIMPIA

In seguito a Vs. richiesta telefonica, Vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per la fornitura di n° 1 climatizzatore in pompa di calore per la camera mortuaria del presidio CTO di Iglesias avente le seguenti caratteristiche :

N° 1 Climatizzatore a parete a pompa di calore tipo " Split Sistem" marca OLIMPIA mod. HP 10.000 aventi le seguenti caratteristiche:

Potenza termica estiva : W 2.780
 Potenza termica invernale : W 2.920
 Potenza assorbita estiva : W 940
 Potenza assorbita invernale : W 960

- N° 1 Coppia di mensole di sostegno in acciaio con antivibranti per l'unità esterna
- N° 1 Interruttore magnetotermico con quadrato
- N° 1 Coppia di tubi di rame di qualità rivestiti di poliuretano espanso per il convogliamento del gas freon
- Linea per il convogliamento dell'acqua di condensa con tubi di PVC o gomma spiralate

Il lavoro si intende eseguito a regola d'arte ed i materiali impiegati saranno di primissima qualità, a fine lavoro, verrà rilasciata Dichiarazione di Conformità a norma 46/90

COSTO LIT. 1.650.000
(UNMILIONESEICENTOCINQUANTAMILA) IVA ESCLUSA

COSTO IN EURO = 852,15 Iva ESCLUSA

Condizioni generali di fornitura :

- Garanzia : 3 anni sui componenti 12 mesi globale gratuita
- I.V.A. di Legge a Vs. carico
- Escusioni : tutto quanto non indicato nella presente offerta
- Consegna : a conferma d'ordine

Distinti saluti

IDROCLIMA <2000>
DI BULLITA SERGIO
 Via Goldoni 18 Tel. 0781 24174
 09016 IGLESIAS

Via Goldoni, 18
 09016 Iglesias (Ca)
 Italy

Tel.: 0781 24174
 Fax: 0781 259319
 E-mail: idroclimakk@tiscalinet.it


 impianti di riscaldamento, pannelli
 radianti, pannelli solari, idrocaldaie, a
 pompe di calore, depurazione acque

Termoidraulica Cossu Giorgio

Via Venezia, 37 - Iglesias - tel 0781/40497 - fax 0781/257555

Impianti idraulici - riscaldamento a gas - gasolio - a pompa di calore

Centro assistenza autorizzato caldaie a gas SAVIO prov. Cagliari

P.I.V.A.:00404230922

URGENTE

X DI GEOM. ABULLI

Iglesias 09/08/2001

Spett.le A.S.L. n° 7

Via Dalmazia, 83

Carbonia

Destinazione C.T.O. Iglesias

OGGETTO: Preventivo di spesa.

Nostra migliore offerta per la fornitura e installazione di una pompa di calore caldo/freddo McQuay da 9.000 btu completa di staffe, kit linee e scarico condensa.

Materiale e Manodopera
£ 2.350.000 compreso di I.V.A. al 20%

N.B.: Questo preventivo è in riferimento ad un montaggio standard.

TERMOIDRAULICA
COSSU GIORGIO
Via Venezia, 37 - Tel. 0781-40497
09016 IGLESIAS
Partita IVA 00404230922

URGENTE x il GEOM. AGULLI

L.S. impianti termoidraulici
via Torino n°15 Iglesias
tel. 3386249024

spett sig AZIENDA ASL n° 4
Via Dalmazia
Carbonia

OGGETTO: offerta per la fornitura e l'installazione di n°1 impianto di condizionamento a pompa di calore.

facendo seguito alla Vs. richiesta di preventivo, vi sottoponiamo la nostra offerta relativa alla fornitura e installazione di n°1 pompa di calore tipo split con n°1 motocondensante esterna e n°1 unita' interne.

L'offerta sara' valutata a corpo in base all'installazione e al materiale di seguito elencato:

n°1 unita' esterna marca MITSUBISHI SRK 288 HENF-L
N°1 unita' interne marca MITSUBISHI SRC 288 HENF-L

COSTO COMPLESSIVO € 2.200.000 (INSTALLAZIONE STANDARD)

**L.S. IMPIANTI TERMOIDRAULICI
E CONDIZIONAMENTO VENDITA TERMOIDRAULICA**
di La Sala Catia
Via Torino, 15 09016 IGLESIAS
Tel. 0338 6249024
Partita IVA 0241714024



Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. N. 7
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

Data 04/08/2001

Distretto : **IGLESIAS**
 Presidio :- C. T. O.
 Reparto :- MANUTENZIONE

OGGETTO : Richiesta di fornitura urgente.

Si prega il Servizio in indirizzo di provvedere all'acquisto, a mezzo cassa economale, ai sensi e nei limiti dell'art. 11, ultimo comma, del regolamento di amministrazione e contabilità delle Aziende Sanitarie, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 52/91 e ratificato con delibera aziendale U.S.L. 7 di quanto segue:

n.d'ordine	DESCRIZIONE	Quantità
1	Climatizzatore da 9000 BTU per camera mortuaria Presidio CTO	

Le quantità richieste coprono un periodo di _____

Eventuali Ditte fornitrici: _____


Si dichiara di aver accertato la mancanza di scorte di magazzino del presente materiale

*fav. Alessandrini
 prep. provvedere
 04/08/01*

Il Responsabile Sanitario
P.P.O. IGLESIAS
 Dott.ssa Rita Cantone

V.to il Responsabile o Primario Ospedaliero

N.B. : Il presente modello deve essere compilato in duplice copia in ogni sua parte e sottoscritto negli spazi riservati con espressa accettazione della clausola di preventivo accertamento della consistenza o meno delle scorte di magazzino



Committente	Località	Impianto	Data	N. Comm.
ASL 7	IGLESIA	CD7	29-07-2001	590

Descrizione materiali


Descrizione dei lavori

- Manutenzione ordinaria
 Manutenzione straordinaria C.T.O


MANUTENZIONE STRAORDINARIA: CAMERA OSCURA CON IL CD7 PERCHÉ NON FUNZIONANTE IN QUANTO SI È ROTTO IL MOTORELLINO SI CONSIGLIA LA SUA ROTAMAZIONE PERCHÉ USURATO ED OBSOLETO E PER MANCANZA DI NECESSARILITÀ DI RICAMBI

Esecutori (nome e firma)	Operaio Special.	Operaio Qualific.	Ora Ingresso	Ora Uscita	N. ore Operaio Special.	N. ore Operaio Qualific.
DEVIETANO CR.						
TOTALE ORE						

Firma del Responsabile di Commessa



Firma del Cliente





Prot. n. 1146

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO DR. C. MONTALDO
P.O. 'C.T.O.' - IGLESIAS (Tel. 0781/3922685)

Iglesias, 02-08-2001

SPETT. Dr.ssa RITA CANTONE
RESP. DIR. SANITARIA
PRESIDIO DI IGLESIAS
A S L N° 7
SPETT. GEOM. AGULLI
RESP. SER. ACQUISTI
A S L N° 7
S E D E

OGGETTO: Condizionatore camera oscura Diagnostica Tradizionale.

Purtroppo si è guastato un vecchio apparecchio di aria condizionata della camera oscura della Diagnostica Tradizionale.

Come da fotocopia che Le invio la Ditta TEPOR ha attestato l'impossibilità di riparare tale apparecchiatura.

L'alta temperatura, tipica di questo periodo sommato al calore prodotto dalla DAY LIGHT determina continue interruzioni della stessa apparecchiatura.

Se si considera che tutte le Diagnostiche Tradizionali gravitano su questa apparecchiatura è intuibile quali possano essere le conseguenze di questi continui fermi.

Le chiedo pertanto il reperimento o l'acquisto urgente di un condizionatore che possa risolvere tale problematica.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
(Dr. C. Montaldo)

