

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
Azienda U.S.L. n° 7  
Carbonia

29 NOV. 2005

Deliberazione n° 2407

Adottata dal Direttore Generale in data \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** manutenzione urgente apparecchiatura sanitaria.  
Lampada Scialitica ALM mod. Prismalix in dotazione all'U.O. di Ostetricia e Ginecologia S.O. del P.O. S. Barbara.

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo:

- VISTA** la richiesta del 18/10/05, che costituisce parte integrante del presente atto, a firma del Responsabile dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia S.O. del P.O. S. Barbara Dr. Santeufemia, con la quale richiede la manutenzione di : Lampada Scialitica ALM mod. Prismalix matr. AR 004086, evidenziandone l'urgenza, confermata anche dalla Direzione Medica Ospedaliera;
- CONSIDERATO** che l'intervento manutentivo di apparecchiature sanitarie, per le implicanze legate all'utilizzo sul paziente, non prescindendo dall'inderogabilità di garantire indagini diagnostiche e pratiche terapeutiche con assoluta celerità e certezza, tale da evitare errori che possano danneggiare sia l'utente che la stessa Azienda, non può essere oggetto di semplice contrattazione economica ma deve essere legato alla capacità tecnica della Ditta esecutrice;
- PRECISATO** che quanto sopra asserito non afferisce ad una valutazione dell'Ufficio ma è determinato da specifica normativa, più precisamente dalla "Normativa sulla Sicurezza" e dalle norme sulla marcatura "CEE" in particolare dalla Direttiva 93/42 CEE e dal D. lgv 46/97 che , all'art.1 p.f) prevede: "il fabbricante ha anche la responsabilità di trattare e rimettere a nuovo i dispositivi, per cui solo lui o un terzo da lui delegato, che abbia ricevuto l'addestramento opportuno, può effettuare la manutenzione e l'assistenza tecnica sul prodotto, pena la perdita della marcatura. Una assistenza tecnica non conforme può provocare la responsabilità, anche penale, dell'Azienda.
- RILEVATO** che il Resp.le Dr. Santeufemia con nota del 10/11/05, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante, confermata con V° in calce sulla medesima da parte del Responsabile Medico di Presidio, attesta che la manutenzione richiesta è necessaria ed urgente nonché la congruità della spesa;
- CONSIDERATO** ancora che l'Azienda, ritiene di non poter, attualmente, duplicare per ovvii motivi economici, tutte le apparecchiature in dotazione, per cui, al fine di rispondere in tempi certi all'utenza assicurando diagnosi, prestazioni tempestive ed evitare fughe presso altre Aziende Sanitarie, considera indispensabile, alla luce delle citate dichiarazioni presentate dai sanitari citati, garantire immediatezza, evitando qualunque interruzione ingiustificata, la manutenzione delle apparecchiature in dotazione;
- DATO ATTO** che l'addetto del Settore Tecnico del Servizio Acquisti ha provveduto ad individuare la Ditta manuttrice, sulla base dei criteri sopra esposti, nella Ditta Elettronica Professionale S.r.l.; disponendo l'immediato intervento;
- TENUTO CONTO** che per quanto sopra esposto si ritiene sussistano gli elementi di legittimità per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 7, 2° comma lettera b) del D.Lg. 157/95;

**PROPONE**

- L'adozione di formale atto deliberativo a conferma delle necessità ed urgenza per l'affidamento diretto alla Ditta Elettronica Professionale S.r.l., sussistendone i presupposti di legge, per la manutenzione dell'apparecchiatura in oggetto;

**II DIRETTORE GENERALE**

0005 2005 11

**PRESO ATTO  
SENTITI**

dell'istruttoria svolta dal Settore Tecnico;  
il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti

0005 2005 11

0005 2005 11  
**DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di confermare, sulla base delle motivazioni di necessità ed urgenza espresse dal Responsabile dell'Unità Operativa e dal Responsabile Medico, l'affidamento manutentivo in favore della Ditta Elettronica Professionale S.r.l. relativamente all'apparecchiatura: Scialitica ALM mod. Prismalix matr. AR 004086;
- di confermare che il costo dell'intervento ammonta ad **€ 1353,00** oltre l'iva al 20% da imputarsi sulla classe di costo 441300006 del piano dei Conti aziendale per l'esercizio 2005;
- di determinare che il **Capo Servizio Bilancio/Contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura dell'addetto del Settore Tecnico del Servizio Acquisti nonché del Responsabile del Servizio o del Settore Tecnico.

DIR AMM

DIR. SAN

DIR. SERV. ACQ.

RESP. TECN. MANUTENZIONI / A. Zandara

ADD / A. Portas

Il Direttore Generale  
(Dr. Benedetto Barranu)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione  
n. 2407 del 29 NOV. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7  
a partire dal 30 NOV. 2005 14 DIC. 2005

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali

(Dott.ssa Maria Teresa Garau)



Allegati n. 03/


Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI

SERVIZIO BILANCIO

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

UFFICIO TECNICO SETTORE MANUTENTIVO

**ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL**

Sede: SASSARI - S.S. Sassari-Fertilia Km. 2,2  
 Telefono 079 2637300 - Fax 079 262574  
 Filiale: CAGLIARI - Via Dolcetta, 14  
 Telefono 070 275080 - Fax 070 275112  
 C. Fisc. / P.IVA 00227710902 - C.C.I.A.A. N. 66846  
 E-mail - elprof@elprof.it Home Page - http://www.elprof.it



APR. 02

Cagliari 02/11/2005

Spett.<sup>le</sup>  
 AZIENDA U.S.L. N. 7

VIA DALMAZIA  
 09013 CARBONIA

Vs. RIF 220AT/05 DEL 27/10/05  
 Ns. RIF INTCA06-0883  
 Resp. Cliente: PFERRARA  
 Servizio Clienti: Irene Ghiani

Cortese Att.: Uff. Amministrativo

Oggetto: LAMPADA SCIALITICA ALM MOD. PRX 6431 N. 30637 S/N AR004086

Con riferimento a quanto in oggetto e facendo seguito alla Vostra richiesta di preventivo di quanto a margine ci è gradito rimetterVi di seguito la nostra migliore offerta per:

**Descrizione Lavori:**

Verifica del guasto, sostituzione alimentatore, controllo e taratura tensioni, verifica di corretto funzionamento.

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Totale
Ore di Lavoro A	3	90,38	271,14
Ore di Viaggio A	2	90,38	180,76
Chilometri	110	0,46	50,6
Articolo ALIMENTATORE WPS 362-1-A-02 COMPLETO DI POTEN	1	850,5	850,5

Tot. IVA Esclusa 1.363,00 Euro

Si prega di indicare in ordine quale procedura seguire qualora nel corso dell'intervento intervenissero variazioni nel numero di ore e/o di ricambi preventivati

- 1) Sospendere la riparazione ed emettere nuovo preventivo
- 2) Completare la riparazione e fatturare a consuntivo
- 3) Altro da specificare

In mancanza di Vs. esplicita indicazione verrà adottata la procedura di cui al precedente punto 1

Validità Offerta: 30 Giorni  
 Term. di Pagamento: 90 Giorni Data Fattura

In attesa di ricevere Vs. gradita conferma, cogliamo l'occasione per porgere i Ns. più distinti saluti

Elettronica Professionale Srl

Per Accettazione Cliente

497.03

Servizio Sanitario Regione Sardegna  
Azienda Sanitaria Locale n. 7  
09013 Carbonia (CA)

Iglesias,

18/10/2005

<b>DA:</b>  PRESIDIO OSPEDALIERO <u>S. BARBARA</u>  UNITA' OPERATIVA <u>SALA OPER- OSI - GINEC.</u>  TEL. 0781 <u>3922278</u> fax 0781 <u>3922279</u>	<b>A:</b>  Settore Tecnico Manutentivo  Ufficio Ass.za Apparecchiature Predido Ospedaliero C.T.O.  TEL. 0781/ 3922758 - Fax 3922758
---	--

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO TECNICO URGENTE SU APPARECCHIATURE SANITARIE NON COPERTE DA CONTRATTO DI ASSISTENZA.

SI RICHIEDE LA MANUTENZIONE URGENTE DELL'APPARECCHIATURA SOTTO INDICATA, LA CUI FUNZIONALITA' E' NECESSARIA PER GARANTIRE LA CONTINUITA' OPERATIVA DEL SERVIZIO.

APPARECCHIATURA:	<u>SCIALITICA</u>
MARCA:	<u>ALM PRISMALIX</u>
MODELLO:	_____
Matr. n° serie:	<u>ALM 567216995</u> invent. n° _____
L'apparecchiatura sopra indicata è / non è agevolmente trasportabile c/o il laboratorio della Ditta.	

Anomalie riscontrate:	<u>NON SI ACCENDE LA LAMPADA SATELLITE</u>
	_____
	_____


Motivi urgenza	<u>UNICA LAMPADA IN DOTAZIONE -</u>
	_____

**ATTENZIONE:** LA RICHIESTA VERRA' PRESA IN CONSIDERAZIONE SOLO SE COMPLETA DI TUTTI I DATI. PREGASI COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE.

Per conferma necessità urgente  
Direzione Sanitaria Presidio/Distretto

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

Il Responsabile Unità Operativa

  
(firma leggibile)

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA USL N 7 - CARBONIA  
UNITA' OPERATIVA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA  
PRESIDIO OSPEDALIERO S. BARBARA - IGLESIAS  
Direttore Dott. Giuseppe Santeufemia  
Tel. Fax 0781/3922284 - Email ginigl@tiscalinet.it

Prot N 49 0/4


Iglesias 08/11/05

Al Resp.le  
Ufficio Tecnico  
Assistenza apparecchiature  
Iglesias

Oggetto: Intervento tecnico su lampada scialitica ALM Prismalix matr. 6431

In risposta alla Sua nota del 07/11/05, lo scrivente, responsabile della U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. S. Barbara, comunica la necessità, l'urgenza e la congruità della spesa per la riparazione della lampada scialitica di cui all'oggetto.

Dott. Giuseppe Santeufemia



Il Direttore Medico  
PP. OO. di Iglesias  
Dott. CARLO MURRU

10 OTT. 2005