

Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia

Deliberazione **1481** del **17 APR. 2001**

OGGETTO: manutenzione urgente apparecchiatura sanitaria.
ECOGRAFO ESAOTE AU560 matr. SE 17095313
U.O. di Radiologia del P.O. S. Barbara

II DIRETTORE GENERALE

- acquisita** la formale richiesta del Responsabile dell'Unità Operativa di Radiologia del P.O. S. Barbara Dr. Aldo Montaldo, con la quale richiede la manutenzione urgente dell' ECOGRAFO ESAOTE AU560 matr. SE 17095313, confermata dalla Direzione Sanitaria Aziendale;
- atteso** che devesi confermare l'urgenza della manutenzione dell'apparecchiatura dell'Unità Operativa di Radiologia, affidata ai sensi dell'art. 7 p. 2 lett. B del D. Lgs. 157/95 e successive integrazioni;
- considerato** che il Servizio Acquisti ha provveduto per gli adempimenti di competenza per garantire al continuità operativa, individuando la Ditta ESAOTE S.P.A.;
- sentito** il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario

DELIBERA

- acquisire agli atti aziendali autorizzazione di intervento tecnico presso la Ditta ESAOTE S.P.A.;
- confermare che il costo presuntivo, da conguagliare a consuntivo, ammonta a £. 5.866.000., Euro 3029,53, oltre l'iva al 20% da imputarsi sulla classe di costo 540500010 del piano dei conti Aziendale;
- demandare al **Capo Servizio Acquisti** di provvedere agli adempimenti di competenza;
- determinare che il **Capo Servizio Bilancio/contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;

DIR. AMM./

DIR. SAN/

ACQ/AGULLI

ADD/PORTAS


Il Direttore Generale
SIMEONE

Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia


Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda,

per dieci giorni, a decorrere dal 17 APR. 2001 fino al 26 APR. 2001

Il Responsabile di procedimento
Carta



Il Responsabile Servizio
Affari Generali



SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

Azienda U.S.L. n° 7

Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia

Carbonia, 30.03.04

Prot. n° 678/ABS / 30.03.04

Al Sig. Direttore Amministrativo
SEDE

OGGETTO: intervento manutentivo urgente su apparecchiatura sanitaria.
ECOGRAFO ESAOTE AU560 matr. SE 17095313
U.O. di Radiologia del P.O. S. Barbara.

Vista la richiesta del Responsabile dell'Unità Operativa di Radiologia del P.O. S. Barbara, tendente ad ottenere l'urgente manutenzione dell'apparecchiatura ECOGRAFO AU560 matr. SE 17095313 marca ESAOTE matr. SE 17095313 in dotazione al reparto;

Recepito che la Direzione Sanitaria dell'Azienda ha confermato l'urgenza dell'intervento per cui, sulla base dell'organizzazione aziendale, finalizzata ad evitare l'interruzione di un pubblico servizio e tanto più la mancata assistenza all'utente, l'Ufficio ha attivato immediatamente le procedure per evitare il prolungarsi dell'inattività del bene;

Considerato che trattasi di apparecchiatura sanitaria sottoposta a vincoli di legge sulle verifiche periodiche nonché sulla regolarità/conformità dei parametri di funzionalità imposti dalle case costruttrici per cui, nella fattispecie, ricorrono i presupposti di unicità dell'intervento che solo una Ditta può garantire con certezza di competenza, ricambi originali e mantenimento delle garanzie del costruttore, così come previsto dall'art. 7 p. 2 lett. B del D. Lgv. 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

Precisato che il Sig. Alessandro Portas, addetto al settore manutentivo dei beni mobili, che sottoscrive la presente per conferma, ha espletato gli adempimenti di rito individuando la ditta manutentrice, indicata dalla Ditta costruttrice/fornitrice, nella Ditta ESAOTE S.P.A. alla quale è stata inoltrata la richiesta di intervento urgente, si propone adozione del presente atto.

L'ADDETTO AL
SERVIZIO MANUTENTIVO

Alessandro Portas

Il Resp.le Serv. Acquisti
G. AGULI

G. Aguli

ESAOTE

THE IMAGE OF INNOVATION

Esate S.p.a.
Direzione
Via Siffredi, 58
16153 Genova

Sede Operativa:
Genova
Via Siffredi, 58
16153 Genova
Tel: 010/65471
Tel: fax 010/6547275

Sede Operativa:
Firenze
Via di Cascidite, 15
50127 Firenze
Tel: 055/42291
Tel: fax 055/434011

Uffici di Milano:
tele: 02/484581
tele: fax 02/4459442

Uffici di Bologna:
tele: 051/781113
tele: fax 051/6053187

Uffici di Catania:
tele: 095/7312430
tele: fax 095/7314901

Uffici di Roma:
tele: 06/5195171
tele: fax 06/6043513

Uffici di Padova:
tele: 049/776699
tele: fax 049/807045

Uffici di Bari:
tele: 080/5014454
tele: fax 080/5023654

N° Rapporto di Lavoro 7/434

Tecnico **TRUDU RAFFAELE**

Inizio Lavoro
28/03/2001
00:00

Fine Lavoro
28/03/2001
00:00

Cliente

2001/109517
AZIENDA U.S.L. N. 7
FARMACIA x REP. RADIOLOGIA
09013 OSP. S. RAFAELI - CARBONIA CA
S. BARBARA - IGLESIAS
Contatto del Cliente
DR. SSA LEPURI

Chiamata

N°	Data	Priorità	Contratto assistenza
N.Ordine	Numero Offerta	Data Accettazione	
58/01/IT DEL 21-03-01			
Codice Lavoro RIPARAZIONE PRESSO CLIENTE			
Esito Intervento INTERVENTO NON RISOLUTIVO			

Sistema

38.AU560
ECOGRAFO MULTIDISCIPLINARE COMPATTO AD ALTE P
Numero di Serie **SE17095313**
N.Rif Rev. SW Locazione
S. BARBARA IGLESIAS
OSP. S. RAFAELI - CARBONIA

Parte Guasta

38.AU560
ECOGRAFO MULTIDISCIPLINARE COMPATTO AD ALTE P
Numero di Serie **SE17095313**
Scadenza Garanzia Parte Guasta **22/06/1994**
Scadenza Garanzia Sistema **22/06/1994**
N. Scansioni

Guasto Segnalato

Descrizione
NON DEFINITO
Descrizione Guasto
PROBLEMA HARDWARE

Unità di prestito

Numero di Serie
Data Trasfer. Data Rientro
Firma Cliente

Costo Lavoro-Viaggio

Codice	Descrizione	Q.ta
200	*US Ore lavoro	1,00

Materiale utilizzato

Codice	Descrizione	N. di Serie	Q.ta
--------	-------------	-------------	------

Descrizione Lavoro

ESEGUITA RICERCA GUASTO, RILEVATO MAL FUNZIONAMENTO SCHEDA PBSW
COSTO DELLA RIPARAZIONE:
SCHEDA PBSW L. 5.363.000+IVA
1 ORA DI LAVORO L. 178.000+IVA
SPESE FORFETARIE L. 325.000+IVA
RIMANIAMO IN ATESA DI VOSTRA APROVAZIONE
X ACCETAZIONE INVIARE FAX AL N° 06-5043513 INDICANDO IL N° DEL RAPPORTO DI LAVORO (7/434)

Codici SEDE

001
11413

Firma Cliente

Dott. Porruvecchio Ignazio
Medico Chirurgo
Servizio di Radiologia ed Ecografia
U.S.L. - Ospedale S. Barbara
Tel. 0781/392252
Iglesias

Firma Tecnico

Trudu Raffaele

[Signature]

Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia

Codice Fiscale P.I. 02261310920

Distretto di Iglesias

Via S. Leonardo 1 Iglesias

Ufficio Assistenza Apparecchiature

Tel. 0781/3922386 - Fax 3922844

Oggetto: Richiesta di intervento tecnico

INTERVENTO TECNICO IN SEDE



CONTRATTO DI MANUTENZIONE



INVIO APPARECCHIATURA



IN GARANZIA



ID

57

n° Richiesta

58/01/IT

Data

21/03/01

Ditta Assistenza

ESAOTE BIOMEDICA

Indirizzo

Telefono

02/484581

Fax

02/4459442

Apparecchiatura

ECOGRAFO ANSALDO ELETTRONICA BIOMEDICALE AU 560

Marca

ESAOTE BIOMEDICA

Matricola

SE 17095313

Presidio

S.BARBARA

Unità Operativa

RADIOLOGIA

Guasto

RACCORDO - SONDA

Note

CONDIZIONI VINCOLANTI L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE

SI PRECISA CHE PRIMA DI PROCEDERE AL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO MANUTENTIVO, SE LO STESSO NON RISULTASSE PALESEMENTE CONGRUO RIPETTO AL VALORE DI ACQUISTO O ATTUALE DELL'APPARECCHIATURA (MAX 20% DEL PREZZO DI LISTINO), DEVE ESSERE PRODOTTO PREVENTIVO DI SPESA DEFINITO E DETTAGLIATO CON INDICATO IL PREZZO DI LISTINO DELL'APPARECCHIATURA. IN DIFETTO NON SARA' RICONOSCIUTO ALCUN ONERE, OLTRE A QUELLI DI VIAGGIO E MANO D'OPERA NECESSARIA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL GUASTO. PER OGNI EVENIENZA O CHIARIMENTO PREGASI CONTATTARE AI NUMERI SOPRA INDICATI, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

NOTE: PREGASI TRASMETTERE VIA FAX LA DICHIARAZIONE DI CONCESSIONE ESCLUSIVA DELLA DITTA PRODUTTRICE DELL'APPARECCHIATURA. IN DIFETTO, SE NON RISULTASSE GIA' AGLI ATTI, SARANNO SOSPESI, SINO ALLA PRODUZIONE, I TERMINI DI PAGAMENTO DELLE FATTURAZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO.

DISTINTI SALUTI


L'IMPIEGATO ADDETTO

Alessandro Portas

giovedì 22 marzo 2001

Pagina 2 di 58

Assistenza Apparecchiature/Uff.Tecnico Iglesias/Alessandro Portas



AZIENDA U.S.L. N°7

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA
VIA DALMAZIA N° 83 - CARBONIA
COD. FISCALE E PARTITA IVA 02261310920

IGLESIAS, 21/03/01

DA:

PRESIDIO OSPEDALIERO S. BARBARA

SERVIZIO /REPARTO RADIOLOGIA

TELFONO N° 0781 3922253

FAX N° _____

A:

**UFFICIO TECNICO
P.O. S.BARBARA**

ASSISTENZA APPARECCHIATURE

TEL 3922386- 361 - 369

FAX 3922844

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO URGENTE DEL SERVIZIO D'ASSISTENZA TECNICA
SU APPARECCHIATURE NON COPERTE DA CONTRATTO DI ASSISTENZA

APPARECCHIATURA: ECOGRAFO

NOME COMMERCIALE: _____

MARCA: ANSALDO ELETTRONICA BIOMEDICALE

N° INVENTARIO: _____

MODELLO: AU 560

MATRICOLA: _____

ANOMALIE
RISCONTRATE: RACCORBO SONDIA

N.B.: LA RICHIESTA NON VERRA' PRESA IN CONSIDERAZIONE SE NON COMPLETA DI TUTTI I DATI.
SI PREGA DI COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE.

Il Direttore Medico

VISTO **Il Direttore Sanitario**

D.ssa Rita Cantone

IL RESP.LE DEL SERVIZIO/REPARTO

(FIRMA CHIARA E LEGGIBILE)

ALL'UFFICIO TECNICO P.O. S. BARBARA
ASSISTENZA APPARECCHIATURE

VERIFICATA L'APPARECCHIATURA IN OGGETTO SI COMUNICA CHE:

LA RIPARAZIONE E' STATA EFFETTUATA IN DATA _____

OCCORRE L'INTERVENTO TECNICO DI ASSISTENZA DELLA DITTA SPECIALIZZATA

IL RESP.LE DELL'UFFICIO TECNICO
P. OSPEDALIERO

DATA, _____

L' OPERAIO TECNICO