



adottata dal Direttore Generale in data 25 MAR 2014

**OGGETTO :** *Liquidazione fattura n° 000111/13 del 31.05.2013 - Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari.*

Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali,

- Richiamata la deliberazione del Commissario n° 1450/C del 24.11.2010, relativa alla all'affidamento biennale, con opzione di rinnovo biennale, dell'appalto "Multiservizi integrato per la manutenzione degli Ospedali dell'ASL n° 7 di Carbonia" – a favore della Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari;
- Visto il contratto Repertorio n° 58 del 11.05.2011, registrato in Iglesias in data 19.05.2011 al n° 1009 mod. 3;
- Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 704 del 22.04.2012, con la quale è stata approvata una proroga mensile al suddetto contratto al 31.05.2013;
- Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Geom. Giuseppe Puddu in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione, realizzati dalla suddetta Ditta presso gli Ospedali del Distretto di Iglesias nel mese di Maggio 2013 e dall'Ing. Brunello Vacca, in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione realizzati nel suddetto mese presso l'Ospedale SIRAI di Carbonia e lo stabile della Sede Direzionale in via Dalmazia - Carbonia;
- Preso Visione della Relazione Tecnica nella quale sono riportati i lavori di manutenzione eseguiti dalla suddetta Ditta presso i suddetti immobili aziendali nel mese di Maggio 2013, che si allega in copia;
- Preso Visione della fattura n° 000111/13 del 31.05.2013 di € 200.701,62 IVA al 21% compresa emessa dalla Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Ritenuto che, ai sensi dell'art. del capitolo 4 (disciplina economica) paragrafo 4.2 della parte II (disciplinare d'oneri) del capitolato speciale d'appalto, nulla osta il pagamento della suddetta mensilità;

## PROPONE

per i motivi esposti in premessa ed in funzione dell'istruttoria svolta dal Geom. Giuseppe Puddu in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione, realizzati dalla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari presso gli Ospedali del Distretto di Iglesias nel mese di Maggio 2013 e dall'Ing. Brunello Vacca, in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione realizzati nel suddetto mese presso l'Ospedale SIRAI di Carbonia e lo stabile della Sede Direzionale in via Dalmazia – Carbonia, di liquidare alla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari la fattura n° 000111/13 del 31.05.2013 di **€ 200.701,62 IVA al 21% compresa**, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Maggio 2013 presso i suddetti immobili aziendali e la fornitura del gasolio necessario al funzionamento delle caldaie in esercizio presso le Centrali Termiche ubicate presso i suddetti Ospedali;



## Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

## DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- la liquidazione della fattura n° 000111/13 del 31.05.2013 di € **200.701,62 IVA al 21% compresa**, alla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari, quale corrispettivo per i lavori di manutenzione eseguiti nel mese di Maggio 2013 presso gli Ospedali del Distretto di Iglesias, l'Ospedale SIRAI di Carbonia e lo stabile di via Dalmazia in Carbonia e la fornitura del gasolio necessario per il funzionamento delle Caldaie in esercizio presso le Centrale Termiche ubicate presso i suddetti Ospedali;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € **93.480,49 IVA al 21% compresa** a favore della Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari sulla classe di costo al cod. n° **0506010109 "riscaldamento e gestione calore"** del Piano dei conti Aziendale e centri di costo:
  - n° 10510101 € 40.411,62 IVA al 21% compresa;
  - n° 10510206 € 25.613,65 IVA al 21% compresa;
  - n° 10510207 € 27.455,22 IVA al 21% compresa;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € **107.221,13 IVA al 21% compresa** a favore della Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari sulla classe di costo al cod. n° **0507010101 "manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e pertinenze programmate"** del Piano dei conti Aziendale e centri di costo:
  - n° 10510101 € 48.249,51 IVA al 21% compresa;
  - n° 10510206 € 26.805,28 IVA al 21% compresa;
  - n° 10510207 € 26.805,28 IVA al 21% compresa;
  - n° 10110117 € 5.361,06 IVA al 21% compresa;

**Il Direttore Generale**

Dott. Maurizio Calamida



**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Claudio Ferri

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Andrea Corrias

Resp. le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut, Logist., Serv. Generali Ing. Brunello VACCA

RESP.LE PROC DISTR. DI CARBONIA / Ing. Brunello VACCA

RESP.LE PROC DISTR. DI IGLESIAS / Geom. Giuseppe PUDDU

ADD / Geom. Osvaldo SULAS

A



IL Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione  
n. 485 del 25 MAR 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
a partire dal 26 MAR. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali




Allegati n° **02**

Destinatari:

- Servizio Bilancio
- Collegio dei Sindaci

33003 43.06.2013



Sede legale, uffici e deposito: 09129 CAGLIARI Via G. Mercalli, 15/17 Tel. 070 497670 - 070 487256 Telefax 070 494882 Sede secondaria e uffici: 00153 ROMA - Via L. Serra, 32 Tel. 06 5817054 e-mail: tepor@tepor.it PEC: tepor@legalmail.it destinatario website: www.tepor.it

Cod. Fisc., P. IVA e Reg. Impr. Cagliari n. 00511500928 R.E.A. Cagliari n. 92300 Capitale sociale € 260.000,00 i.v.



All. 01 di n. 3 PAGINE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N.83 09013 CARBONIA CI

Tipo Documento

Fattura

Fog.N.

Table with columns: N.Documento, Data, DocumentCod., Cliente, Partita IVA / Codice fiscale, Cod.Pag., Descrizione, Pagamento. Includes bank details for BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

Table header for item description: Descrizione, U.M., Quantità, Prezzo Unitario, Imponibile, IVA

VOSTRO DARE PER: CONTRATTO DI APPALTO MULTISERVIZI INTEGRATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI OSPEDALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DI CARBONIA. (COM-756) CODICE CIG 0478450D6A

1) SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA, COMPRENDEnte: MANUTENZIONI EDILI, IMPIANTISTICA, AREE VERDI NONCHE' I SERVIZI DI INGEGNERIA NECESSARI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E SICUREZZA DI IMPIANTI E STRUTTURE. PERIODO: MAGGIO 2013

Table row for item 1: N., 1,00, 85.625,00, 85.625,00, 21

2) FORNITURA COMBUSTIBILE PER CENTRALI TERMICHE SERVIZIO DI FORNITURA DEL GASOLIO PER LE CENTRALI TERMICHE INTEGRALMENTE COMPENSATIVO ANCHE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E MESSA A NORMA REALIZZATE CON I RISPARMI SUI CONSUMI DI COMBUSTIBILI. PERIODO: MAGGIO 2013

Table row for item 2: N., 1,00, 76.333,33, 76.333,33, 21

3) REVISIONE PREZZI PER LA FORNITURA COMBUSTIBILE AGGIORNAMENTO PREZZI PREVISTO DAL PAR. 4.5 DEL CSA CALCOLATO SULLA BASE DELLA VARIAZIONE PERCENTUALE DEL PREZZO RISULTANTE DAL LISTINO CCIAA DI CAGLIARI DI FINE MESE PRECEDENTE (MAGGIO 2011) RISPETTO ALLO STESSO LISTINO CCIAA DI CAGLIARI VALIDO NEL GIORNO DI SCADENZA DELLA GARA (LUGLIO 2010) CON UNA FRANCHIGIA RECIPROCA DEL 10% E PER UN IMPORTO MASSIMO

COPIA PER USO INTERNO

...SEGUE

Summary table with columns: Cod.Iva, RIEPILOGHI IVA, Imponibile, IVA, Imposta, Descrizione, Totale Imponibile, Totale Imposta, Totale Documento EURO

Pari a

PAG. 1 di 3

Informativa per la Privacy ai sensi del D.Leg. 196/2003. Ai sensi dell'art. 13 La informiamo che i dati da Lei rilasciati saranno trattati ed organizzati dalla Soc. Tepor S.p.A. anche mediante strumenti informatici al fine di rispettare quanto previsto dalla legge in materia amministrativa, contabile e fiscale ed al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto / ordine / fornitura. Suo diritto ottenerne gratuitamente il controllo, l'aggiornamento, la modifica o la cancellazione e di opporsi al trattamento ai sensi del citato decreto legislativo. Titolare del trattamento dei dati è la Società Tepor S.p.A., Via Mercalli 15/17, Cagliari.



**AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DI CARBONIA**  
**VIA DALMAZIA N.83**  
**09013 CARBONIA CI**

Tipo Documento

**Fattura**

Fog.N.

2

N. Documento	Data Documento	Cod. Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod. Pag.	Descrizione Pagamento	ABI	CAB
000111/13	31/05/13	X00214	02261310920	10	RIMESSA A 30 GG.	01015	04800
Coordinate Bancarie			IBAN		C/C Bancario		
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			IT73K010150480000000081327		81327		
Ns. Riferimento			Vs. Riferimento				

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Imponibile	IVA
RIVALUTABILE PARI AL 80% DELLA RATA MENSILE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE. PERIODO: MAGGIO 2013	N.	1,00	923,28	923,28	21

4) ONERI PER LA SICUREZZA ONERI PER LA SICUREZZA NEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. PERIODO: MAGGIO 2013	N.	1,00	2.987,50	2.987,50	21
---	----	------	----------	----------	----

NS. RIF.: PROT. N. 1568/10 DEL 27/07/2010  
VS. RIF.: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO REP.N.58 DEL 11/05/2011  
REG.TO A IGLESIAS IN DATA 19/05/2011 AL N.1009  
DELIBERA N.1450/C DEL 24/11/2010  
PROROGA PROT. N.PG/2013/8337 DEL 05/04/2013

Scadenze:  
€ 200.701,62 al 30/06/13

**\*\* CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO \*\***

Cod.Iva	RIEPILOGHI IVA	Imponibile	IVA	Imposta	Descrizione	Totale Imponibile
21		165.869,11	21,00	34.832,51	IVA 21%	165.869,11
						Totale Imposta
						34.832,51
						Totale Documento EURO
						200.701,62

**\*\*IMPOSTA ESIGIBILE ALL' ATTO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO\*\***

Pari a **L388.612.526,00**

PAG. 2 di 3

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA


SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE  
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/  
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA  
PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 200.701,62

DELIBERA N. 704 DEL 22.04.2013

PIANO DEI CONTI 0506010109 CENTRO DI COSTO 0507010101

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO



PIANO DEI CONTI: 0506010109

(RISCALDAMENTO E GESTIONE CALORE)

CENTRO DI COSTO:

IMPORTO:

10510101 → € 40.411,62

10510206 → € 25.613,65

10510207 → € 27.455,22

TOTALE → € 93.480,49

PIANO DEI CONTI: 0507010101

(MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E Pict. Programate)

CENTRO DI COSTO:

IMPORTO:

10510101 → € 48.249,51

10510206 → € 26.805,28

10510207 → € 26.805,28

10110117 → € 5.361,06

TOTALE → € 107.221,13

## RIEPILOGO GENERALE

PIANO DEI CONTI: 0506010109 → € 93.480,49

PIANO DEI CONTI: 0507010101 → € 107.221,13

TOTALE → € 200.701,62

## Prezzi medi dei prodotti petroliferi rilevati nella provincia di Cagliari

**listino di martedì 23 APRILE 2013**

Prezzi riferiti a litro/Kg, compresa l'accisa, al netto dell'IVA  
Consegne franco magazzino dell'acquirente, pagamento alla consegna

<b>BENZINE SUPER</b>	
(accisa = € 0,564 per litro)	
fino a litri 2.000	N.D.
da lt 2001 a lt 5.000	N.D.
da lt 5001 a lt 10.000	N.D.
da lt 10,001 a lt 20,000	N.D.
superiori a lt 20,001	N.D.

<b>GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</b>	
(accisa = € 0,423 per litro)	
fino a litri 2.000	€ 1,34215
da lt 2001 a lt 5.000	€ 1,33715
da lt 5001 a lt 10.000	€ 1,33215
da lt 10,001 a lt 20,000	€ 1,32715
superiori a lt 20,001	€ 1,38330

<b>GASOLIO PER RISCALDAMENTO</b>	
(accisa = € 0,40321391 per litro)	
fino a litri 2.000	€ 1,11453
da lt 2001 a lt 5.000	€ 1,10751
da lt 5001 a lt 10.000	€ 1,09430
da lt 10,001 a lt 20,000	€ 1,08000
superiori a lt 20,001	€ 1,08000

<b>GASOLIO AGRICOLO</b>	
(accisa = € 0,09308 per litro)	
fino a litri 2.000	€ 0,84615
da lt 2001 a lt 5.000	€ 0,84310
da lt 5001 a lt 10.000	€ 0,83638
da lt 10,001 a lt 20,000	€ 0,83408
superiori a lt 20,001	€ 0,83180

<b>OLIO COMBUSTIBILE greenfuel BTZ 0.3</b>	
(accisa = € 0,0642421 per litro)	
fino a kg.2.000	€ 1,07650
da kg 2001 a kg. 5.000	€ 1,07150
da kg. 5001 a kg. 10.000	€ 1,06650
da kg. 10.001 a kg. 20.000	€ 1,06150
superiori a kg. 20.000	€ 1,05650

<b>G.P.L. PER USI DOMESTICI</b>	
(Prezzi franco magazzino rivenditore, al lordo della riduzione di € 0,15994158 Kg (legge 448 del 23/12/1998))	

<b>MISCELA</b>	
bombola da Kg. 10	N.D.
bombola da Kg 15	N.D.
<b>PROPANO</b>	
bombola da Kg 15	N.D.
bombola da Kg 25	N.D.
bombola da Kg 62	N.D.
bombola da Kg 100	N.D.

<b>OLIO COMBUSTIBILE denso BTZ</b>	
(accisa = € 0,03138870 per litro)	
da kg. 5000 a kg.10.000	€ 0,72750
da kg. 10.000 a kg. 20.000	€ 0,72250
oltre kg. 20.000	N.D.

<b>G.P.L. SEUSO</b>	
Prezzi al lordo della riduzione di € 0,15994158 per Kg (legge 448/1298 e successive modificazioni): in cisterne di proprietà del venditore, in uso gratuito per una consegna minima di 1.000 litri)	
prezzo riferito a litro	N.D.
prezzo riferito a Kg	N.D.


<b>OLIO COMBUSTIBILE fluido BTZ</b>	
(accisa = € 0,1668394 per litro)	
da kg. 5000 a kg.10.000	€ 0,88000
da kg. 10.000 a kg.20.000	N.D.
oltre kg. 20.000	N.D.

### Avvertenze:

le quotazioni pubblicate in questa tabella sono il risultato delle medie aritmetiche dei prezzi fatti pervenire quindicinalmente da operatori del settore della Provincia di Cagliari. Nel caso in cui i prezzi pubblicati in questa tabella vengano utilizzati per regolamenti di rapporti contrattuali, si deve considerare il carattere esclusivamente informativo degli stessi. Si esclude ogni responsabilità della CCIAA di Cagliari riguardo ad errori od omissioni nei prezzi pubblicati. Per le categorie BENZINE SUPER, OLIO COMBUSTIBILE denso BTZ (oltre kg. 20.000) e OLIO COMBUSTIBILE fluido BTZ (da kg. 10.000 a kg. 20.000 / oltre kg. 20.000) non è stato possibile effettuare medie per mancanza di segnalazioni; mentre per le categorie GASOLIO PER RISCALDAMENTO (da lt. 5.001 a lt. 10.000 / da lt. 10.001 a lt. 20.000 / superiori a lt. 20.001), OLIO COMBUSTIBILE fluido BTZ 1% (da kg. 5.000 a kg. 10.000), GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (superiori a lt. 20.001) e GASOLIO AGRICOLO (superiori a lt. 20.001) le quotazioni disponibili sono relative ad un'unica ditta.

## Manutenzione Straordinaria Maggio 2013

- ANTINCENDIO
- AREE VERDI
- CONDIZIONAMENTO
- ELETTRICO
- FACCHINAGGIO
- IDRICO-SANITARIO
- IMPIANTI SPECIALI
- PORTE/FINESTRE
- RIPARAZIONI EDILI
- RISCALDAMENTO
- STRAORDINARIO






Ordine di Lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Note accadute	Richiesto da	Data di completamento
5889	05/11/2012	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		PORTE/FINESTRE	Camera mortuaria: Si richiede la sostituzione di n°12 vetri della porta dell'&apos;ingresso principale principale.	Lavoro annullato.	COORDINATORE	08/05/2013
6565	12/12/2012	P.O. S.BARBARA	Medicina		IDRICO-SANITARIO	4°Piano: controllo scarico acqua bagno del personale.	Disostruito scarico.	CAPOSALA	08/05/2013
6623	18/12/2012	P.O. S.BARBARA	Anestesia e Rianimazione		ELETRICO	Sostituzione lampada ai neon (studio caposala).	Eseguita sostituzione lampade.	CAPOSALA	08/05/2013
6806	04/01/2013	P.O. CTO	Locali tecnici		IDRICO-SANITARIO	Chirurgia pediatrica. Controllo sciacquone bagno primo ambulatorio corridoio (chiedere caposala).	Ripristino della funzionalità.	CAPOSALA	08/05/2013
6886	11/01/2013	P.O. S.BARBARA	Ostetricia e Ginecologia		RIPARAZIONI EDILI	Si richiede la riparazione del pavimento dell'&apos;andito.	Lavoro eseguito	CAPOSALA	08/05/2013
6916	15/01/2013	P.O. CTO	Radiologia e Diagnostica		ELETRICO	Andito radiologia tradizionale. Sostituzione n° 3 plafoniere (materiali a disposizione presso magazzino M. Demartis)	Lavoro eseguito.	G. PUDDU	08/05/2013
6942	17/01/2013	P.O. S.BARBARA	Sale Operatorie Chirurgia		CONDIZIONAMENTO	Verifica funzionalità pompa di calore blocco operatorio per segnalazioni di malfunzionamento.	Eseguito controllo, nessuna anomalia riscontrata.	G. PUDDU	08/05/2013
6958	21/01/2013	P.O. CTO	Ortopedia-Traumatologia		IDRICO-SANITARIO	Sciacquone camera n° 1 non funzionante.	Ripristinata la funzionalità.	CAPOSALA	08/05/2013




2/31

Ordine di Lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Note addette	Richiesto da	Data di completamento
6954	21/01/2013	P.O. S.BARBARA	Nuova Centrale Termica		RISCALDAMENTO	Variazione turno conduttori di caldaia mese di Gennaio: (lunedì 21-06/14)(martedì 22-06/14)(mercoledì 23-14/20)(giovedì 24-14/20)(venerdì 25-22/06)(sabato 26-22/06)(27 e 28 riposo)(martedì 29-06/14)(mercoledì 30-06/14)(giovedì 31-06/14).		G. PUDDU	08/05/2013
6962	21/01/2013	P.O. CTO	Radiologia e Diagnostica		IDRICO-SANITARIO	Risonanza magnetica. Presenza acqua calda (sanitaria???) cassetta di scarico w.c.	Eseguito posizionamento corretto del miscelatore.	COORDINATORE	08/05/2013
6963	21/01/2013	P.O. CTO	Centrale Termica		PORTE/FINESTRE	Locale ispezione fumi. Sostituzione cilindro e maniglia porta d'accesso in ferro.	Eseguita sostituzione cilindro e maniglia.	G. PUDDU	08/05/2013
6964	21/01/2013	P.O. S.BARBARA	Sale Operatorie Chirurgia		IMPIANTI SPECIALI	Atrio sbarco ascensori c/o accesso sale operatorie. Finestra in posizione aperta (probabile intervento impianto rilevazione fumi verificare altri piani).	Eseguito ripristino funzionamento dell'apposito impianto di rilevazione fumo.	CAPOSALA	08/05/2013
6966	21/01/2013	P.O. CTO	Centrale Termica		RISCALDAMENTO	Sostituzione turno di conduzione h. 06/14 del 26/01/2013.		D. SCARPA	08/05/2013
6967	21/01/2013	P.O. CTO	Centrale Termica		RISCALDAMENTO	Sostituzione turno di conduzione h. 14/20 del 27/01/2013.		D. SCARPA	08/05/2013



3/31

Ordine di Lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Note addetto	Richiesto da	Data di completamento
6968	21/01/2013	P.O. CTO	Centrale Termica		RISCALDAMENTO	Sostituzione turno di conduzione h. 14/20 del 28/01/2013.		D.SCARPA	08/05/2013
6969	21/01/2013	P.O. CTO	Centrale Termica		RISCALDAMENTO	Sostituzione turno di conduzione h. 14/20 del 29/01/2013.		D.SCARPA	08/05/2013
6970	21/01/2013	P.O. CTO	Centrale Termica		RISCALDAMENTO	Sostituzione turno di conduzione h. 22/06 del 30/01/2013.		D.SCARPA	08/05/2013
6971	21/01/2013	P.O. CTO	Centrale Termica		RISCALDAMENTO	Sostituzione turno di conduzione h. 22/06 del 31/01/2013.		D.SCARPA	08/05/2013
6975	22/01/2013	P.O. S.BARBARA	Ostetricia e Ginecologia		ELETTRICO	Riparazione presa ambulatorio. (URGENTE)	Eliminato falso contatto elettrico.	CAPOSALA	08/05/2013
6976	22/01/2013	P.O. CTO	Pronto Soccorso		PORTE/FINESTRE	riparazione urgente della porta di ingresso al triage la serratura eapos; bloccata.	Eseguita riparazione porta.	M.DEMARTIS	08/05/2013
7040	29/01/2013	P.O. S.BARBARA	Ostetricia e Ginecologia		ELETTRICO	Sostituzione lampadina abat jour letto n°21.	Eseguita sostituzione lampadina.	CAPOSALA	08/05/2013
7056	29/01/2013	P.O. S.BARBARA	Chirurgia Generale		IDRICO-SANITARIO	Controllo luci bagno uomini.	Eseguito riarmo interruttore.	CAPOSALA	08/05/2013
7307	11/02/2013	P.O. CTO	Radiologia e Diagnostica		CONDIZIONAMENTO	Risonanza magnetica. Impianto climatizzazione verifica ventole interne ai locali per eccessiva rumorosità.	Eseguita sostituzione ventilatore.	G.PUDDU	08/05/2013
7329	12/02/2013	P.O. CTO	Sale Operatorie Traumatologia		RIPARAZIONI EDILI	infiltrazioni acque meteoriche dal soffitto locale lavaggio chirurghi e studio medici.	Eseguita riparazione guaina	CAPOSALA	07/05/2013




4/31

Ordine di Lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Note addetto	Richiesto da	Data di completamento
7355	15/02/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		IMPIANTI SPECIALI	Piano seminterrato fronte power center. Magnete porta tagliafuoco (caduto)	Eseguito fissaggio magnete.	G. PUDDU	08/05/2013
7356	15/02/2013	P.O. S.BARBARA	Chirurgia Generale		IDRICO-SANITARIO	Bagno uomini lato sx. Distacco &quot;telefono&quot;; &quot;telefono&quot;; da flessibile doccia.	Ripristino eseguito.	G. PUDDU	08/05/2013
7385	19/02/2013	P.O. S.BARBARA	Ex Centrale Termica		RISCALDAMENTO	Centrale termica. Ripristino quadro elettrico caldaia lci con riposizionamento relè rimosso in emergenza per generatore centrale termica CTO.		G. PUDDU	08/05/2013
7392	19/02/2013	P.O. S.BARBARA	Pediatria		IDRICO-SANITARIO	Verifica scarico tritapedale. (probabilmente ostruito)	Eseguita disostruzione tubazione di scarico.	G. PUDDU	08/05/2013
7395	20/02/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		RIPARAZIONI EDILI	Camera mortuaria: verifica infiltrazioni d&apos;acqua (locali ufficio).	Eseguita riparazione guaina	COORDINATORE	07/05/2013
7434	25/02/2013	P.O. CTO	Locali tecnici		IDRICO-SANITARIO	riparazione tubazione acqua calda bucato all&apos;esterno della radiologia tradizionale.	Eseguito montaggio collare da 48&quot;;	M. DEMARTIS	08/05/2013
7447	25/02/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina	REP.	ELETRICO	Sostituzione lampada camera n° 4.	Eseguita sostituzione lampade.	G. PUDDU	08/05/2013
7457	26/02/2013	P.O. S.BARBARA	Aree esterne		RIPARAZIONI EDILI	Guardiola accesso carrabile. Pulizia fogliame sulla copertura del letto.	Pulizia eseguita.	G. PUDDU	08/05/2013




5/31

Ordine di Lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Norme reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Note addetto	Richiesto da	Data di completamento
7475	28/02/2013	P.O. S.BARBARA	Chirurgia Generale		IDRICO-SANITARIO	Verifica ed eventuale pulizia filtri rompiletto di tutti i miscelatori lavabo, bidet e lavelli.	Eseguita manutenzione generale.	G. PUDDU	08/05/2013
7540	01/03/2013	P.O. CTO	Uffici 2° piano		RIPARAZIONI EDILI	Ufficio Geom. D. Scarpa. Riparazione porzione soffitto per distacco calcinacci e opere di finitura varie.	Lavoro eseguito.	G. PUDDU	07/05/2013
7535	01/03/2013	P.O. CTO	U.O. 118		ELETTRICO	Sostituzione neon locale spogliatoio.	Eseguita sostituzione neon	G. PUDDU	08/05/2013
7541	01/03/2013	P.O. CTO	Locali tecnici		RIPARAZIONI EDILI	Mensa del personale. Riparazione pavimentazione tratti diversi.	Riparazione pavimento eseguita.	G. PUDDU	07/05/2013
7542	01/03/2013	P.O. CTO	Locali tecnici		RIPARAZIONI EDILI	1° piano Corridoio spogliatoi personale. Riparazione porzione di pavimentazione.	Eseguita riparazione pavimento.	G. PUDDU	08/05/2013
7551	02/03/2013	P.O. S.BARBARA	Asteneria e Pronto Soccorso		ELETTRICO	sostituzione lampade ai neon nella sala visite del pronto soccorso, (URGENTE).	Eseguita sostituzione lampade.	M. DEMARTIS	08/05/2013
7558	03/03/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		ELETTRICO	3° piano pneumologia. Sostituzione neon bagno attiguo ambulatorio Dott.ssa Murgia.	Eseguita sostituzione lampada	CAPOSALA	08/05/2013
7575	05/03/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		PORTE/FINESTRE	3° piano Pneumologia. Tapparella bagno studio Dott.ssa Murgia.	Riparazione eseguita.	G. PUDDU	07/05/2013
7576	05/03/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		PORTE/FINESTRE	3° piano Pneumologia. Tapparella studio Dott.ssa Murgia.	Riparazione eseguita.	G. PUDDU	07/05/2013



6/31

Ordine di Lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Note addetto	Richiesto da	Data di completamento
7577	05/03/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		PORTE/FINESTRE	3° piano Pneumologia. Tapparella studio Dott.ssa Pusceddu.	Riparazione eseguita.	G.PUDDU	07/05/2013
7578	05/03/2013	P.O. CTO	Locali tecnici		ELETTRICO	Sostituzione lampade andito fronte guardiola.		G.PUDDU	08/05/2013
7584	06/03/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		ELETTRICO	Neurops. infantile, ex hospice: Sostituire lampade corridoio.	Eseguita sostituzione lampade.	CAPOSALA	08/05/2013
7598	07/03/2013	P.O. S.BARBARA	Pediatria		ELETTRICO	Controllo campanelli.	Eseguito controllo, nessuna anomalia riscontrata.	CAPOSALA	08/05/2013
7599	07/03/2013	P.O. S.BARBARA	Pediatria		IDRICO-SANITARIO	Controllo scarico tripadelle.	Eseguita disostruzione scarico.	CAPOSALA	07/05/2013
7600	07/03/2013	P.O. S.BARBARA	Pediatria		IDRICO-SANITARIO	2° piano Nido: Riparazione rubinetto.	Eseguita revisione rubinetto.	CAPOSALA	07/05/2013
7601	07/03/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		PORTE/FINESTRE	Controllo porta scorrevole (camera biancheria pulita).	Riparazione eseguita.	CAPOSALA	07/05/2013
7603	08/03/2013	P.O. S.BARBARA	Centralino Telefonico		PORTE/FINESTRE	Controllo serratura porta d'accesso.	Riparazione eseguita.	COORDINATORE	07/05/2013
7611	08/03/2013	P.O. CTO	Locali tecnici		ELETTRICO	Sostituzione lampada locali quadro elettrico alla nuova	Eseguita sostituzione lampade.	D.SCARPA	07/05/2013
7604	08/03/2013	P.O. S.BARBARA	Chirurgia Generale		IDRICO-SANITARIO	Mancanza erogazione acqua calda sanitaria su tutte le utenze (verifica funzionalità ricircolo) Urgente	Eseguito ripristino della regolare erogazione dell'acqua calda.	G.PUDDU	07/05/2013
7605	08/03/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		IDRICO-SANITARIO	Medicina 6° piano. Lavandino bagno donne otturato.	Eseguita disostruzione scarico.	CAPOSALA	07/05/2013
7606	08/03/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		PORTE/FINESTRE	Porta tagliafuoco scala principale piano terra. Controllo anta secondaria.	Riparazione eseguita.	G.PUDDU	07/05/2013



7/31

Ordine di Lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Note addetto	Richiesto da	Data di completamento
7607	08/03/2013	P.O. S.BARBARA	Sale Operatorie Chirurgia		ELETTRICO	Sostituzione lampadina sgabuzzino	Eseguita sostituzione lampade.	CAPOSALA	07/05/2013
7612	09/03/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		ELETTRICO	6° Piano: controllo luce bagno camera n°8.	Eseguita sostituzione lampade.	CAPOSALA	07/05/2013
7613	09/03/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		PORTE/FINESTRE	6° Piano: controllo porta scorrevole (camera biancheria pulita).	Eseguito fissaggio guida.	CAPOSALA	08/05/2013
7614	09/03/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		IDRICO-SANITARIO	6° Piano: sostituire tavola wc bagni donne (n°2).	Eseguita la sostituzione di n° 2 copri wc.	CAPOSALA	07/05/2013
7615	09/03/2013	P.O. S.BARBARA	Anestesia e Rianimazione		IDRICO-SANITARIO	Rianimazione : controllo water bagno uomini (perdita d'acqua).	Eliminata perdita.	CAPOSALA	07/05/2013
7616	11/03/2013	P.O. S.BARBARA	Sale Operatorie Chirurgia		ELETTRICO	Blocco operatorio: sostituire lampada zona lavandini.	Eseguita sostituzione lampade.	CAPOSALA	07/05/2013
7618	11/03/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		ELETTRICO	Neuroips. infantile, Ex hospice: si richiede riparazione ferma porta (elettromagnete).	Lavoro eseguito.	CAPOSALA	07/05/2013
7623	12/03/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		IDRICO-SANITARIO	6° Piano: sostituzione copriwater bagno uomini.	Eseguita sostituzione copriwc	CAPOSALA	07/05/2013
7624	12/03/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		ELETTRICO	6° Piano : sostituzione luci bagno uomini.	Eseguita sostituzione lampade.	CAPOSALA	07/05/2013
7625	12/03/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		ELETTRICO	6° Piano sostituzione luci bagno donne.	Eseguita sostituzione lampade.	CAPOSALA	07/05/2013
7626	12/03/2013	P.O. S.BARBARA	Ostetricia e Ginecologia		IDRICO-SANITARIO	Riparazione lavandino bagno pazienti. (URGENTE)	Eseguita disostruzione scarico	CAPOSALA	07/05/2013



8/31

Ordine di Lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Nota addebito	Richiesto da	Data di completamento
7642	12/03/2013	P.O. S.BARBARA	Sale Operative Chirurgia		ELETTRICO	Sostituzione o modifica presa s.o. (comunicazione telefonica Ing. S. Pisano - F. Lacassella)	eSEGUITA LA SOSTITUZIONE DEGLI INTERRITTORI 168 DELLE PRESE 6 E 7	G.PUDDU	07/05/2013
7643	12/03/2013	P.O. CTO	Locali tecnici		ELETTRICO	Cabina Elettrica. Verifica malfunzionamento meccanismo di riarmo interruttore di media ASB.	Eseguita comunicazione ad ASB per riparazione meccanismo.	G.PUDDU	07/05/2013
7622	12/03/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		IDRICO-SANITARIO	6°Piano:controllo flussometro bagno uomini.	Eseguita la sostituzione del flussometro.	CAPOSALA	07/05/2013
7644	13/03/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		IDRICO-SANITARIO	6°Piano:sostituzione copriwater camera del medico di guardia.	eSEGUITA SOSTITUZIONE COPRI WC.	CAPOSALA	07/05/2013
7645	13/03/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		PORTE/FINESTRE	6°Piano:controllo maniglia cucina.	Eseguito ripristino funzionalità maniglia.	CAPOSALA	07/05/2013
7646	13/03/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		PORTE/FINESTRE	6°Piano:sostituzione vetro finestra archivio	Eseguita sostituzione vetro.	CAPOSALA	08/05/2013
7652	13/03/2013	P.O. CTO	Locali tecnici		IDRICO-SANITARIO	Bagno pubblico piano S.O. Ortopedia w.c. otturatore???	ANOMALIA NON RISCOINTRATA.	G.PUDDU	07/05/2013
7653	13/03/2013	P.O. CTO	Locali tecnici		PORTE/FINESTRE	Mensa dipendenti. Verifica funzionalità finestra locale lavaggio stoviglie.	Verifica eseguita, eseguita manutenzione generale.	G.PUDDU	08/05/2013
7649	13/03/2013	P.O. S.BARBARA	Sale Operative Chirurgia		ELETTRICO	Blocco operatorio:sostituzione presa elettrica S.O.(URGENTE)	VEDI RICHIESTA N° 7641	CAPOSALA	07/05/2013
7650	13/03/2013	P.O. S.BARBARA	Laboratorio Analisi		FACCHINAGGIO	Spostamento di alcuni arredi nell'ipotesi:ambito dei locali interni al servizio. (occorrono presumibilmente n° 2 operai comuni)	Lavoro eseguito.	G.PUDDU	07/05/2013



9/31




Ordine di Lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Note addette	Richiesto da	Data di completamento
7651	13/03/2013	P.O. S.BARBARA	Centro Diabetologico		CONDIZIONAMENTO	Verifica impianto scarico condensa per presenza esalazioni maleodoranti nell'iposo; ambito del servizio.	ESEGUITA CHIUSURA SCARICO INUTILIZZATO	G. PUDDU	07/05/2013
7670	14/03/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		RIPARAZIONI EDILI	3° piano Pneumologia. Ripristinomaturatura dietro w.c. bagno pazienti.	Lavoro eseguito.	CAPOSALA	07/05/2013
7671	14/03/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		ELETRICO	3° piano Pneumologia. Sostituzione n° 2 neon locale medichiera.	Eseguita sostituzione reattore elettronico	CAPOSALA	07/05/2013
7672	14/03/2013	P.O. CTO	Uffici 2° piano		PORTE/FINESTRE	Locale mensa dipendenti. Sostituzione cinghia avvolgibile n° 3 finestre.	Su n° 3 avvolgibili, eseguita la sostituzione della cinghia.	G. PUDDU	07/05/2013
7673	14/03/2013	P.O. S.BARBARA	Ex Centrale Termica		IDRICO-SANITARIO	Stasamento w.c. (già eseguito?)	Eseguita disostruzione scarico	G. PUDDU	07/05/2013
7669	14/03/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		RIPARAZIONI EDILI	3° piano Pneumologia. Ripristino tinteggiatura degenza uomini.	Lavoro eseguito.	CAPOSALA	07/05/2013
7686	15/03/2013	P.O. CTO	Locali tecnici		IDRICO-SANITARIO	Controllo doccia e vaschetta w.c. camera degenza.	Eseguito ripristino funzionalità vaschetta wc	CAPOSALA	07/05/2013
7688	15/03/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		IDRICO-SANITARIO	Bagno pazienti lato sx corridoio. Perdita da tubazioni di scarico alloggiato nel controsoffitto.	Eseguito ripristino funzionalità bagno.	CAPOSALA	07/05/2013



*[Handwritten signature]*


10/31

Ordine di Lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Note addetto	Richiesto da	Data di completamento
7689	15/03/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		CONDIZIONAMENTO	Verifica integrità rivestimento alluminio canalizzazione principale LUTA &quot;Suerato&quot;; per distacco di pannelli. (chiamata telefonica del 14/03/2013)	Eseguita messa in sicurezza canali.	G.PUDDU	07/05/2013
7675	15/03/2013	P.O. S.BARBARA	Ostetricia e Ginecologia		ELETTRICO	Controllo luci notturne.	Eseguita la sostituzione delle lampade	CAPOSALA	07/05/2013
7693	17/03/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		IDRICO-SANTARIO	4°Piano: controllo perdita acqua bagno uomini.	Eseguita sostituzione della guarnizione del sifone.	CAPOSALA	07/05/2013
7694	17/03/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		PORTE/FINESTRE	4°Piano: controllo finestra bagno dipendenti.	Eseguita revisione finestra.	CAPOSALA	07/05/2013
7696	17/03/2013	P.O. S.BARBARA	Ostetricia e Ginecologia		ELETTRICO	Sostituzione lampadine bagno	Eseguita sostituzione lampada.	CAPOSALA	07/05/2013
7697	17/03/2013	P.O. S.BARBARA	Ostetricia e Ginecologia		ELETTRICO	Controllo presa camera n°2 letto 10.	Eseguita sostituzione presa 10A	CAPOSALA	07/05/2013
7698	18/03/2013	P.O. CTO	Radiologia e Diagnostica		ELETTRICO	riparazione plafoniera andito esterno alla tac.	ESEGUITA SOSTITUZIONE LAMPADE	M.DENARTIS	07/05/2013
7703	18/03/2013	P.O. S.BARBARA	Anestesia e Rianimazione		CONDIZIONAMENTO	Regolazione temperatura impianto climatizzazione (richiesta telefonica del 18/03/2013 già eseguito)	REGOLAZIONE TEMPERATURA ESEGUITA.	G.PUDDU	07/05/2013
7704	18/03/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		IMPIANTI SPECIALI	Assistenza accensione spegnimento pompe impianto antincendio per collaudo statico passerelle scala d'apos;emergenza. (già eseguito 18/03/2013)	Lavoro eseguito	G.PUDDU	07/05/2013



M/31

Ordine di Lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Colore sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipi di problema	Descrizione	Note addebito	Richiesto da	Data di completamento
7705	18/03/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		IMPIANTI SPECIALI	Reintegro livello vasche accumulo Idrico impianto antincendio (già eseguito)	Lavoro eseguito.	G.PUDDU	07/05/2013
7706	18/03/2013	P.O. S.BARBARA	Pediatria		ELETTRICO	Chiamata telefonica h. 13,00 per malfunzionamento stufa elettrica (già eseguito)		CAPOSALA	07/05/2013
7708	18/03/2013	P.O. CTO	Locali tecnici		IDRICO-SANITARIO	Chirurgia pediatrica. Intervento tecnico per tazza water bagno studio primario.	Eseguito fissaggio coprivc	CAPOSALA	07/05/2013
7707	18/03/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		RIPARAZIONI EDILI	6° piano. Riparazione parti diverse pavimentazione andito reparto.		PRIMARIO	08/05/2013
7719	19/03/2013	P.O. S.BARBARA	Area esterne		IMPIANTI SPECIALI	Verifica possibilità modifica asta galleggiante deposito Idrico impianto antincendio.		G.PUDDU	08/05/2013
7720	19/03/2013	P.O. S.BARBARA	Nefrologia e Dialisi		CONDIZIONAMENTO	Nuova sala d8apos;attesa. Installazione ventilconvettore a parete.	Installazione eseguita.	G.PUDDU	08/05/2013
7709	19/03/2013	P.O. S.BARBARA	Pediatria		PORTE/FINESTRE	2°Piano Nido:Riparazione taparella .	Lavoro eseguito.	T.ATZORI	07/05/2013
7710	19/03/2013	P.O. S.BARBARA	Ostetricia e Ginecologia		ELETTRICO	Sostituzione neon stanza travaglio.URGENTE	ESEGUITA SOSTITUZIONE LAMPADE	CAPOSALA	07/05/2013
7711	19/03/2013	P.O. S.BARBARA	Ostetricia e Ginecologia		IDRICO-SANITARIO	Lvandino otturato camera n°6.	Eseguita disostruzione scarico	T.ATZORI	07/05/2013
7712	19/03/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		ELETTRICO	Sala prelievi:controllo presa termocavettore.	Anomalia non riscontrata.	CAPOSALA	07/05/2013



12/31

Ordine di Lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Note addebito	Richiesto da	Data di completamento
7716	19/03/2013	P.O. CTO	Studi Medici 3° piano		ELETTRICO	Bagno pubblico. Sostituzione lampada plafoniera locale w.c..	Eseguita sostituzione lampade.	G.PUDDU	08/05/2013
7717	19/03/2013	P.O. S.BARBARA	Laboratorio Analisi		CONDIZIONAMENTO	Spostamento unità interna pompa di calore da stanza laboratorio a locale refezione. (come da sopralluogo effettuato in data 19/03/2013)	Spostamento unità int. eseguito.	G.PUDDU	08/05/2013
7718	19/03/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		PORTE/FINESTRE	Camera mortuaria. Installazione molla sopriporta porta principale d&apos;accesso. (dispositivo a disposizione presso officina manutenzioni)	Installazione eseguita.	G.PUDDU	09/05/2013
7726	20/03/2013	P.O. CTO	Ortopedia-Traumatologia		IDRICO-SANITARIO	Camera n° 1. Scaricatore non funzionante.	Eseguito ripristino funzionalità	CAPOSALA	07/05/2013
7727	20/03/2013	P.O. CTO	Ortopedia-Traumatologia		IDRICO-SANITARIO	Camera n° 15. Riparazione o sostituzione tavoletta w.c..	Eseguita sostituzione copriwc	CAPOSALA	07/05/2013
7728	20/03/2013	P.O. CTO	Ortopedia-Traumatologia		IDRICO-SANITARIO	Camera n° 13-14. Lavandino otturato.	Eseguita disostruzione scarico	CAPOSALA	07/05/2013
7738	21/03/2013	P.O. S.BARBARA	Anestesia e Rianimazione		IDRICO-SANITARIO	Riparazione o sostituzione tavoletta copriwater.	Eseguita sostituzione copriwc	CAPOSALA	07/05/2013
7742	22/03/2013	P.O. CTO	Direzione Sanitaria		RISCALDAMENTO	Perdita da termosifone ufficio Alessandro Portas.	Eseguita revisione valvola.	G.PUDDU	07/05/2013
7743	22/03/2013	P.O. CTO	Sala gessi		IDRICO-SANITARIO	Bagno pubblico atrio fronte sala gessi. W.C. intasato.	Eseguita disostruzione scarico.	G.PUDDU	07/05/2013



13/31

Ordine di Lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Note addetto	Richiesto da	Data di completamento
7744	22/03/2013	P.O. CTO	Ortopedia-Traumatologia		IDRICO-SANITARIO	Verifica funzionalità miscelatore doccia camera primario.	Eseguita la sostituzione della cartuccia del miscelatore.	G.PUDDU	07/05/2013
7745	22/03/2013	P.O. CTO	Radiologia e Diagnostica		PORTE/FINESTRE	Porta tagliafuoco esterna andito MCC-fisioterapia. Verifica per chiusura difficoltosa.	Eseguito ripristino funzionalità	G.PUDDU	08/05/2013
7758	25/03/2013	P.O. CTO	Radiologia e Diagnostica		CONDIZIONAMENTO	Risonanza magnetica. Impianto climatizzazione: regolazione temperatura.	Eseguito riarmo interruttore.	G.PUDDU	07/05/2013
7760	25/03/2013	P.O. CTO	Centrale Termica		RIPARAZIONI EDILI	Pulizia canali di scarico copertura centrale termica.	Eseguita pulizia scarichi.	G.PUDDU	07/05/2013
7930	03/04/2013	P.O. S.BARBARA	Nefrologia e Dialisi		IDRICO-SANITARIO	Si richiede la riparazione della vaschetta del bagno dei medici.	Eseguita riparazione vaschetta	CAPOSALA	08/05/2013
7938	04/04/2013	P.O. S.BARBARA	Laboratorio Analisi		CONDIZIONAMENTO	Verifica scarico condensa unità esterna pompa di calore posta sopra ingresso officina manutenzioni.	Eseguita pulizia tubo di scarico condensa.	G.PUDDU	08/05/2013
7946	04/04/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		PORTE/FINESTRE	3° piano Pneumologia. Riparazione finestra camera degenza uomini.		CAPOSALA	08/05/2013
7964	09/04/2013	P.O. S.BARBARA	Laboratorio Analisi		FACCHINAGGIO	Trasferimento arredi ed attrezzature nell'ipcos; ambito del servizio.	Eseguito trasferimento arredi.	G.PUDDU	08/05/2013




14/31

Ordine di Lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Collocato	Nome reparto	Protocollo n°	Tipologia problema	Descrizione	Note addetto	Richiesto da	Data di completamento
8003	15/04/2013	P.O. SIRAI	Arete esterne		IDRICO-SANITARIO	Vasca di raccolta acque nere retro laboratorio analisi. Si richiede la sostituzione della pompa tritutto.	Montata la 1° pompa. Montata la seconda pompa.	C. MERCENARO	31/05/2013
8012	18/04/2013	P.O. S. BARBARA	Ostetricia e Ginecologia		IDRICO-SANITARIO	Locale Nido. Disostruzione scarico vaschetta lavaggio neonati. (già eseguito)	Eseguita disostruzione scarico	G. PUDDU	07/05/2013
8013	18/04/2013	P.O. S. BARBARA	Sale Operatorie Chirurgia		IDRICO-SANITARIO	Locale sterilizzazione. Verifica scarichi idrosanitari per presenza esalazioni maleodoranti.	Anomalia non riscontrata	CAPOSALA	07/05/2013
8014	18/04/2013	P.O. S. BARBARA	Hospice - Centro Trasfusionale		IDRICO-SANITARIO	Piano Terra - 1°. Verifica scarichi idrosanitari e scarichi condensa per presenza esalazioni maleodoranti. (già eseguito)	Lavoro eseguito	G. PUDDU	07/05/2013
8015	18/04/2013	P.O. S. BARBARA	Medicina		ELETRICO	Sostituzione luce notturna camera n. 6. (già eseguito)	Eseguita sostituzione lampade.	CAPOSALA	08/05/2013
8016	18/04/2013	P.O. S. BARBARA	Medicina		ELETRICO	6° piano. Controllo luce letto 42. (già eseguito)	Lavoro eseguito	CAPOSALA	08/05/2013
8017	18/04/2013	P.O. S. BARBARA	Endoscopia		PORTE/FINESTRE	Sostituzione vetro finestra ambulatorio. (già eseguito)	Vetro sostituito	CAPOSALA	07/05/2013




*[Handwritten signature]*  
15/31

Ordine di Lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Probabilità	Tipo di problema	Descrizione	Note addizionali	Richiesto da	Data di completamento
8018	18/04/2013	P.O. CTO	Locali tecnici		ELETTRICO	SOLLECITO richiesta ordine di lavoro n° 7543 del 12/03/2013. Cabina Elettrica. Verifica malfunzionamento meccanismo di riarmo interruttore di media ABB.	Intervento richiesto a tecnici Abb per revisione o sostituzione meccanismo.	G. PUDDU	08/05/2013
8019	18/04/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		IDRICO-SANTARIO	6° piano. Controllo flussometro bagno uomini. (già eseguito)	Eseguita revisione flussometro	CAPOSALA	07/05/2013
8020	18/04/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		IDRICO-SANTARIO	6° piano. Controllo flussometro e coprivic bagno pazienti uomini. (già eseguito)	Eseguita revisione flussometro	CAPOSALA	07/05/2013
8021	18/04/2013	P.O. CTO	Locali tecnici		ELETTRICO	Black-out Enel mancato intervento gruppo elettrogeno in data 17/04/2013. Avvio manuale gruppo elettrogeno. (già eseguito)	Causa da accertare.	G. PUDDU	08/05/2013
8022	18/04/2013	P.O. CTO	Locali tecnici		ELETTRICO	Cabina Elettrica. Verifica funzionalità centralina di commutazione rete Enel-gruppo elettrogeno e sostituzione della stessa con nuova centralina in seguito a mancato avvio del gruppo elettrogeno del 17/04/2013.	eSEGUITA SOSTITUZIONE DELLA CENTRALINA.	G. PUDDU	08/05/2013



16/31

Ordine di lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Note addebito	Richiesto da	Data di completamento
8023	18/04/2013	P.O. CTO	Locali tecnici		ELETTRICO	Cabina Elettrica. Verifica funzionalità e revisione interruttore generale di bassa tensione.	Eseguito controllo e comunicazione a tecnici ABS PER VERIFICA.	G.PUDDU	08/05/2013
8024	19/04/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		IDRICO-SANITARIO	Sostituzione set doccia bagno uomini.(lavoro già appeso; eseguito)	Lavoro eseguito	CAPOSALA	07/05/2013
8025	19/04/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		ELETTRICO	Controllo prese sala medici.(lavoro eseguito)	Anomalia non riscontrata.	CAPOSALA	08/05/2013
8026	19/04/2013	P.O. S.BARBARA	Endoscopia		PORTE/FINESTRE	Sistemazione porta ambulatorio.(lavoro eseguito)	Eseguita riparazione porta.	CAPOSALA	07/05/2013
8027	19/04/2013	P.O. S.BARBARA	Ostetricia e Ginecologia		ELETTRICO	Sostituzione neon ambulatorio.(lavoro eseguito)	Eseguita sostituzione lampade.	CAPOSALA	08/05/2013
8039	22/04/2013	P.O. CTO	Sale Operatorie Traumatologia		IDRICO-SANITARIO	lavandino otturato banco lavaggio ferri chirurgici.	Eseguita disostruzione scarico.	CAPOSALA	07/05/2013
8040	22/04/2013	P.O. CTO	Sale Operatorie Traumatologia		IDRICO-SANITARIO	Verifica miscelatore lavabo sala gessi per mancata erogazione acqua.	Eseguita revisione miscelatore	G.PUDDU	07/05/2013
8054	23/04/2013	P.O. CTO	Locali tecnici		RISCALDAMENTO	Spogliatoio uomini. Perdita da termosifone.	Eliminata perdita	G.PUDDU	07/05/2013
8055	23/04/2013	P.O. CTO	Locali tecnici		IDRICO-SANITARIO	Piano terra c/o Ticket. Bagno pubblico lavabo intasato.	Eseguita disostruzione scarico	G.PUDDU	07/05/2013
8056	23/04/2013	P.O. CTO	Otorinolaringoiatra		IDRICO-SANITARIO	Camera n° 21. Lavabo con scarico non funzionante.	Eseguita disostruzione scarico.	CAPOSALA	07/05/2013
8047	23/04/2013	P.O. CTO	Sale Operatorie Traumatologia		RIPARAZIONI EDILI	Fissaggio soglia acciaio porta d&apos;accesso sala operatoria.	Soglia da sostituire	CAPOSALA	07/05/2013




17/31



Ordine di Lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Note addetto	Richiesto da	Data di completamento
8048	23/04/2013	P.O. S.BARBARA	Nuovi Uffici Farmacia		PORTE/FINESTRE	Farmacia 8° piano: controllo porta (plegata, (non chiude)	Eseguita riparazione porta.	COORDINATORE	09/05/2013
8053	23/04/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		PORTE/FINESTRE	Hospice diabetologia. Porta bagno dipendenti che non si apre.	Riparazione eseguita	G.PUDDU	07/05/2013
8069	24/04/2013	P.O. SIRAI	Farmacia	288	PORTE/FINESTRE	porta déapos; ingresso al magazzino della farmacia fermi elettromagnetici divolto non sicuri.	eseguita la riparazione.	U.ARCA	07/05/2013
8058	24/04/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		IDRICO-SANITARIO	6° piano: controllo vaschetta w.c bagno pazienti donne.	Eseguita riparazione vaschetta wc.	CAPOSALA	08/05/2013
8059	24/04/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		IDRICO-SANITARIO	6° piano: controllo vuotatoio. (perde acqua)	Perdita eliminata	CAPOSALA	08/05/2013
8060	24/04/2013	P.O. CTO	Radiologia e Diagnostica		ELETRICO	riparazione plafoniera andato esterno alla tac.	Eseguita sostituzione lampade.	M.DEMARTIS	07/05/2013
8070	24/04/2013	P.O. SIRAI		289	PORTE/FINESTRE	profilo battente porta da riparare.	Eseguita la riparazione.	U.ARCA	07/05/2013
8061	24/04/2013	P.O. CTO	Chirurgia Pediatrica		ELETRICO	controllo e se necessario riprogrammazione del temporizzatore che provvede all'ègapos; accensione delle luci degli anditi del reparto.	Eseguita programmazione timer.	M.DEMARTIS	07/05/2013
8063	24/04/2013	P.O. CTO	Sale Operatorie Traumatologia		IDRICO-SANITARIO	Controllo sui lavandini chirurgici	Eseguita manutenzione rubinetteria.	CAPOSALA	07/05/2013
8075	26/04/2013	P.O. CTO	Ortopedia-Traumatologia		PORTE/FINESTRE	Verifica per malfunzionamento porta tagliafuoco accesso reparto.	Ripristino funzionalità.	CAPOSALA	07/05/2013



Ordine di Lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Note addebito	Richiesto da	Data di completamento
8076	26/04/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		IMPIANTI SPECIALI	Verifica funzionalità ascensore per il pubblico ed eventuale chiamata ditta manutentrice.	Anomalia non riscontrata	G.PUDDU	07/05/2013
8077	27/04/2013	P.O. S.BARBARA	Astanteria e Pronto Soccorso		ELETTRICO	Locale Q.elettrico P.S:Controllo luci.	Eseguita sostituzione lampade	T.ATZORI	07/05/2013
8084	29/04/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		ELETTRICO	Locale ascensore biancheria (sala macchine); controllo interruttore luci.	Eseguita sistemazione supporto interruttore.	T.ATZORI	08/05/2013
8085	29/04/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		ELETTRICO	Controllo fano impianto di illuminazione esterna: 2° partendo dal gruppo di condizionamento Guverrato.	Eseguita sostituzione lampada	T.ATZORI	07/05/2013
8089	29/04/2013	P.O. S.BARBARA	Anestesia e Rianimazione		CONDIZIONAMENTO	Temperatura eccessivamente elevata impianto di climatizzazione.	Eseguita verifica e modifica set di temperatura.	G.PUDDU	07/05/2013
8090	29/04/2013	P.O. S.BARBARA	Oncologia		ELETTRICO	Luci corridoio non funzionanti.	Eseguita sostituzione reattore elettronico 4 x 18w	G.PUDDU	07/05/2013
8091	29/04/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		ELETTRICO	Locale autisti ambulanza. Sostituzione lampada locale bagno.	Eseguita sostituzione lampade	G.PUDDU	07/05/2013
8092	29/04/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		CONDIZIONAMENTO	Verifica integrità e messa in sicurezza rivestimento in alluminio canalizzazioni UTA sul terrazzo sovrastante le sale operatorie per probabili distacchi causati dal vento.	Eseguita messa in sicurezza canale	G.PUDDU	07/05/2013




19/31

Ordine di Lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Note addette	Richiesto da	Data di completamento
8086	29/04/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		CONDIZIONAMENTO	Locale gruppo di continuità: controllo funzionamento pompe di calore.	Eseguita verifica del regolare funzionamento.	T.ATZORI	08/05/2013
8087	29/04/2013	P.O. SIRAI	Cardiologia e UTIC	294	ELETRICO	si richiede la riparazione degli avvisi di chiamata dei pazienti delle camere C5 del corridoio non funzionano.	Eseguita la riparazione con sostituzione di vari pezzi.	U.ARCA	07/05/2013
8088	29/04/2013	P.O. SIRAI	Radiologia e Diagnostica	295	IDRICO-SANITARIO	intervento su lavello della cucina.	Eseguita la riparazione.	U.ARCA	07/05/2013
8093	30/04/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		ELETRICO	Illuminazione esterna: controllo 2° faro partendo dalla sbarra direz. pronto soccorso.	Eseguita sostituzione lampada	T.ATZORI	07/05/2013
8102	30/04/2013	P.O. SIRAI	Tunnel		ELETRICO	Tubi neon fulminati zona medicina nucleare.	Sostituiti 6 tubi neon.	C.MERCENARO	07/05/2013
8103	30/04/2013	P.O. SIRAI	Pediatria		ELETRICO	Nel locale nido manca l'acqua; illuminazione.	Ripristino funzionamento	C.MERCENARO	07/05/2013
8100	30/04/2013	P.O. SIRAI	Camere mortuarie	299/2013	IDRICO-SANITARIO	Si richiede un intervento per la sistemazione di una tubazione d'acqua che perde presso il piazzale annesso all'ingresso della Camera Mortuaria del P.O. SIRAI.	Eseguito intervento	COORDINATORE	07/05/2013
8101	30/04/2013	P.O. SIRAI	Chirurgia Generale	300	ELETRICO	spie campanelli non si illuminano	Eseguito intervento.	U.ARCA	07/05/2013



20/31

Ordine di Lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Note ed edetto	Richiesto da	Data di completamento
8094	30/04/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		ELETTRICO	4° Piano: controllo luce camera n°6 (notturna).	Eseguita sostituzione lampada	CAPOSALA	07/05/2013
8095	30/04/2013	P.O. S.BARBARA	Medicina		ELETTRICO	4° Piano: controllo campanello cam.9 (suona ma non si accende la luce).	Eliminato falso contatto	CAPOSALA	07/05/2013
8096	30/04/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		ELETTRICO	Locali autisti di ambulanza: controllo luci bagno.	Eseguita sostituzione lampada	COORDINATORE	07/05/2013
8097	30/04/2013	P.O. SIRAI	Camere mortuarie	296/2013	IDRICO-SANITARIO	Sostituzione di un flessibile del tavolo Settorio presso la Camera Mortuaria perchè guasto e perde	Sostituito flex da 2 mt.	COORDINATORE	07/05/2013
8098	30/04/2013	P.O. SIRAI	Presidio	297/2013	IDRICO-SANITARIO	Si richiede la sistemazione del pulsante del water del bagno al pubblico ( non scarica l'acqua) presso il Polimabitorio del P.O. SIRAI ( pulsante asportato da ignoti)	Eseguita la riparazione.	COORDINATORE	07/05/2013
8099	30/04/2013	P.O. SIRAI	Centro Trasfusionale	298/2013	ELETTRICO	Si richiede la sostituzione di una lampada al neon fulminata	Sostituiti 2 tubi neon.	INFERMIERE	07/05/2013
8222	02/05/2013	P.O. CTO	Sala gessi		ELETTRICO	sostituzione lampade nei locali bagni della sala gessi.	Eseguita sostituzione lampade.	M.DEMARTIS	08/05/2013
8223	02/05/2013	P.O. SIRAI	Stroke Unit	302	IDRICO-SANITARIO	si richiede per lavandino bagno Infermieri ostruito.	Disostruito.	U.ARCA	07/05/2013
8224	02/05/2013	P.O. SIRAI	Chirurgia Generale		IDRICO-SANITARIO	Camera n°1, nel bagno perdita d'acqua.	Eseguita la riparazione.	C.MERCENARO	07/05/2013
8225	03/05/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		ELETTRICO	Sollecito ric.n°8093.	Lavoro eseguito.	T.ATZORI	08/05/2013



21/21

Ordine di Lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Note addebito	Richiesto da	Data di completamento
8226	03/05/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		ELETTRICO	Portineria: controllo fano illuminazione esterna portineria (1° in basso sul palo).	Eseguita sostituzione lampada.	T.ATZORI	08/05/2013
8227	03/05/2013	P.O. S.BARBARA	Radiologia e Diagnostica		ELETTRICO	Sostituzione lampadina e controllo abatjour sala ecografo.	Eseguita sostituzione lampada	COORDINATORE	07/05/2013
8228	03/05/2013	P.O. SIRAI	Laboratorio Analisi	303	CONDIZIONAMENTO	si richiede la manutenzione e il riparo; eventuale sostituzione di n 3 split condizionatori locale chimica clinica.	Vista col geom. Podda. Decisione finale dell'apost; ufficio tecnico.	U.ARCA	31/05/2013
8229	03/05/2013	P.O. SIRAI	Chirurgia Generale	304	IDRICO-SANITARIO	perdita d'acqua dal bagno della 1 stanza di ricovero della chirurgia, che interessa la traumatologia e la mensa dell'apost; ospedale.	Eseguita la riparazione.	U.ARCA	07/05/2013
8230	03/05/2013	P.O. SIRAI	Nefrologia e Dialisi	305	ELETTRICO	sostituzione lampada nella sala impianto trattamento dialisi.	Sostituiti 3 tubi neon.	U.ARCA	07/05/2013
8233	06/05/2013	P.O. SIRAI	Ortopedia e Traumatologia	308	ELETTRICO	si richiede intervento urgente per il ripristino della corrente nella saletta attigua alla sala operatoria	Sostituito interruttore unipolare.	U.ARCA	07/05/2013
8234	06/05/2013	P.O. S.BARBARA	Locali tecnici		PORTE/FINESTRE	Ufficio cartelle cliniche (ex sala prelevi) c/o cappella. Verifica funzionalità finestra saliscendi andito.	Eseguito ripristino funzionalità saliscendi.	G.PUDDU	07/05/2013



22/31

Ordine di Lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Note addetto	Richiesto da	Data di completamento
8231	06/05/2013	P.O. SIRAI	U.O. 118	306	ELETTRICO	sostituzione lampada plafoniera bagno uomini.	Sostituite 3 lampade.	U.ARCA	07/05/2013
8232	06/05/2013	P.O. SIRAI	Spogliatoi	307	IDRICO-SANITARIO	lavabo guasto spogliatoio donne infermieri ex centro antidiabetico.	Sostituito 1 sifone ed 1 morsetto.	U.ARCA	07/05/2013
8235	06/05/2013	P.O. SIRAI	Servizio Psichiatrico	309	IDRICO-SANITARIO	Si richiede intervento per sturare i lavabi dei bagni degenza donne.	Disostruiti 3 lavabo.	C.MERCENARO	07/05/2013
8236	07/05/2013	P.O. S.BARBARA	Ostetricia e Ginecologia		ELETTRICO	Controllo luci notturne.	Eseguita sostituzione lampada	CAPOSALA	07/05/2013
8237	07/05/2013	P.O. S.BARBARA	Endoscopia		PORTE/FINESTRE	Si richiede manutenzione serranda sala A.(Cinghia incastrata).	Eseguita sostituzione cinghia avvolgibile.	CAPOSALA	08/05/2013
8238	07/05/2013	P.O. SIRAI	Centrale sterilizzazione	310	ELETTRICO	riparazione prolunga elettrica.	eseguita la riparazione.	CAPOSALA	31/05/2013
8239	08/05/2013	P.O. SIRAI	Pronto Soccorso/Medicina di urgenza/Astanteria	311	IDRICO-SANITARIO	water intasato corridoio pronto soccorso.	Disostruito lo scarico.	U.ARCA	31/05/2013
8245	08/05/2013	P.O. CTO	Centrale Termica		IDRICO-SANITARIO	Saldatura collettore acqua calda sanitaria per perdite dello stesso. (già eseguito)	Eseguita la sostituzione dei cavi d'apros; acciaio.	G.PUDDU	31/05/2013
8247	08/05/2013	P.O. SIRAI	Ortopedia e Traumatologia	313	ELETTRICO	SISTEMAZIONE DEL CAMPANELLO DELLA STANZA N#4 LETTO d	Eseguita la riparazione.	U.ARCA	31/05/2013
8248	09/05/2013	P.O. SIRAI	Neuropsichiatria Infantile	312	IDRICO-SANITARIO	casseta del bagno guasta	Sostituito meccanismo a funghetto.	U.ARCA	31/05/2013
8249	09/05/2013	P.O. SIRAI	Chirurgia Generale	313	ELETTRICO	si richiede l'apros;intervento degli elettricisti per un guasto nel funzionamento dei campanelli stanza degenza.	Eseguita la riparazione.	U.ARCA	31/05/2013




23/31

Ordine di Lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Nota addresso	Richiesto da	Data di completamento
8250	09/05/2013	P.O. SIRAI	Anestesia e Rianimazione	314	CONDIZIONAMENTO	temperatura sala degenza troppo calda si richiede intervento.	Con l'aposp; Ing. vacca si decide di attendere prima di attivare l'aposp; impianto di condizionamento centralizzato.	U.ARCA	31/05/2013
8251	09/05/2013	P.O. SIRAI	Anatomia Patologica	315	PORTE/FINESTRE	si richiede la sostituzione della taparella finestra lab. istologia controllo funzionamento altre finestre.	Sostituito il rullo.	U.ARCA	31/05/2013
8254	10/05/2013	P.O. SIRAI	Stroke Unit		STRADORDINARIO	Mancanza energia elettrica in alcune prese.	Eseguita la riparazione.	C.MERCENARO	31/05/2013
8258	13/05/2013	P.O. SIRAI	Camere mortuarie	316	ELETTRICO	sostituzione lampada	Sostituito 1 tubo neon.	U.ARCA	31/05/2013
8259	13/05/2013	P.O. SIRAI		317	ELETTRICO	cavo elettrico che alimenta il lettino operatorio non funzionante.	Eseguita la riparazione.	U.ARCA	31/05/2013
8263	13/05/2013	P.O. SIRAI	Ex centro AIDS		IMPIANTI SPECIALI	sottocentrale: perdita di vapore.	Eseguita la riparazione.	C.MERCENARO	31/05/2013
8265	13/05/2013	P.O. SIRAI	Cardiologia e UTIC	319	IDRICO-SANITARIO	si richiede la manutenzione di 2 rubinetti lavandino emodinamica	Eseguita la riparazione.	U.ARCA	31/05/2013
8260	13/05/2013	P.O. SIRAI	Uffici Direzione	318	IDRICO-SANITARIO	vaschetta wc guasta.	Registrato il galleggiante.	U.ARCA	31/05/2013
8261	13/05/2013	P.O. SIRAI	Presidio		STRADORDINARIO	GGuardiola: mancanza di alimentazione elettrica.	Ripristino funzionamento.	C.MERCENARO	31/05/2013
8262	13/05/2013	P.O. SIRAI	Presidio		IDRICO-SANITARIO	Zona cantiere Tepor: grossa perdita d'aposp; acqua nella linea di ingresso in ospedale.	Eseguita la riparazione.	C.MERCENARO	31/05/2013



24/31

Ordine di Lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Note addetto	Richiesto da	Data di completamento
8268	14/05/2013	P.O. SIRAI	Ortopedia e Traumatologia	320/2013	IDRICO-SANITARIO	Si richiede la riparazione della perdita d'acqua presente nel water del bagno della stanza n°4 (perde acqua quando si tira lo sciacquone)	Eseguita la riparazione.	CAPOSALA	31/05/2013
8269	14/05/2013	P.O. SIRAI	Radiologia e Diagnostica	321	ELETTRICO	si richiede la sostituzione di una lampada nel bagno pazienti della D6	Sostituiti 3 tubi neon e 1 lampada E27.	CAPOSALA	31/05/2013
8270	14/05/2013	P.O. SIRAI	Ortopedia e Traumatologia		STRADINARIO	Ascensore bloccato al piano con persone intrappolate in cabina.	Eseguito intervento.	C.MERCENARO	31/05/2013
8271	14/05/2013	P.O. SIRAI	Centro Trasfusionale		STRADINARIO	Si richiede tramite centralino intervento urgente per il ripristino della corrente in un settore del centro trasfusionale.	Ripristino funzionamento.	C.MERCENARO	31/05/2013
8272	14/05/2013	P.O. SIRAI	Servizio Psichiatrico	322	PORTE/FINESTRE	riparazione tapparella studio primario	Eseguita la riparazione.	CAPOSALA	15/05/2013
8273	14/05/2013	P.O. SIRAI	Stroke Unit	323	IDRICO-SANITARIO	riparazione sciacquone bagno pazienti	Sostituzione piacca carba.	CAPOSALA	15/05/2013
8290	20/05/2013	P.O. SIRAI	Laboratorio Analisi	326	ELETTRICO	si richiede in locale magazzino riparazione interruttore, probabilmente in corto circuito.	Sostituito 1 reattore, 2 tubi neon, 1 plafoniera 1x36w.	U.ARCA	31/05/2013
8291	20/05/2013	P.O. CTO	Radiologia e Diagnostica		CONDIZIONAMENTO	Verifica e regolazione temperatura condizionamento locali risonanza magnetica.	Eseguita sostituzione cinghia	G.PUDDU	31/05/2013



25/31



Ordine di Lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Note addetto	Richiesto da	Data di completamento
8294	21/05/2013	P.O. S. BARBARA	Centralino Telefonico		ELETTRICO	Controllo luce bagno. (URGENTE)	Eseguita sostituzione lampada.	COORDINATORE	31/05/2013
8295	21/05/2013	P.O. SIRAI	Medicina	327	PORTE/FINESTRE	porta bagno corridoio non funzionante ,porta camera n°3 non funzionante	Eseguite le riparazioni.	U.ARCA	31/05/2013
8298	22/05/2013	P.O. S. BARBARA	Centralino Telefonico		ELETTRICO	Controllo ed eventuale sostituzione estrattore d&apos;aria nel bagno del centralino.	Eseguita la sostituzione dell&apos;estrattore d&apos;aria.	COORDINATORE	31/05/2013
8299	22/05/2013	P.O. S. BARBARA	Centralino Telefonico		ELETTRICO	Centralino telefonico:Sollecito ric.n°8294.	Lavoro già eseguito, vedi rich. 8294	COORDINATORE	31/05/2013
8302	22/05/2013	P.O. CTO	Sale Operatorie Traumatologia		ELETTRICO	Verifica impianto alimentazione scialticia e forza motrice per probabile corto.	Nessuna anomalia riscontrata.	G.PUDDU	31/05/2013
8306	23/05/2013	P.O. SIRAI	Ostetricia e Ginecologia	328	IDRICO-SANITARIO	lavandino camera medico di guardia .	Disostruito il sifone.	U.ARCA	31/05/2013
8311	24/05/2013	P.O. SIRAI	Chirurgia Generale	334	PORTE/FINESTRE	SI RICHIEDE LA MANUTENZIONE PER LA RIPARAZIONE DELLA PORTA DELLA SALA MEDICI + RUOTA DI UNA SEDIA A ROTELLE .	Riparata la tapparella.	U.ARCA	31/05/2013
8313	24/05/2013	P.O. S. BARBARA	Sale Operatore Chirurgia		ELETTRICO	Ex sala gessi. Controllo presa .amplificatore di brillantezza	Eseguito riarmo interruttore generale	G.PUDDU	31/05/2013
8314	24/05/2013	P.O. SIRAI	Nefrologia e Dialisi	336	ELETTRICO	sostituzione lampada bagno infermieri ala dialisi.	Sostituito 1 tubo neon.	U.ARCA	31/05/2013




26/2/1

Ordine di lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Nota addetto	Richiesto da	Data di completamento
8310	24/05/2013	P.O. SIRAI	Chirurgia Generale	333	ELETRICO	si richiede riparazione degli elettricisti x un guasto nel funzionamento dei pannelli delle stanze DI DEGENZA	Eseguita la riparazione.	U.ARCA	31/05/2013
8318	26/05/2013	P.O. S.BARBARA	Endoscopia		PORTE/FINESTRE	Sostituzione cinghia della serranda in ambulatorio di endoscopia.	Eseguita sostituzione lampade e interruttore	COORDINATORE	31/05/2013
8322	27/05/2013	P.O. SIRAI	Chirurgia Generale	337/2013	PORTE/FINESTRE	riparazione serratura porta Sala Medici	Eseguito intervento.	INFERMIERE	31/05/2013
8323	27/05/2013	P.O. SIRAI	Chirurgia Generale	338	PORTE/FINESTRE	malfunzionamento tapparella stanza di degenza.	Eseguito intervento.	CAPOSALA	31/05/2013
8326	27/05/2013	P.O. SIRAI	Ostetricia e Ginecologia	339	ELETRICO	sostituzione neon : anticamera camera 6; bagno sx camera 6 (specchiario). corridoio (4 neon) zona camera 5.	Sostituiti 5 tubi neon e 2 lampade E27.	CAPOSALA	31/05/2013
8327	27/05/2013	P.O. SIRAI	Stroke Unit	339	ELETRICO	si richiede sostituzione plafoniera della testata del letto n°6	Sostituita con una non utilizzata.	U.ARCA	31/05/2013
8330	27/05/2013	CENTRO DIREZIONE	Uffici	342	ELETRICO	sostituzione lampada la neon affari generali dott. Garau	Sostituiti 2 tubi neon.	U.ARCA	31/05/2013
8331	27/05/2013	P.O. SIRAI	Medicina	343	ELETRICO	luce anticamera non funzionante 3° camera	Sostituiti 2 tubi neon ed 1 lampada E 27.	U.ARCA	31/05/2013
8332	28/05/2013	P.O. SIRAI	Locali tecnici		STRACORDINARIO	Manca lampada;acqua nell'ospedale.	Eseguita la riparazione e ripristino delle pompe di circolazione.	C.MERCENARO	31/05/2013
8333	28/05/2013	P.O. SIRAI	Presidio		STRACORDINARIO	Portineria:manca lampada;acqua.	Eseguita la riparazione.	C.MERCENARO	31/05/2013
8334	28/05/2013	P.O. SIRAI	Stroke Unit		STRACORDINARIO	Forte odore di gasolio in reparto.	Non si riesce a capire la provenienza.	C.MERCENARO	31/05/2013



27/5/13

Ordine di Lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Note addette	Richiesto da	Data di completamento
8335	28/05/2013	P.O. SIRAI	Centro Diabetologico	344	ELETRICO	sostituzione lampada al neon presso ambulatorio	Sostituiti 2 tubi neon.	CAPOSALA	31/05/2013
8343	29/05/2013	P.O. SIRAI	Centralino telefonico	347/2013	IDRICO-SANITARIO	intervento per ripristino erogazione acqua dal rubinetto del lavabo del bagno portineria - centralino presso nuovo ingresso P.O. SIRAI.	Eseguito intervento.	O.SULAS	31/05/2013
8344	29/05/2013	P.O. SIRAI	Aree esterne		IMPIANTI SPECIALI	Gruppo elettrogeno eicos con spia di passaggio gasolio rotta.	Sostituito il pezzo.	C.MERCENARO	31/05/2013
8345	29/05/2013	P.O. SIRAI	Intramoenia	348/2013	IDRICO-SANITARIO	Intervento per la riparazione dello scarico guasto del WC bagno Donne (o il Poliambulatorio (bagno riservato al personale dipendente adiacente con il bagno al pubblico) - Stanza n. 7.	Sostituito galleggiante cati.	COORDINATORE	31/05/2013
8347	29/05/2013	P.O. SIRAI	Chirurgia Generale	349/2013	ELETRICO	1) sostituzione lampade fulminate presso il corridoio; 2) riparazione della maniglia malfunzionante della porta della stanza adibita a guardiola Infermieri.	Sostituiti 20 tubi neon e riparata la maniglia della guardiola.	CAPOSALA	31/05/2013
8348	29/05/2013	P.O. SIRAI	Radiologia e Diagnostica	350/2013	PORTE/FINESTRE	Riparazione della maniglia della porta del ripostiglio del bagno	Sostituzione della maniglia.	ROBERTO OLLA	31/05/2013




28/31

Ordine di lavoro n°	Data di richiesta lavoro	Codice sito	Nome reparto	Protocollo n°	Tipo di problema	Descrizione	Note addebito	Richiesto da	Data di completamento
8349	29/05/2013	P.O. SIRAI	Radiologia e Diagnostica	351/2013	IDRICO-SANITARIO	intervento per stasamento del lavabo otturato presso stanza D6 (accettazione )	Disostuito Il lavabo.	ROBERTO OLLA	31/05/2013
8350	29/05/2013	P.O. SIRAI	Aree esterne	352/2013	IDRICO-SANITARIO	Si segnala che dal pozzetto fognario, ubicato presso il piazzale antistante la Camera Mortuaria del P.O. SIRAI, tracima un liquame fognario maleodorante. Si richiede un urgente intervento per lo stasamento del suddetto pozzetto.	Eseguito intervento.	O.SULAS	31/05/2013
8351	30/05/2013	P.O. SIRAI	Medicina	353	ELETRICO	camera n°4 letto 15 campanello non funzionante	Sostituito il pulsante completo.	U.ARCA	31/05/2013
8357	31/05/2013	P.O. SIRAI	Centro Trasfusionale	355/2013	PORTE/FINESTRE	Si richiede URGENTEMENTE lo sbocco della serratura della porta del bagno pazienti presso il DH Talassemia.	Eseguita la riparazione.	INFERMIERE	31/05/2013
8359	31/05/2013	P.O. SIRAI	Ostetricia e Ginecologia		IDRICO-SANITARIO	Bidet e lavabo otturati camera n°3.	Eseguita la riparazione.	C.MERCENARO	31/05/2013



29/31

Ordine di Lavoro n°P	Sito	Procedure MP	Descrizione	Fornitura primaria richiesta	Note addizionali	Data di completamento	Tipo di problema
6314	P.O. CTO	05.02.1M	Controllo: controllo e ripristino del livello gasolio, controllo livello olio motore ed eventuale rabbocco, livello olio pompa iniezione, tensione delle cinghie, livello acqua o liquido refrigerante (motori raffreddati ad acqua). Controllo radiatore, ventola, tappo e tubazioni con eliminazione di eventuali perdite (motori raffreddati ad acqua), controllo integrità ed avviamento perdite su tubazioni e manicoletti, batterie dal livello elettroliti, efficienza carica batterie, verifica e serraggio morsaletti batteria ed eventuale pulizia, riparazione o sostituzione, funzionamento circuiti ausiliari ed eventuale riparazione o sostituzione. Manutenzione: scarico condensa gasolio	ELETRICISTA	Manutenzione eseguita	08/05/2013	PREVENTIVE MAINT
6315	P.O. CTO	05.03.1M	Controllo: funzionamento a vuoto del GE. CEI 64-8/7 art. 710.62.d)	ELETRICISTA		08/05/2013	PREVENTIVE MAINT
6440	P.O. CTO	20.01.1H	Manutenzione: prova intervento dispositivi differenziali mediante tasto di prova ed eventuale sostituzione se inefficiente.	ELETRICISTA		08/05/2013	PREVENTIVE MAINT
6405	P.O. S.BARBARA	10.01.6M	Controllo: verifica integrità delle strutture portanti verticali quali murature, strutture in ferro, strutture in legno, strutture miste, strutture in c.a.; verifica integrità intonaco e integrità paramenti rivestimenti	MURATORE		08/05/2013	PREVENTIVE MAINT
6355	P.O. CTO	30.01.6M	Controllo: organi di regolazione (potenziometri, bubi di mercurio, strozzamento ugelli e valvole pilota) e registrazione della sensibilità degli strumenti; circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali rele, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by-pass, comandi automatici, manuali, parti e componenti meccanici, corpi magnetizzanti e diaframmi; verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto, elementi sensibili, punti di misura, record di misura e regolazione; verifiche metodiche del funzionamento e della risposta degli apparecchi di regolazione in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura, pressione, ecc.). Manutenzione: pulizia delle apparecchiature. Se necessario: calibrazione delle sonde, eventuale sostituzione, compresa fornitura; gestione del sistema di supervisione, se necessario modifica delle pagine grafiche e del software	STRUMENTISTA/TERMODRAULICO/ELETRICISTA		08/05/2013	PREVENTIVE MAINT
6356	P.O. CTO	30.02.6M	Controllo: correlazione tra le temperature rilevate e controllate dalla regolazione. Manutenzione: periodica lubrificazione degli scali e sedi delle valvole ad attuatore, dei perni delle valvole a settori e delle serrande, rabbocco treni di ingranaggi a bagno d'olio dei servomotori, pulizia dei filtri, pulizia delle morsaletti, serraggio morsaletti e della integrità dei conduttori, regolazione elettrica ed elettronica, pulizia ugelli e dei termostati, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolazione pneumatica)	STRUMENTISTA/TERMODRAULICO/ELETRICISTA		08/05/2013	PREVENTIVE MAINT
6338	P.O. CTO	07.01.6M	Controllo: controllo morsaletti e serraggio connessioni varie. Manutenzione: quando occorre riparazione di eventuali componenti inefficienti o sostituzione se non più riparabili	ELETRICISTA		08/05/2013	PREVENTIVE MAINT
6284	P.O. CTO	05.02.6M	Controllo: livello gasolio, sifato Carter, controllo punterie. Manutenzione: pulizia generale e controllo filtri	ELETRICISTA	Manutenzione eseguita	08/05/2013	PREVENTIVE MAINT
6285	P.O. CTO	06.06.6M	Manutenzione: pulizia generale interna ed esterna	ELETRICISTA	Manutenzione eseguita	08/05/2013	PREVENTIVE MAINT
6286	P.O. CTO	08.03.6M	Controllo: verifica caratteristiche dei trasformatori di isolamento, verifica correnti di dispersione dei trasformatori di isolamento, prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento dei sistemi IT-H, prove funzionali dell'alimentazione dei servizi di sicurezza, prova funzionale dei dispositivi di continuazione dei servizi di sicurezza, prove di funzionamento, secondo le indicazioni e le istruzioni di costruzione, delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza A BATTERIE. CEI 64-8/7 art. 710.62.e)	ELETRICISTA	Manutenzione eseguita.	08/05/2013	PREVENTIVE MAINT



6256	P.O. CTO	06.01.6M	Controllo: verifica della corrente assorbita, verifica della tensione e corrente di mantenimento carica batterie di accumulatori, verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori, verifica efficienza del dispositivo di controllo e regolazione. Controllo monostatore e serraggio connessioni varie. Manutenzione: quando occorre riparazione di eventuali componenti o sostituzione se non più riparabili	ELETRICISTA	Manutenzione eseguita	08/05/2013	PREVENTIVE MAINT
6259	P.O. CTO	01.01.1M	Controllo: efficienza circuiti ausiliari di comando e allarme	ELETRICISTA	Bisogna programmare uno stacco, comunicazione inoltrata ad ufficio tecnico asi	08/05/2013	PREVENTIVE MAINT
6299	P.O. CTO	20.01.6M	Controllo: integrità ed efficienza alimentazione, integrità ed efficienza apparecchiature ed eventuale riparazione di apparecchiature inefficienti o sostituzione se non riparabili, controllo morsettiere e serraggio connessioni ed eventuale sostituzione se inefficiente, verifica assorbimento ed equilibratura carichi elettrici, controllo efficienza circuiti ausiliari comando, allarme, segnalazione ed eventuale riparazione. Verifica e controllo integrità fusibili e lampade spia ed eventuale sostituzione, sintonie fusibili e lampade e segnalazione ed eventuale reintegro. Manutenzione: pulizia struttura e componenti, prova intervento interruttori differenziali con misura tempi di intervento	ELETRICISTA	Manutenzione eseguita.	08/05/2013	PREVENTIVE MAINT
7808	P.O. S.BARBARA	26.18.1M	Controllo: temperatura dell'acqua stoccata ed in uscita. Manutenzione: Se necessario pulizia chimica e fisica	TERMOIDRAULICO	Manutenzione eseguita	07/05/2013	PREVENTIVE MAINT
7809	P.O. S.BARBARA	26.19.1M	Controllo: temperatura dell'acqua stoccata ed in uscita. Manutenzione: Se necessario pulizia chimica e fisica	TERMOIDRAULICO	Manutenzione eseguita	07/05/2013	PREVENTIVE MAINT
7814	P.O. S.BARBARA	28.07.1M	Controllo: pulizia del condotto di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici, controllo e regolazione della pompa dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettabile.	IDRAULICO	Manutenzione eseguita	07/05/2013	PREVENTIVE MAINT
7815	P.O. F.LLI CROBU	05.03.1M	Manutenzione: analisi della acqua.	ELETRICISTA	Provaq eseguita, nessuna anomalia riscontrata	07/05/2013	PREVENTIVE MAINT
7847	P.O. S.BARBARA	26.18.3M	Controllo: assenza perdite; controllo ed eventuale sostituzione anodo magnesio	TERMOIDRAULICO	Manutenzione eseguita	07/05/2013	PREVENTIVE MAINT
7813	P.O. S.BARBARA	28.06.1M	Controllo: verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni), controllo accoppiamento girante-motore. Manutenzione: se necessario revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell'albero motore, avvilimento del motore, verniciatura con vernici a secco e a forno	IDRAULICO	Manutenzione eseguita	07/05/2013	PREVENTIVE MAINT
7810	P.O. S.BARBARA	28.01.1M	Controllo: livello, corretto funzionamento valvole di carico, controllo assenza perdite. Manutenzione: analisi delle acque.	IDRAULICO	Manutenzione eseguita	07/05/2013	PREVENTIVE MAINT
7811	P.O. S.BARBARA	28.03.1M	Controllo: verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del riduttore, verifica del corretto funzionamento, controllo assenza perdite	IDRAULICO	Manutenzione eseguita.	07/05/2013	PREVENTIVE MAINT
7812	P.O. S.BARBARA	28.04.1M	Controllo: settimanalmente controllo pressione alimentazione, controllo assenza perdite, controllo livello del sale ed eventuale reintegro, controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti, controllo dei cicli di rigenerazione degli addolcitori, controllo del ciclo di lavaggio filtri. Manutenzione: analisi delle acque. Se necessario pulizia filtri e rigenerazione delle bombole	IDRAULICO	Manutenzione eseguita	07/05/2013	PREVENTIVE MAINT



*[Handwritten signature]*

31/31