



19 OTT 2016

Deliberazione n. 1635/c

Adottata dal Commissario Straordinario in data \_\_\_\_\_

Oggetto: Affidamento diretto, D.lgs. n° 50/2016 art. 36 comma 2, lettera a), della riparazione di n. 4 Ottiche laparoscopiche in dotazione all'U.O. di Chirurgia del P.O. CTO di Iglesias. Ditta Crimo Italia Srl – C.I.G. ZF41B9B684

Il Responsabile della S.C. del Settore Tecnico manutentivo e logistico:

- RICHIAMATA** la delibera del Direttore Generale n. 62 del 17.01.2014, con la quale, per garantire continuità dei procedimenti amministrativi dell'ufficio di Staff di Ingegneria Clinica, che fino al 31.12.2013 erano di competenza dell'Ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'Ing. Brunello Vacca, attuale Responsabile della Struttura Complessa del Settore Tecnico manutentivo e Logistico dell'Azienda;
- PREMESSO** che per l'Azienda si presenta la necessità di far eseguire la riparazione e/o affilatura della strumentazione chirurgica (ottiche laparoscopiche e artroscopiche, forbici chirurgiche, porta aghi per laparoscopia, pinze, cannule resettori, osteotomi ecc. ) in uso alle S.O. dei PP.OO.;
- VISTA** la richiesta del Coordinatore del Blocco Operatorio del P.O. CTO di Iglesias con la quale chiede la riparazione di n. 4 ottiche laparoscopiche marca Storz, in dotazione alla sala operatoria di Chirurgia e più precisamnte:
- cod. 26003BA 30° 10mm matr. 1790007  
cod. 26003AA 0° 10mm matr. 1475298  
cod. 26003BA 30° 10 mm matr. 1204AF  
cod. 26003AA 0° 10 mm matr 1391651 S;
- PERTANTO** il personale dell'Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica ha inoltrato la richiesta di preventivo per la riparazione dello strumentario in oggetto alla Ditta Crimo Italia Srl specializzata nel settore;
- VISTI** i preventivi di spesa trasmessi dalla Ditta Crimo Italia Srl, n. 9336 - n. 9337 - n. 9339 - n. 9340 0 del 11.07.2016, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo di € 480,00 cad. i.v.a. di legge esclusa, comprensivi di spese di viaggio, ritiro strumentazione, riparazione, manodopera, ricambi necessari e riconsegna, per un importo complessivo di € 1.920,00 i.v.a. di legge esclusa;
- VISTO** il d.lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016, art. 36, commi 1 e 2, lettera a) che prevede l'affidamento diretto, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'iva di legge;
- ATTESTATO** che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.63/24 del 15 dicembre 2015, ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 2902/2016;



19 OTT 2016

PROPONE

- di affidare alla ditta Crimo Italia Srl, la riparazione dello strumentario chirurgico composto da n. 4 ottiche laparoscopiche marca Storz, in dotazione alla S.O. di Chirurgia del P.O. CTO di Iglesias, sotto elencate:  
  
cod. 26003BA 30° 10mm matr. 1790007  
cod. 26003AA 0° 10mm matr. 1475298  
cod. 26003BA 30° 10 mm matr. 1204AF  
cod. 26003AA 0° 10 mm matr 1391651 S;
- di autorizzare i preventivi di spesa trasmessi dalla ditta Crimo Italia Srl n. 9336 - n. 9337 - n. 9339 - n. 9340 del 11.07.2016, per un costo di € 480,00 cad. i.v.a. di legge esclusa, per una spesa complessiva di € 1.920,00 i.v.a. di legge esclusa;
- di autorizzare l'affidamento diretto, ai sensi dall'art. 36 del d.lgs. n° 50/2016 commi 1 e 2, lettera a) per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'iva di legge;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA l'istruttoria da parte del Responsabile della S. C. del Servizio Tecnico manutentivo e logistico;

SENTITI il parere in merito del Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare alla ditta Crimo Italia Srl, la riparazione dello strumentario chirurgico composto da n. 4 ottiche laparoscopiche, in dotazione alla S.O. di Chirurgia del P.O. CTO di Iglesias, sotto elencate:  
  
cod. 26003BA 30° 10mm matr. 1790007  
cod. 26003AA 0° 10mm matr. 1475298  
cod. 26003BA 30° 10 mm matr. 1204AF  
cod. 26003AA 0° 10 mm matr 1391651 S;
- di autorizzare i preventivi di spesa trasmessi dalla ditta Crimo Italia Srl n. 9336 - n. 9337 - n. 9339 - n. 9340 del 11.07.2016, per un costo di € 480,00 cad. i.v.a. di legge esclusa, per una spesa complessiva di € 1.920,00 i.v.a. di legge esclusa;
- di autorizzare l'affidamento diretto, come previsto dal d.lgs. n° 50/2016 art. 36 (contratti sotto soglia) commi 1 e 2, lettera a) per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'iva di legge;



Segue Deliberazione n. 1635/c  
19 OTT 2016

- di far gravare, per la quota di competenza dell'anno 2016, il costo di € 2.342,40 di cui € 422,40 di i.v.a. al 22%, sulla classe di costo A507020102 del piano dei conti aziendale (Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta), sul cento di costo n. 10530405 (U.O. di Chirurgia S.O. P.O. CTO) sub autorizzazione BS07\_TEC anno 2016, numero 1 sub n. 77;
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, il pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura del Responsabile del procedimento, tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.
- di attestare che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.63/24 del 15 dicembre 2015, ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 2902/2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dr. Antonio Onnis

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr.ssa M. Fanni Pittau



IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Silvio Maggetti

IL RESP.LE S.C. Serv. Tecnico manut. e log.  
Ing. Brunello Vacca

Add./Alessandro Portas



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Delibera

n° 1635/c del 19 OTT 2016

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda USL n° 7 a partire

dal 26 OTT 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Delibere del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali





**Logo AVCP**

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Alessandro Portas

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** AZIENDA A.S.L. 7 - UFFICIO TECNICO

**Cambia profilo - Logout**

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

**Smart CIG: Dettaglio dati CIG**

Dettagli della comunicazione

CIG	<b>ZF41B9B684</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 1.920,00
Oggetto	Oggetto: Affidamento diretto, D.lgs. n° 50/2016 art.36 comma 2, lettera a), della riparazione di n. 4 Ottiche laparoscopiche in dotazione all'U.O. di Chirurgia del P.O. CTO di Iglesias. Ditta Crimo Italia Srl
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali
Motivo richiesta CIG	Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG

[Annulla Comunicazione](#) | [Modifica](#)

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



# CRIMO ITALIA srl



Zona Industriale Nord  
06023 Gualdo Tadino (PG)  
C.F. - P.Iva - R.I. PG 01922260548  
Capitale Sociale € 103.165,00 i.v.  
Rep. Econ. Amm. PG 168202

Telefono: 0039 075 9142064  
Fax: 0039 075 9145077  
Internet: www.crimo.it  
e-mail: info@crimo.it  
Pec: crimotalia@pec.it

Associazione Perugia

Società sottoposta alla direzione e coordinamento di The Group Spa.

## PREVENTIVO DI RIPARAZIONE

Spett.le

AZ. USL N.7 CARBONIA  
Via Dalmazia, 83  
09013 CARBONIA (CA)  
P.I./C.F. 02261310920

02261310920

Destinazione merce

OSPEDALE C.T.O.  
VIA CATTANEO  
IGLESIAS (CA)

Riferimento amm.

C.A.SIG.ALESSANDRO PORTAS

Tel. Fax 0781/3922605 Cell  
aportas@aslcarbonia.it

Cod. cliente	Agente	Valuta	Numero documento	Data	Pag.
3215	44	EURO	9.337/00	11/07/2016	1 / 1
Ns contatto					
Elisa Santioni			e.santioni@crimo.it		
Condizione di pagamento			Vs riferimento		
014 - RIMESSA DIRETTA 90 GG DF			149 IT/16		
Vs DdT		Data	Vs ordine		Data
		09/06/2016			
Cig			Cup		

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Sc.3%	Imp. Netto	IVA		
ERLASSOZA3	LAPAROSCOPIO STORZ KARL GMBH & CO KG 26003BA 30' 10MM Matricola: SN 1790007 SC.1900 S.O. CHIRURGIA	PZ	1,00	480,000				480,00	22S		
Spese incasso		Sconto %		Totale quantità		Totale imponibile		Totale IVA		TOTALE DOCUMENTO	
0,00				1,00		480,00		105,60		585,60	
SI AUTORIZZA				SI		NO		Data		Firma	

Originale Cliente

IN CASO DI RICHIESTA DI RESEO NON RIPARATO VERRANNO FATTURATI EURO 50,00 + IVA

TEMPI DI CONSEGNA 30 GG MAX DALLA DATA DEL BUONO D'ORDINE

SI PREGA DI CONTROLLARE L'ESATTEZZA DEI DATI ANAGRAFICI E FISCALI IN QUANTO DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA' DA EVENTUALI ERRORI IN MERITO

Assegnatario	Crimo Italia s.r.l.	
Azienda	ASL N°7 CARBONIA	
Interv.n.	2016 07 1900	Serv.
Reperto		Ospedale
Ordine Bolla	149 IT/16	Preventivo N
Produttore	STORZ	Strumento
Matricola	SN 1790007	Garanzia
	Data Arrivo	08/07/2016
	Data Ord. Bolla	09/06/2016
	Modello	26003 BA
	Inventario/Gr.	30
		Data Manut.
		11/07/2016

L'APPARECCHIO E' STATO FORNITO CON: ATI STORZ

Note: PREVENTIVO VALIDO SE RIPARABILE

Caratteristiche	Esame iniziale
Lunghezza lavorativa	314 mm
Campo visivo	70°
Direzione di visione	30°
Trasmissione fascio luce	bianca
Distribuzione luce	90%
Distanza messa a fuoco	4-5 cm
Posizione blender	
Qualità immagine	opaca
Diametro ottica	10

**DIFETTI RISCONTRATI**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Fascio Imm. Dannegg.             | <input type="checkbox"/> Fascio Luce Ingiallito                | <input type="checkbox"/> Lente messa fuoco dann. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo Danneggiato | <input type="checkbox"/> Oculare Danneggiato                   | <input type="checkbox"/> Corpo Dannegg.          |
| <input type="checkbox"/> Lente Negat. danneggiata         | <input type="checkbox"/> Lente Danneggiata                     | <input type="checkbox"/> Cono Luce Dannegg.      |
| <input type="checkbox"/> Prisma Dannegg.                  | <input checked="" type="checkbox"/> Sist. Ottico Infiltrato    | <input type="checkbox"/> Sede cono luce Dannegg. |
| <input type="checkbox"/> Trafilato Int. Dannegg.          | <input checked="" type="checkbox"/> Finestra Obbiect. Dannegg. | <input type="checkbox"/> Adatt. F. luce dannegg. |
| <input type="checkbox"/> Trafilato Danneggiato            | <input type="checkbox"/> Finestra Ocul. Dannegg.               | <input type="checkbox"/> Adatt. cavo Dannegg.    |
| <input type="checkbox"/> Fascio Luce Danneggiato          | <input type="checkbox"/> Corpo int. Dannegg.                   | <input type="checkbox"/> Anello cosm. Dannegg.   |

Difetto segnalato: OFFUSCATA

Il Tecnico: .....

Data arrivo: 08/07/2016

**OPERAZIONI NECESSARIE**

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Sost. Fascio Immag.                 | <input type="checkbox"/> Sostit. attacco cavo                | <input type="checkbox"/> Sostituz. Corpo          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Smontaggio completo      | <input type="checkbox"/> Fornit. attacco cavo                | <input type="checkbox"/> Cromatura parti mecc.    |
| <input type="checkbox"/> Sostit. n. 0 lenti Tipo 4           | <input checked="" type="checkbox"/> Lucidatura Trafilato     | <input type="checkbox"/> Sostit. Cono luce        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sostit. Obiettivo Tipo 4 | <input type="checkbox"/> Ripristino Trafilato                | <input type="checkbox"/> Sostit. Adatt. Fibre     |
| <input type="checkbox"/> Sostit. Prisma                      | <input type="checkbox"/> Incisioni rich. cliente             | <input type="checkbox"/> Sostit. Sede Cono Luce   |
| <input type="checkbox"/> Sostit. lente negativa              | <input type="checkbox"/> Essiccazione in forno               | <input checked="" type="checkbox"/> Pulizia Lenti |
| <input type="checkbox"/> Sostit. tubo interno                | <input type="checkbox"/> Sostit. Oculare                     | <input type="checkbox"/> Lucidatura fibre         |
| <input type="checkbox"/> Sostit. Trafilato e Fascio luce     | <input checked="" type="checkbox"/> Sostit. Finestra obbiect | <input type="checkbox"/> Sost. Anello Cosm.       |
| <input type="checkbox"/> Sostit. Lente messa fuoco           | <input type="checkbox"/> Sostit. Finestra oculare            |   |

Note: PREVENTIVO VALIDO SE RIPARABILE

Il Tecnico: .....

Data Fine Lavoro

Data autorizzazione: .....

Data consegna

Firma Tecnico: .....



# CRIMO ITALIA srl



Zona Industriale Nord  
08023 Gualdo Tadino (PG)  
C.F. - P.Iva - R.I. PG 01922280548  
Capitale Sociale € 103.165,00 i.v.  
Rep. Econ. Amm. PG 168202

Telefono: 0039 075 9142064  
Fax: 0039 075 9145077  
Internet: www.crimo.it  
e-mail: info@crimo.it  
Pec: crimitalia@pec.it

Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Tba Group Spa.

## PREVENTIVO DI RIPARAZIONE

Spett.le

AZ. USL N.7 CARBONIA  
Via Dalmazia, 83  
09013 CARBONIA (CA)  
P.I.C.F. 02261310920

02261310920

Destinazione merce

OSPEDALE C.T.O.  
VIA CATTANEO  
IGLESIAS (CA)

Riferimento amm.

C.A.SIG.ALESSANDRO PORTAS

Tel. Fax 0781/3922605 Cell  
aportas@asicarbonia.it

Cod. cliente	Agente	Valuta	Numero documento	Data	Pag.
3215	44	EURO	9.339/00	11/07/2016	1 / 1
Ns contatto					
Elisa Santioni			e.santioni@crimo.it		
Condizione di pagamento			Vs riferimento		
014 - RIMESSA DIRETTA 90 GG DF					
Vs DtT		Data	Vs ordine		Data
148 IT/16		09/06/2016			
Cig			Cup		

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Sc.3%	Imp. Netto	IVA		
ERLASSOZ3A	LAPAROSCOPIO STORZ KARL GMBH & CO KG 28003AA 0' 10MM Matricola: SN 1475298 SC.1899 S.O. CHIRURGIA	PZ	1,00	480,000				480,00	22S		
Spese incasso		Sconto %		Totale quantità		Totale imponibile		Totale IVA		TOTALE DOCUMENTO	
0,00				1,00		480,00		105,60		585,60	
SI AUTORIZZA				<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Data		Firma			

Originale Cliente

IN CASO DI RICHIESTA DI RESO NON RIPARATO VERRANNO FATTURATI EURO 50,00 + IVA

TEMPI DI CONSEGNA 30 GG MAX DALLA DATA DEL BUONO D'ORDINE

SI PREGA DI CONTROLLARE L'ESATTEZZA DEI DATI ANAGRAFICI E FISCALI IN QUANTO DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA' DA EVENTUALI ERRORI IN MERITO



Assegnatario		Crimo Italia s.r.l.	
Azienda		ASL. N°7 CARBONIA	
Interv.n.	2016 07 1899	Serv.	--
Reparto	--	Data Arrivo	08/07/2016
Ordine Bolla	148 IT/16	Data Ord. Bolla	09/06/2016
Produttore	STORZ	Modello	26003 AA
Matricola	SN 1475298	Inventario/Gr.	0
Ospedale		IGLESIAS	
Preventivo N		9339	
Strumento		OTTICA LAPAROSCOPICA	
Garanzia		--	
Data Manut.		11/07/2016	

L'APPARECCHIO E' STATO FORNITO CON: ATT.STORZWOLF

**Nota:**

Caratteristiche	Esame iniziale
Lunghezza lavorativa	314 mm
Campo visivo	70°
Direzione di visione	0°
Trasmissione fascio luce	/
Distribuzione luce	/
Distanza messa a fuoco	4-5 cm
Posizione blender	/
Qualità immagine	opaca
Diametro ottica	10

**DIFETTI RISCONTRATI**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Fascio Imm. Dannegg.               | <input type="checkbox"/> Fascio Luce Ingiallito                | <input type="checkbox"/> Lente messa fuoco dann.          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo Danneggiato   | <input type="checkbox"/> Oculare Danneggiato                   | <input type="checkbox"/> Corpo Dannegg.                   |
| <input type="checkbox"/> Lente Negat. danneggiata           | <input type="checkbox"/> Lente Danneggiata                     | <input type="checkbox"/> Cono Luce Dannegg.               |
| <input type="checkbox"/> Prisma Dannegg.                    | <input type="checkbox"/> Sist. Ottico Infiltrato               | <input type="checkbox"/> Sede cono luce Dannegg.          |
| <input type="checkbox"/> Trafilato Int. Dannegg.            | <input checked="" type="checkbox"/> Finestra Obbiect. Dannegg. | <input type="checkbox"/> Adatt. F. luce dannegg.          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trafilato Danneggiato   | <input type="checkbox"/> Finestra Ocul. Dannegg.               | <input type="checkbox"/> Adatt. cavo Dannegg.             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fascio Luce Danneggiato | <input type="checkbox"/> Corpo int. Dannegg.                   | <input checked="" type="checkbox"/> Anello cosm. Dannegg. |

Difetto segnalato: OFFUSCATA?

Il Tecnico: .....

Data arrivo: 08/07/2016

**OPERAZIONI NECESSARIE**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Sost. Fascio Immag.                        | <input type="checkbox"/> Sostit. attacco cavo                | <input type="checkbox"/> Sostituz. Corpo               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Smontaggio completo             | <input type="checkbox"/> Fornit. attacco cavo                | <input type="checkbox"/> Cromatura parti mecc.         |
| <input type="checkbox"/> Sostit. n. 0 lenti Tipo 4                  | <input checked="" type="checkbox"/> Lucidatura Trafilato     | <input type="checkbox"/> Sostit. Cono luce             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sostit. Obiettivo Tipo 3        | <input type="checkbox"/> Ripristino Trafilato                | <input type="checkbox"/> Sostit. Adatt. Fibre          |
| <input type="checkbox"/> Sostit. Prisma                             | <input type="checkbox"/> Incisioni rich. cliente             | <input type="checkbox"/> Sostit. Sede Cono Luce        |
| <input type="checkbox"/> Sostit. lente negativa                     | <input type="checkbox"/> Essiccazione in forno               | <input checked="" type="checkbox"/> Pulizia Lenti      |
| <input type="checkbox"/> Sostit. tubo interno                       | <input type="checkbox"/> Sostit. Oculare                     | <input checked="" type="checkbox"/> Lucidatura fibre   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sostit. Trafilato e Fascio luce | <input checked="" type="checkbox"/> Sostit. Finestra obbiect | <input checked="" type="checkbox"/> Sost. Anello Cosm. |
| <input type="checkbox"/> Sostit. Lente messa fuoco                  | <input type="checkbox"/> Sostit. Finestra oculare            |  |

**Note:**

Il Tecnico: .....

Data Fine Lavoro: .....

Data autorizzazione: .....

Data consegna: .....

Firma Tecnico: .....



# CRIMO ITALIA srl



Zona Industriale Nord  
06023 Gualdo Tadino (PG)  
C.F. - P.Iva - R.I. PG 01922260548  
Capitale Sociale € 103.185,00 i.v.  
Rep. Econ. Amm. PG 168202

Telefono: 0039 076 9142064  
Fax: 0039 076 9145077  
Internet: www.crimo.it  
e-mail: info@crimo.it  
Pec: crimoitalia@pec.it

Società sottoposta alla direzione e coordinamento di The Group Spa.

## PREVENTIVO DI RIPARAZIONE

Spett.le  
AZ. USL N.7 CARBONIA  
Via Dalmazia, 83  
09013 CARBONIA (CA)  
P.I.C.F. 02261310920 02261310920

Destinazione merce  
OSP.S.BARBARA IGLESIAS  
C.A. SIG. PORTAS  
IGLESIAS (CA)  
Tel. 0781-3921

Riferimento amm.  
C.A.SIG.ALESSANDRO PORTAS

Tel. Fax 0781/3922605 Cell  
aportas@aslcarbonia.it

Cod. cliente	Agente	Valuta	Numero documento	Data	Pag.
3215	44	EURO	9,336/00	11/07/2016	1 / 1
Ns contatto					
Elisa Santoni			e.santoni@crimo.it		
Condizione di pagamento			Vs riferimento		
014 - RIMESSA DIRETTA 90 GG DF			146 IT/16		
Vs DdT		Data	Vs ordine		Data
		09/06/2016			
Cig			Cup		

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Sc.3%	Imp. Netto	IVA		
ERLASSOZA3	LAPAROSCOPIO STORZ KARL GMBH & CO KG 26003BA 30' 10MM Matricola: SN 1204AF SC.1898 S.O. CHIRUG.	PZ	1,00	480,000				480,00	22S		
Spese incasso		Sconto %		Totale quantità		Totale imponibile		Totale IVA		TOTALE DOCUMENTO	
0,00				1,00		480,00		105,60		585,60	
SI AUTORIZZA				SI		NO		Data		Firma	

Originale Cliente

IN CASO DI RICHIESTA DI RESO NON RIPARATO VERRANNO FATTURATI EURO 50,00 + IVA  
TEMPI DI CONSEGNA 30 GG MAX DALLA DATA DEL BUONO D'ORDINE  
SI PREGA DI CONTROLLARE L'ESATTEZZA DEI DATI ANAGRAFICI E FISCALI IN QUANTO DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA' DA EVENTUALI ERRORI IN MERITO

Assegnatario	Crimo Italia s.r.l.	
Azienda	ASL. N°7 CARBONIA	
Interv.n.	2016 07 1898	Serv. --
Reparto	--	Ospedale IGLESIAS
Ordine Bolla	146 IT/16	Data Arrivo 08/07/2016
Produttore	STORZ	Preventivo N 9336
Matricola	SN 1204AF	Data Ord. Bolla 09/06/2016
		Strumento OTTICA LAPAROSCOPICA
		Modello 26003 BA
		Garanzia --
		Inventario/Gr. 30
		Data Manut. 11/07/2016

L'APPARECCHIO E' STATO FORNITO CON: ATT.STORZ/WOLF

**Note:**

Caratteristiche	Esame iniziale
Laaghezza lavorativa	314 mm
Campo visivo	70°
Direzione di visione	30°
Trasmissione fascio luce	/
Distribuzione luce	/
Distanza messa a fuoco	4-5 cm
Posizione blender	/
Qualità immagine	opaca
Diametro ottica	10

**DIFETTI RISCONTRATI**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Fascio Imm. Dannegg.               | <input type="checkbox"/> Fascio Luce Ingiallito             | <input type="checkbox"/> Lente messa fuoco dann.          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo Danneggiato   | <input type="checkbox"/> Oculare Danneggiato                | <input type="checkbox"/> Corpo Dannegg.                   |
| <input type="checkbox"/> Lente Negat. danneggiata           | <input type="checkbox"/> Lente Danneggiata                  | <input type="checkbox"/> Cono Luce Dannegg.               |
| <input type="checkbox"/> Prisma Dannegg.                    | <input type="checkbox"/> Sist. Ottico Infiltrato            | <input type="checkbox"/> Sede cono luce Dannegg.          |
| <input type="checkbox"/> Trafilato Int. Dannegg.            | <input type="checkbox"/> Finestra Obbiect. Dannegg.         | <input type="checkbox"/> Adatt. F. luce dannegg.          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trafilato Danneggiato   | <input checked="" type="checkbox"/> Finestra Ocul. Dannegg. | <input type="checkbox"/> Adatt. cavo Dannegg.             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fascio Luce Danneggiato | <input type="checkbox"/> Corpo int. Dannegg.                | <input checked="" type="checkbox"/> Anello cosm. Dannegg. |

Difetto segnalato:

Il Tecnico: .....

Data arrivo: 08/07/2016

**OPERAZIONI NECESSARIE**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Sost. Fascio Immag.                        | <input type="checkbox"/> Sostit. attacco cavo                | <input type="checkbox"/> Sostituz. Corpo               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Smontaggio completo             | <input type="checkbox"/> Fornit. attacco cavo                | <input type="checkbox"/> Cromatura parti mecc.         |
| <input type="checkbox"/> Sostit. n. 0 lenti Tipo 4                  | <input checked="" type="checkbox"/> Lucidatura Trafilato     | <input type="checkbox"/> Sostit. Cono luce             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sostit. Obiettivo Tipo 3        | <input type="checkbox"/> Ripristino Trafilato                | <input type="checkbox"/> Sostit. Adatt. Fibre          |
| <input type="checkbox"/> Sostit. Prisma                             | <input type="checkbox"/> Incisioni rich. cliente             | <input type="checkbox"/> Sostit. Sede Cono Luce        |
| <input type="checkbox"/> Sostit. lente negativa                     | <input type="checkbox"/> Essicazione in forno                | <input checked="" type="checkbox"/> Pulizia Lenti      |
| <input type="checkbox"/> Sostit. tubo interno                       | <input type="checkbox"/> Sostit. Oculare                     | <input checked="" type="checkbox"/> Lucidatura fibre   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sostit. Trafilato e Fascio luce | <input checked="" type="checkbox"/> Sostit. Finestra obbiect | <input checked="" type="checkbox"/> Sost. Anello Cosm. |
| <input type="checkbox"/> Sostit. Lente messa fuoco                  | <input type="checkbox"/> Sostit. Finestra oculare            |  |

**Note:**

Il Tecnico: .....

Data Fine Lavoro: .....

Data autorizzazione: .....

Data consegna: .....

Firma Tecnico: .....



Zona Industriale Nord  
 08023 Guadalupe (PG)  
 C.F. - Piva - R.I. PG 01822280548  
 Capitale Sociale € 103.165,00 I.v.  
 Rep. Econ. Amm. PG 188202  
 Telefono: 0039 075 9142064  
 Fax: 0039 075 8145077  
 Internet: www.crimo.it  
 e-mail: info@crimo.it  
 Pec: crimoitalia@pec.it  
 Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Tbs Group Spa.

PREVENTIVO DI RIPARAZIONE

Spett.le  
 AZ. USL N.7 CARBONIA  
 Via Dalmazia, 83  
 09013 CARBONIA (CA)  
 P.I./C.F. 02261310920 02261310920

Destinazione merce  
 OSPEDALE C.T.O.  
 VIA CATTANEO  
 IGLESIAS (CA)

Riferimento amm.  
 C.A.SIG.ALESSANDRO PORTAS

Tel. Fax 0781/3922605 Cell  
 aportas@ascarbonia.it

Cod. cliente	Agente	Valuta	Numero documento	Data	Pag.
3215	44	EURO	9.340/00	11/07/2016	1 / 1
Ns contatto					
Elisa Santioni			e.santioni@crimo.it		
Condizione di pagamento			Vs riferimento		
014 - RIMESSA DIRETTA 90 GG DF			147 IT/16		
Vs DdT		Data	Vs ordine		Data
		09/06/2016			
Cig			Cup		

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Sc.3%	Imp. Netto	IVA
ERLASSOZ3A	LAPAROSCOPIO STORZ KARL GMBH & CO KG 26003AA 0' 10MM Matricola: SN 1391651 S SC.1897 S.O. CHIRURG.	PZ	1,00	480,000				480,00	22S
Spese incasso		Sconto %	Totale quantità	Totale imponibile	Totale IVA		TOTALE DOCUMENTO		
0,00			1,00	480,00	105,60		585,60		
SI AUTORIZZA				Data		Firma			
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO									

Originale Cliente

IN CASO DI RICHIESTA DI RESO NON RIPARATO VERRANNO FATTURATI EURO 50,00 + IVA  
 TEMPI DI CONSEGNA 30 GG MAX DALLA DATA DEL BUONO D'ORDINE  
 SI PREGA DI CONTROLLARE L'ESATTEZZA DEI DATI ANAGRAFICI E FISCALI IN QUANTO DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA' DA EVENTUALI ERRORI IN MERITO



Assegnatario		Crimo Italia s.r.l.	
Azienda		ASL. N°7 CARBONIA	
Interv.n.	2016 07 1897	Serv.	--
Reparto	--	Data Arrivo	08/07/2016
Ordine Bolla	1471T/16	Data Ord. Bolla	09/06/2016
Produttore	STORZ	Modello	26003 AA
Matricola	SN 1391651 S	Inventario/Gr.	0
Ospedale		IGLESIAS	
Preventivo N		9340	
Strumento		OTTICA LAPAROSCOPICA	
Garanzia		--	
Data Manut.		11/07/2016	

L'APPARECCHIO E' STATO FORNITO CON: ATT.WOLF

**Note:**

Caratteristiche	Esame iniziale
Lunghezza lavorativa	314 mm
Campo visivo	70°
Direzione di visione	0°
Trasmissione fascio luce	bianca
Distribuzione luce	100%
Distanza messa a fuoco	4-5 cm
Posizione blender	/
Qualità immagine	opaca
Diametro ottica	10

**DIFETTI RISCOVRIATI**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Fascio Imm. Dannegg.     | <input type="checkbox"/> Fascio Luce Ingiallito               | <input type="checkbox"/> Lente messa fuoco dann. |
| <input type="checkbox"/> Obiettivo Danneggiato    | <input type="checkbox"/> Oculare Danneggiato                  | <input type="checkbox"/> Corpo Dannegg.          |
| <input type="checkbox"/> Lente Negat. danneggiata | <input type="checkbox"/> Lente Danneggiata                    | <input type="checkbox"/> Cono Luce Dannegg.      |
| <input type="checkbox"/> Prisma Dannegg.          | <input checked="" type="checkbox"/> Sist. Ottico Infiltrato   | <input type="checkbox"/> Sede cono luce Dannegg. |
| <input type="checkbox"/> Trafilato Int. Dannegg.  | <input checked="" type="checkbox"/> Finestra Obiett. Dannegg. | <input type="checkbox"/> Adatt. F. luce dannegg. |
| <input type="checkbox"/> Trafilato Danneggiato    | <input type="checkbox"/> Finestra Ocul. Dannegg.              | <input type="checkbox"/> Adatt. cavo Dannegg.    |
| <input type="checkbox"/> Fascio Luce Danneggiato  | <input type="checkbox"/> Corpo int. Dannegg.                  | <input type="checkbox"/> Anello cosm. Dannegg.   |

Difetto segnalato: OFFUSCATA

Il Tecnico: .....

Data arrivo: 08/07/2016

**OPERAZIONI NECESSARIE**

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Sost. Fascio Immag.             | <input type="checkbox"/> Sostit. attacco cavo                | <input type="checkbox"/> Sostituz. Corpo          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Smontaggio completo  | <input type="checkbox"/> Fornit. attacco cavo                | <input type="checkbox"/> Cromatura parti mecc.    |
| <input type="checkbox"/> Sostit. n. 0 lenti Tipo 4       | <input type="checkbox"/> Lucidatura Trafilato                | <input type="checkbox"/> Sostit. Cono luce        |
| <input type="checkbox"/> Sostit. Obiettivo Tipo 4        | <input type="checkbox"/> Ripristino Trafilato                | <input type="checkbox"/> Sostit. Adatt. Fibre     |
| <input type="checkbox"/> Sostit. Prisma                  | <input type="checkbox"/> Incisioni rich. cliente             | <input type="checkbox"/> Sostit. Sede Cono Luce   |
| <input type="checkbox"/> Sostit. lente negativa          | <input checked="" type="checkbox"/> Essiccazione in forno    | <input checked="" type="checkbox"/> Pulizia Lenti |
| <input type="checkbox"/> Sostit. tubo interno            | <input type="checkbox"/> Sostit. Oculare                     | <input type="checkbox"/> Lucidatura fibre         |
| <input type="checkbox"/> Sostit. Trafilato e Fascio luce | <input checked="" type="checkbox"/> Sostit. Finestra obbiect | <input type="checkbox"/> Sost. Anello Cosm.       |
| <input type="checkbox"/> Sostit. Lente messa fuoco       | <input type="checkbox"/> Sostit. Finestra oculare            |   |

**Note:**

Il Tecnico: .....

Data Fine Lavoro: .....

Data autorizzazione: .....

Data consegna: .....

Firma Tecnico: .....