

Da:

A:

Ines srl

Via Federico Wenner n. 51
Z. I. Fratte - Salerno
84080 Pellezzano

Telefono: 0899954907 - Fax: 08251800817
Email: info@inessrl.com
Sito web: www.inessrl.com

Azienda Socio Sanitaria Locale (ASSL) Carbonia

via Dalmazia 83
09013 Carbonia

P. IVA: IT 02261310920

Descrizione	Importo in valuta Euro			
	IVA	P.U.(netto)	Qtà	Totale imponibile
<p>Lavori da eseguire in sala RM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ripristino temporaneo porta esistente con verifica di efficienza della schermatura RF entro 7 gg data ordine; - Smontaggio Monitor Ossigeno; - Fornitura e posa in opera di sistema monitor ossigeno completo di monitor, sonda O2 remota, kit cavi di collegamento e n.2 filtri di segnale entro 20 gg data ordine; - Smontaggio e sostituzione porta esistente e verifica di efficienza della schermatura RF entro 30 gg data ordine. 	22%	11 500,00	1	11 500,00

Condizioni di pagamento: Saldo fine lavori

Pagamenti tramite bonifico sul seguente C. C. bancario:

Banca: Banca di Credito Popolare di torre del Greco

ABI	CAB	C.C.	CIN
-----	-----	------	-----

Codice IBAN: IT11 V051 4215 2001 4757 1099 429

Totale imponibile	11 500,00
Totale IVA 22%	2 530,00
Totale (IVA inclusa)	14 030,00

Scritta di accettazione, timbro, data e firma

In autorizzate

Documento confidenziale, è vietata la diffusione, distribuzione, copiatura e divulgazione a concorrenti e a terzi (art. 616 c.p.c. e sia ai sensi del D.lgs. N°196/2003)